


# M0305 | MD-310C

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| GB          | Digital Clamp Multimeter        |
| CZ          | Digitální klešťový multimetr    |
| SK          | Digitálny kliešťový multimeter  |
| PL          | Multimetr cyfrowy cęgowy        |
| HU          | Digitális lakkfogó multimeter   |
| SI          | Digitalni kleščni multimeter    |
| RS HR BA ME | Digitalni klješta multimeter    |
| DE          | Digitales Zangenmultimeter      |
| UA          | Цифровий клемі мультиметр       |
| RO          | Multimetri digital clește       |
| LT          | Skaitmeninis skavas multimetras |
| LV          | Digitālais spaiļu multimetrs    |
| EE          | Digitaalne klambriga multimeter |
| BG          | Цифров мултицет тип клемши      |





1

## GB | Digital Clamp Multimeter

Before you start using MD-310C clamp multimeter read carefully this Instruction Manual.

There are highlighted important selected passages which deal with the occupational safety of this device. This is the way how to avoid electrical accidents or damage to this device.

The clamp multimeter was designed in compliance with IEC-61010 related to electronic measuring equipment falling into the category (CAT III 600 V), pollution level 2. The CAT III category is used to measure circuits powered by a fixed output power supply, such as a relay, socket, switchboards, power supplies, short branching circuits and lighting systems in large buildings.

### Electrical Symbols

alternating current (AC)

direct current (DC)

warning – read the instruction before use

risk of electric shock

earthing

Certificate of Conformity (CE)

equipment is protected by double insulation and reinforced insulation

### ⚠ WARNING

Please pay attention to the following instructions:

- Before you start using the multimeter check carefully the device for damage. In case you find evident damage, do not make any measurements! Check the surface for scratches and unglued side joints.
- Check insulation on measuring probes and jaws. When the insulation is damaged the risk of electric shock may occur. Do not use damaged measuring probes and jaws!
- Do not measure voltage higher than 600 V or current higher than 600 A!
- Clamp "COM" must be connected to the reference measuring earth.
- If you find out abnormal measurement results, do not use the multimeter. In case you are not sure about the cause of fault, contact the service centre.
- Do not measure higher voltage and current values than those which are marked on the front panel of the multimeter and jaws. There is a risk of electric shock and damage to the multimeter!
- Before the use verify the right function of the multimeter. Test the circuit of which you know the electric parameters.
- Before you connect the multimeter to the circuit for which you want to measure current, switch off supply of the given circuit.
- Do not use and store the multimeter in the space with high temperature, dustiness and humidity. We also do not recommend using the device where strong magnetic field occurs or where the risk of explosion or fire occurs.

- When replacing the battery or other parts of the multimeter, use spare parts of the same type and specification. Replace the parts only when the multimeter is off and disconnected!
- Do not change or modify the inner circuits of the multimeter in any way!
- Pay close attention to measurement of voltage higher than 30 V AC rms, peak 42 V or 60 V DC. There is a risk of electrical injury!
- When handling the measuring tips, make sure you hold them behind the finger barrier.
- To avoid electrical injury do not touch any bare conductors with your hand or skin.
- Before you open the multimeter cover, disconnect the measuring tips from the tested circuit.
- Do not make measurements when the multimeter cover is removed or loose.
- As soon as the flat battery icon appears replace the battery. Otherwise the performed measurements can be inaccurate.

### ⚠ WARNING

Use the multimeter MD-310C only in the way specified below, otherwise damage to the device or your health can occur. Pay attention to the following instructions:

- Before you measure resistance, diodes or current, disconnect the circuits from the power supply and discharge high-voltage condensers.
- Before measuring, make sure that a circular switch of the measurement range is in the right position. Do not make any changes in the measurement range during the measuring process (indexing the circular switch of measuring programmes) in any case! It could result in damage to the device.
- If you measure current, switch off the circuit supply before connecting the multimeter.

### Device Description

The clamp multimeter MD-310C is of the range of compact devices with a 3.5 digital display designated for the measurement of direct and alternating voltage, alternating current, resistance, diode testing and sound tests of conductivity and circuits.

The multimeter is equipped with an automatic range for measuring values. It indicates exceeding the measured range. It has an automatic break function. The multimeter provides an overload protection and informs on the battery low conditions.

The multimeter MD-310C is suitable for using e.g. in workshops, laboratories and households.

### Technical Parameters

Display: LCD, 1999 (digits 3.5) with automatic polarity indication

Method of measurement: double downwards integration by

A/D converter

Reading rate: 3x per second

Span of jaws: 25 mm

Max. measured conductor: Ø 25 mm

Working temperature: 0 °C to 40 °C < 75 %

Storing temperature: -20 °C to 50 °C, relative humidity < 85 %

Supply: 2x 3 V CR2032

Low battery: indication by symbols on the display

Indication of exceeding the range: number imaging „OL“ to LCD

Category of measurement: CAT III (600 V)

Dimensions and weight: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (including batteries)

### ACCESSORIES

Manual: 1 pc

Testing conductors: 1 pair

Battery: 2 pcs CR2032, 3 V

### Front view of the multimeter

(see Fig. 1)

1 – Clamps (Current sensor)

They are used for enclosing a conductor when measuring the current.

2 – FUNC./HOLD button (holding data on the display)

It is used for entering the mode for holding measuring data or finishing this mode (it applies to measurement of voltage, current and resistance). It is used for switching between a diode test or continuity test when a rotary switch is in position.

3 – Display

3.5 digital LCD display with max. measurement data 1999.

- 4 – “COM” clamp  
Connecting clamp for the black (negative) testing conductor.  
5 – Clamp  $V\Omega$    
Connecting clamp for the red (positive) testing conductor.  
6 – Rotary switch  
It is used for selecting the required function and also for on/off function of the measuring device.  
If you are not using the measuring device, place the rotary switch in OFF position.

- 7 – Lever  
It is used for opening and closing the jaws.

- 8 – Grasp protection  
It is designated for fingers protection against touching the testing conductor. Do not hold the measuring device beyond this grasp protection.

#### In-built buzzer:

When pushing the FUNC./HOLD button, the buzzer gets switched on provided that the function of this button is active.  
Before the measuring device automatically is switched off, it emits 5 short beeps, later after one minute, it emits a long beep and then it automatically switches off.

*Note: When the current range of 2/20 A is set up, the buzzer is not active.*

#### Accuracy of measurement

The accuracy is specified for the period of one year after calibration and at the temperature of 18 °C ~ 28 °C with relative humidity of 75 %. Accuracy specifications are of the following form:  
 $\pm([\% \text{ data on the device}]+[\text{number of the lowest valid digits}])$

#### Direct voltage (DC)

| Range  | Definition | Accuracy         | Overload protection |  |
|--------|------------|------------------|---------------------|--|
| 200 mV | 0.1 mV     | $\pm(0.5\% + 5)$ | 600 V rms           |  |
| 2 V    | 1 mV       | $\pm(0.8\% + 5)$ |                     |  |
| 20 V   | 10 mV      |                  |                     |  |
| 200 V  | 100 mV     | $\pm(1\% + 5)$   |                     |  |
| 600 V  | 1 V        |                  |                     |  |

Input impedance: 10 MΩ

 Max. permitted input voltage: 600 V DC

#### Alternating voltage (AC)

| Range | Definition | Accuracy         | Overload protection |
|-------|------------|------------------|---------------------|
| 2 V   | 1 mV       | $\pm(1.2\% + 5)$ | 600 V rms           |
| 20 V  | 10 mV      |                  |                     |
| 200 V | 100 mV     |                  |                     |
| 600 V | 1 V        |                  |                     |

Input: 10 MΩ

Frequency range: 40 Hz – 400 Hz

 Max. permitted input voltage: 600 V ef.

Response: average, calibrated to the effective value of sinusoidal wave

#### Alternating Current (AC)

| Range | Definition | Accuracy  | Overload protection |  |
|-------|------------|---|---------------------|--|
| 2 A   | 0.001 A    | $\leq 0.4 \text{ A} \pm (6\% + 20)$<br>$> 0.4 \text{ A} \pm (5\% + 10)$ | 600 A rms           |  |
| 20 A  | 0.01 A     | $\leq 4 \text{ A} \pm (4\% + 10)$<br>$> 4 \text{ A} \pm (3\% + 8)$      |                     |  |
| 200 A | 0.1 A      | $\pm(2.5\% + 5)$  |                     |  |
| 600 A | 1 A        |   |                     |  |

Frequency range: 50 Hz – 60 Hz

Do not use the current sensor above its rated max. frequency 60 Hz.

 Max. permitted input current: 600 A

Response: average, calibrated to the effective value of sinusoidal wave.

#### Resistance

| Range  | Definition | Accuracy         | Overload protection |  |
|--------|------------|------------------|---------------------|--|
| 200 Ω  | 100 mΩ     | $\pm(1.2\% + 5)$ | 600 V peak          |  |
| 2 kΩ   | 1 Ω        | $\pm(1.0\% + 5)$ |                     |  |
| 20 kΩ  | 10 Ω       |                  |                     |  |
| 200 kΩ | 100 Ω      |                  |                     |  |
| 2 MΩ   | 1 kΩ       | $\pm(1.2\% + 5)$ |                     |  |
| 20 MΩ  | 10 kΩ      | $\pm(1.5\% + 5)$ |                     |  |

#### Circuit Continuity Test Coherence

| Range   | Definition | Description   | Overload protection |
|---|------------|---|---------------------|
|  | 100 mΩ     | When resistance is lower than about 30 Ω, the buzzer gets switched on | 600 V peak          |

*Note: When resistance is between 30 Ω and 100 Ω, the buzzer can but it does not have to sound. When resistance is higher than 100 Ω, the buzzer does not sound.*

#### Diode Test

| Range   | Definition | Description  | Overload protection |
|---|------------|--|---------------------|
|  | 1 mV       | Rough voltage depletion appears in forward direction.<br>Voltage at open circuit: About 1.48 | 600 V peak          |

#### Mode of Holding Measurement Data

By pushing the FUNC./HOLD button measurement data appear on the display.  
Symbol D.H. displays as an indicator.

If you want to finish the mode, push the button again.  
D.H. symbol disappears.

It applies to the modes for measuring voltage, current and resistance.

#### Measurement of Direct Voltage (DC)

- Connect the black test conductor to the clamp „COM” and the red test conductor to the clamp  $V\Omega$  .
- Set the rotary switch to position  $V\text{---}$ .
- Connect the test conductor to the measured source or circuit.
- The measured value appears on the display.

Also polarity of connection of the red test conductor appears.

*Note: To prevent electric shock or damage to the measuring device do not connect the clamps to voltage higher than 600 V.*

#### Measurement of Alternating Voltage (AC)

- Connect the black test conductor to the clamp „COM” and the red test conductor to the clamp  $V\Omega$  .
- Set the rotary switch to position  $V\sim$ .
- Connect the test conductor to the measuring source or circuit.
- The measured value appears on the display.

*Note: To prevent electric shock or damage to the measuring device do not connect the clamps to voltage higher than 600 V.*

#### Measurement of Alternating Current (AC)

- Set the rotary switch to position 2/20 A~, 200/600 A~ for measuring alternating current.
- Push the lever and enclose the measured conductor with the jaws. Check the jaws for perfect closure.

*Note:*

- Only one conductor can be enclosed by the jaws each time.
- For obtaining accurate data the conductor must be in the middle of the jaws.
- Do not touch any conductor by hand or skin.

3. The measured value appears on the display.

*Note:*

- Before you start measuring, disconnect all test conductors from the measuring device.
- Max. measuring range of the measuring device for alternating current is 600 A. Measurement of higher values results in measuring error.

#### Measurement of Resistance

- Connect the black test conductor to the clamp COM and the red test conductor to the clamp  $V\Omega$  .
- Set the rotary switch to position  $\Omega$ .
- Connect the test conductor to the measured object.
- The measured value appears on the display.

*Note:*

- If resistance is equal or higher than  $1M\Omega$ , it might last several seconds until a figure is stabilized.

This is usual for measuring high resistance.

- If the input clamps are in open circuit condition, the display shows the indicator of exceeding the OL range.
- Before you start measuring, disconnect the supply of the measured circuit and carefully discharge all condensers.

#### Diode Test

- Connect the black test conductor to the "COM" clamp and the red test conductor to the **VΩ►•||** clamp. (red test conductor is positive +.)
- Set the rotary switch to position **►•||**.

Then push the FUNC./HOLD button until symbol **►•||** appears on the display.

- Connect the red test conductor to the anode of the measured diode and the black test conductor to the cathode.
- On the display, deduct approximate voltage decrease in the forward direction.

#### Continuity Test

- Connect the black test conductor to the clamp COM and the red test conductor to the clamp **VΩ►•||**.
- Set the rotary switch to position **►•||**. Then push the FUNC./HOLD button until symbol **•||** appears on the display.
- Connect the test conductor to the measured circuit.
- If resistance is lower than about  $30\ \Omega$ , the built-in buzzer switches on.

*Note: Before starting the test, disconnect supply of the measured circuit and carefully discharge all condensers.*

#### Automatic Supply Switch off

If you do not use the measuring device or do not turn the rotary switch for 15 minutes, the measuring device automatically switches off and goes to the sleep mode.

The sleep mode can be cancelled by pushing the FUNC./HOLD button or turning the switch.

If you push the FUNC./HOLD button to cancel the sleep mode and the rotary switch is in position of measuring voltage, current or resistance, the function of automatic switch off is still not active.

#### MAINTENANCE

Clean the case regularly with a damp cloth and fine agent. Do not use abrasive material or solvents. Dirt or dampness on the clamps can affect the measuring of data. When cleaning the clamps, observe the following steps:

- Switch off the measuring device and disconnect all the test conductors.
- Remove all dirt on the clamps by shaking.
- Immerse a clean cloth in alcohol. Clean the area around each clamp properly. After the cleaning, the multimeter may only be used when it is absolutely dry.

#### REPLACING THE BATTERIES

When the display indicates low batteries **■■■**, the batteries are low and it is necessary to replace them immediately.

**⚠** Before replacing the batteries the measuring tips must be disconnected from the measured circuit or equipment. First, unscrew the screw of the battery cover then replace the flat batteries with new ones of the same type. Beware of right polarity when inserting them back. Put the cover back and screw the screw in.

#### Warning:

Before opening the case or removing the cover of batteries, disconnect the test conductors from the measuring device and remove the jaws from the measured conductor.

**Note:**

- Change of this Manual is reserved without previous warning.
- Our company does not take any responsibility for any losses.
- Content of this Manual cannot be used as the authority to use the measuring device for any special use.

This product is not to be used by persons (including children), whose physical, sensual or mental abilities or lack of experience and knowledge does not ensure safe use of the appliance, unless they are supervised or unless they have been instructed about the use of this appliance by a person in charge of their safety. Supervision over children is required to prohibit them from playing with the appliance.

**☒** Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on

landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequent food chain, where it could affect human health.

Emos spol s.r.o. declares that the MD-310C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

**It is possible to get technical support from the supplier:**  
EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## CZ | Digitální klešťový multimetr

Než začnete MD-310C používat, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze.

Jsou v něm zvýrazněny zvláště důležité pasáže, které pojednávají o zásadách bezpečnosti práce s tímto přístrojem. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

Klešťový multimetr byl navržen v souladu s normou IEC-61010 vztahující se na elektronické měřicí přístroje spadající do kategorie (CAT III 600 V), pro úroveň znečištění 2. Kategorie CAT III je určena k měření obvodů z vybavení napájeného pevnou instalací, jako relé, zásuvky, rozvodné panely, napáječe a krátké větví obvody a osvětlovací systémy ve velkých budovách.

#### Elektrické symboly

- ~~** střídavý proud (AC)
- ==** stejnosměrný proud (DC)
- △** upozornění - před použitím si prostudujte návod
- ▲** nebezpečí zasažení elektrickým proudem
- =====** uzemnění
- CE** prohlášení o shodě (CE)
- zařízení je chráněno dvojitou izolací a zesílenou izolací

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Dbejte zejména následujících instrukcí:

- Než začnete multimetr používat, pozorně zkонтrolujte, zda není přístroj poškozen. Pokud naleznete na přístroji zjevné poškození, neprovádějte žádná měření! Zkontrolujte, není-li povrch multimetru poškrábaný a nejsou-li boční spoje rozklizené.
- Zkontrolujte izolaci na měřicích sondách a čelistech. Při poškození izolace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené měřicí sondy nebo čelisti nepoužívejte!
- Neměřte napětí vyšší jak 600 V, nebo proud vyšší jak 600 A!
- Sverka „COM“ musí být vždy připojena na vztaznou měřicí zem.
- Zjistěte-li abnormální výsledky měření, multimetr nepoužívejte. Pokud si nejste jisti příčinou závady, kontaktujte servisní středisko.
- Neměřte vyšší napětí a proudy, než jaké jsou vyznačeny na předním panelu multimetru a čelistech. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození multimetru!
- Před používáním si ověřte, zda multimetr správně pracuje. Otestujte obvod, u kterého znáte jeho elektrické veličiny.
- Než multimetr připojíte k obvodu, u kterého se chystáte měřit proud, vypněte napájení daného obvodu.
- Nepoužívejte a neskladujte multimetr v prostředí s vysokou teplotou, prašností a vlhkostí.
- Nedoporučujeme také používat přístroj v prostředí, kde se může vyskytovat silné magnetické pole nebo kde hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- Při výměně baterie, nebo jiné části multimetru, použijte náhradní díly stejného typu a specifikaci.
- Vyměňujte při výputném a odpojeném multimetru!
- Nepozměňujte nebo nijak neupravujte vnitřní obvody multimetru!
- Dbejte zvýšené opatrnosti při měřeních napětí vyšších jak 30 V AC rms, 42 V špičkových nebo 60 V DC. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Při manipulaci s měřicími hroty se ujistěte, že je držíte až za zábranou prstů.
- Abyste zabránili zasažení elektrickým proudem, nedotýkejte se rukou nebo pokožkou žádných holých vodičů.
- Než otevřete kryt multimetru, odpojte měřicí hrot od testovaného obvodu.
- Neprovádějte měření, je-li kryt multimetru odstraněn nebo je-li uvolněný.

• Jakmile se na displeji objeví ikona vybité baterie, , baterie vyměňte. V opačném případě mohou být následně provedená měření nepřesná.

## ⚠ VAROVÁNÍ

Používejte multimeter MD-310C pouze tak, jak je specifikováno níže. Jinak může dojít k poškození přístroje nebo Vašeho zdraví. Dbejte následujících instrukcí:

- Dříve, než provedete měření odporu, diod nebo proudu, odpojte obvody od zdrojů energie a vybjete vysokonapěťové kondenzátory.
- Před měřením se přesvědčte, že je kruhový prepínač rozsahu měření ve správné poloze. V žádném případě neprovádějte změny v měřicím rozsahu (pootáčením kruhového prepínače programu měření) v průběhu měření! Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Budeste-li měřit proud, vypněte napájení obvodu předtím, než k němu multimeter připojíte.

## Popis přístroje

Kleštový multimeter MD-310C je z řady kompaktních přístrojů s 3,5 číslicovým displejem, určených k měření stejnosměrného a střídavého napětí, střídavého proudu, odporu, testování diod a zvukové zkoušky vodivosti a obvodů.

Multimeter je vybaven automatickým rozsahem pro měření hodnot. Indikuje překročení měřeného rozsahu. Má funkci automatického vypnutí. Multimeter poskytuje ochranu před přetížením a informuje o nízkém stavu baterie.

Ideální použití multimetru MD-310C je např. v dílnách, laboratořích a domácích technických pracích.

## Technické parametry

Displej: LCD, 1999 (3,5 číslice) s automatickou indikací polarity

Metoda měření: dvojitá sestupná integrace A/D převodníkem

Rychlosť čtení: 3x za sekundu

Rozevření čelistí: 25 mm

Max. měřitelný vodič: Ø 25 mm

Pracovní teplota: 0 °C až 40 °C < 75 %

Teplota skladování: -20 °C až 50 °C, relativní vlhkost < 85 %

Napájení: 2x 3 V CR2032

Slabá baterie: indikace pomocí symbolu baterie na displeji

Indikace překročení rozsahu: zobrazení čísla „OL“ na LCD

Kategorie měření: CAT III (600 V)

Rozměry a hmotnost: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (včetně baterií)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příručka: 1 kus

Zkušební vodič: 1 pár

Baterie: 2 kusy CR2032, 3 V

## Celní pohled na multimeter

(viz obr. 1)

1 – Čelisti (Snímač proudu)

Používají se k obklopení vodiče při měření proudu.

2 – Tlačítko FUNC./HOLD (přidržení údaje na displeji)

Používá se kvůli režimu přidržení údaje měření nebo k ukončení tohoto režimu (platí pro režimy měření napětí, proudu a odporu). Používá se pro přepnutí mezi funkcí test diod nebo test kontinuity, když je otočný prepínač v poloze ).

3 – Displej

3,5 číslicový LCD displej s max. údajem měření 1999.

4 – Svorka „COM“

Připojovací svorka pro černý (záporný) zkušební vodič.

5 – Svorka 

Připojovací svorka pro červený (kladný) zkušební vodič.

6 – Otočný prepínač

Používá se k volbě požadované funkce a také k zapnutí nebo vypnutí měřicího přístroje.

Když měříte přístroj nepoužíváte, nastavte tento otočný prepínač do vypnuté polohy OFF.

7 – Páka

Používá se k otevírání a zavírání čelistí.

8 – Úchopová zábrana

Je určena k ochraně prstů před dotykem zkoušeného vodiče. Nedržte měřicí přístroj v místech za touto úchopovou zábranou.

## Zabudovaný bzučák:

Při stisknutí tlačítka FUNC./HOLD bzučák zapne, pokud je funkce tohoto tlačítka aktivní.

Předtím, než se měřící přístroj automaticky vypne, vydá 5 krátkých pípnutí, později po 1 minutě vydá dlouhé pípnutí a pak se automaticky vypne. Poznámka: Pokud je nastaveno rozpětí proudu 2/20 A~, bzučák je neaktivní.

## Přesnost měření

Přesnost je specifikována na dobu jednoho roku po kalibraci a při teplotě 18 °C ~ 28 °C s relativní vlhkostí do 75 %.

Specifikace přesnosti mají následující tvar:

$\pm (\%) \text{ údaje přístroje} + [\text{počet nejnižších platných číslic}]$

## Stejnosměrné napětí (DC)

| Rozsah | Rozlišení | Přesnost           | Ochrana proti přetížení |
|--------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 200 mV | 0,1 mV    | $\pm (0,5 \% + 5)$ | 600 V efektivních       |
| 2 V    | 1 mV      | $\pm (0,8 \% + 5)$ |                         |
| 20 V   | 10 mV     | $\pm (1,2 \% + 5)$ |                         |
| 200 V  | 100 mV    | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                         |
| 600 V  | 1 V       | $\pm (1 \% + 5)$   |                         |

Vstupní impedance: 10 MΩ

 Max. dovolené vstupní napětí: 600 V DC

## Střídavé napětí (AC)

| Rozsah | Rozlišení | Přesnost           | Ochrana proti přetížení |
|--------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 2 V    | 1 mV      | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V efektivních       |
| 20 V   | 10 mV     | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                         |
| 200 V  | 100 mV    | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                         |
| 600 V  | 1 V       | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                         |

Vstupní impedance: 10 MΩ

Frekvenční rozsah: 40 Hz – 400 Hz

 Max. dovolené vstupní napětí: 600 V ef.

Odezva: průměrná, kalibrována na efektivní hodnotu sinusového průběhu

## Střídavý proud (AC)

| Rozsah | Rozlišení | Přesnost  | Ochrana proti přetížení |
|--------|-----------|---|-------------------------|
| 2 A    | 0,001 A   | $\leq 0,4 \text{ A} \pm (6 \% + 20)$<br>$> 0,4 \text{ A} \pm (5 \% + 10)$ | 600 A efektivních       |
| 20 A   | 0,01 A    | $\leq 4 \text{ A} \pm (4 \% + 10)$<br>$> 4 \text{ A} \pm (3 \% + 8)$      |                         |
| 200 A  | 0,1 A     | $\pm (1,2 \% + 5)$  |                         |
| 600 A  | 1 A       | $\pm (2,5 \% + 5)$  |                         |

Frekvenční rozsah: 50 Hz – 60 Hz

Nepoužívejte snímač proudu nad jeho jmenovitý kmotocet max. 60 Hz.

 Max. dovolený vstupní proud: 600 A

Odezva: průměrná, kalibrována na efektivní hodnotu sinusového průběhu

## Odpor

| Rozsah | Rozlišení | Přesnost           | Ochrana proti přetížení |
|--------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 200 Ω  | 100 mΩ    | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V špičkových        |
| 2 kΩ   | 1 Ω       | $\pm (1,0 \% + 5)$ |                         |
| 20 kΩ  | 10 Ω      | $\pm (1,2 \% + 5)$ |                         |
| 200 kΩ | 100 Ω     | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                         |
| 2 MΩ   | 1 kΩ      | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                         |
| 20 MΩ  | 10 kΩ     | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                         |

## Test spojitosti obvodů

| Rozsah  | Rozlišení | Popis  | Ochrana proti přetížení |
|---|-----------|--|-------------------------|
|  | 100 mΩ    | Pokud bude odpor menší než přibližně 30 Ω, bzučák zapne. | 600 V špičkových        |

Poznámka: Když je odpor mezi 30 Ω a 100 Ω, bzučák může nebo nemusí zapnout. Když je odpor vyšší než 100 Ω, bzučák nezapne.

## Test diod

| Rozsah  | Rozlišení | Popis  | Ochrana proti přetížení |
|---|-----------|--|-------------------------|
|  | 1 mV      | Zobrazí se přibližný úbytek napětí v propustném směru diody. Napětí při otevřeném okruhu: Přibližně 1,48 V | 600 V špičkových        |

## Režim pripredzeni uada mreni

Stisknutim tlačitka FUNC./HOLD pripredzite aktuálni uadu mreni na displeji.

Na displeji se jako indikátor zobrazí symbol D.H.

Chcete-li tento režim ukončit, jednoduše teto tlačitko stiskněte znova.

Symbol D.H zmizí.

Plati pro režimy mrení napěti, proudu a odporu.

## Mrení stejnosmerného (DC) napěti

- Pripojte černý zkušební vodič ke svorce „COM“ a červený zkušební vodič ke svorce  $V\Omega \rightarrow \cdot\cdot\cdot$ .
- Nastavte otocný přepínač do polohy  $V\sim$ .
- Pripojte zkušební vodič k měřenému zdroji nebo obvodu.
- Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.

Zobrazí se také poloha připojení červeného zkušebního vodiče.

Poznámka: K zabránění zasažení elektrickým proudem nebo poškození měřicího přístroje nepřipojujte na svorky napětí vyšší než 600 V.

## Mrení stridavého (AC) napěti

- Pripojte černý zkušební vodič ke svorce „COM“ a červený zkušební vodič ke svorce  $V\Omega \rightarrow \cdot\cdot\cdot$ .
- Nastavte otocný přepínač do polohy  $V\sim$ .
- Pripojte zkušební vodič k měřenému zdroji nebo obvodu.

Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.

Poznámka: K zabránění zasažení elektrickým proudem nebo poškození měřicího přístroje nepřipojujte na svorky napětí vyšší než 600 V.

## Mrení stridavého (AC) proudu

- Nastavte otocný přepínač do polohy 2/20 A~, 200/600 A~ pro mření stridavého proudu.
- Stiskněte páku a obklopte čelismi mřený vodič. Zkontrolujte, že jsou čelisti perfektně uzavřeny.

Poznámka:

- Pokaždém může být čelismi obklopen pouze jeden vodič.
- K ziskání přesného údaje musí být vodič uprostřed čelisti.
- Nedotýkejte se žádného vodiče rukou nebo pokožkou.

3. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.

Poznámka:

- Před zahájením mření odpojte všechny zkušební vodiče z měřicího přístroje.
- Max. mřicí rozsah měřicího přístroje pro stridavý proud je 600 A. Mření vyšších hodnot má za následek větší chybu mření.

## Mrení odporu

- Pripojte černý zkušební vodič ke svorce COM a červený zkušební vodič ke svorce  $V\Omega \rightarrow \cdot\cdot\cdot$ .
- Nastavte otocný přepínač do polohy  $\Omega$ .
- Pripojte zkušební vodič k měřenému předmětu.
- Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.

Poznámka:

- Pokud je odpor roven a větší než  $1M\Omega$ , může trvat několik sekund, než se údaj stabilizuje.  
To je normální pro mření vysokých odporů.
- Pokud jsou vstupní svorky ve stavu rozpojeného obvodu, displej zobrazí indikátor překročení rozsahu OL.
- Před zahájením mření odpojte napájení mřeného obvodu a pečlivě vybijeť všechny kondenzátory.

## Zkouška diody

- Pripojte černý zkušební vodič ke svorce COM a červený zkušební vodič ke svorce  $V\Omega \rightarrow \cdot\cdot\cdot$ ). (Červený zkušební vodič je kladný +).
- Nastavte otocný přepínač do polohy  $\rightarrow \cdot\cdot\cdot$ .  
Pak stiskněte tlačitko FUNC./HOLD, dokud se na displeji nezobrazí symbol  $\rightarrow$ .
- Pripojte červený zkušební vodič k anodě mřené diody a černý zkušební vodič ke katodě.
- Na displeji odečtete přibližný úbytek napěti v propustném směru diody.

## Zkouška průchodnosti

- Pripojte černý zkušební vodič ke svorce COM a červený zkušební vodič ke svorce  $V\Omega \rightarrow \cdot\cdot\cdot$ ).
- Nastavte otocný přepínač do polohy  $\rightarrow \cdot\cdot\cdot$ ). Pak stiskněte tlačitko FUNC./HOLD, dokud se na displeji nezobrazí symbol  $\cdot\cdot\cdot$ .
- Pripojte zkušební vodič k měřenému obvodu.
- Pokud je odpor menší než přibližně  $30\Omega$ , zabudovaný bučák zapne.

Poznámka: Před zahájením zkoušky odpojte napájení mřeného obvodu a pečlivě vybijeť všechny kondenzátory.

## Automatické vypnutí napájení

Pokud nebude používat měřicí přístroj nebo neotočíte otocným přepínačem po dobu 15 minut, měřicí přístroj se automaticky vypne a přejde do klidového režimu.

Klidový režim měřicího přístroje zrušíte stisknutím tlačítka FUNC./HOLD nebo otočením přepínače.

Pokud stisknete tlačítko FUNC./HOLD po zrušení klidového režimu a otocný přepínač bude v poloze funkce mření napěti, proudu nebo odporu, nebude funkce automatického vypnutí nadále aktivní.

## ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte pouzdro vlnkou látkou a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte brusné hmoty nebo rozpouštědla. Nečistoty nebo vlnkost na svorkách mohou ovlivnit údaje mření. Při čištění svorek postupujte podle níže uvedených kroků:

- Vypněte měřicí přístroj a odpojte všechny zkušební vodiče.
- Třesírem odstraňte veškeré nečistoty, které se vyskytují na svorkách.
- Namočte čistý hadr do lihu. Rádě ocistěte okolí každé svorky. Po vyčištění lze multimetr použít, pouze když je naprostě suchý.

## VÝMĚNA BATERIÍ

Když se na displeji zobrazí indikátor slabých baterií , baterie jsou slabé a je nutné je okamžitě vyměnit.

 Před výměnou baterie musí být odpojeny měřicí hroty od mřeného obvodu nebo zařízení. Při výměně baterií nejdříve vyšroubujte šroub krytu baterií a sundejte kryt, pak vyměňte vybité baterie za nové baterie stejného typu a přitom dávejte pozor na správnou polaritu při jejich vkládání. Nasadte zpět kryt a zašroubujte šrouby.

## Varování:

Před otevřením pouzdra nebo sundáním krytu baterií odpojte zkušební vodiče od měřicího přístroje a odstraněte čelisti z mřeného vodiče.

Poznámka:

- Změna této příručky je vyhrazena bez upozornění.
- Naše společnost neberbí žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty.
- Obsah této příručky nelze použít jako oprávnění k použití měřicího přístroje pro jakékoli speciální použití.

Tento příručník není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabranuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebudou dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

 Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Emos spol. s.r.o. prohlašuje, že MD-310C je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

## Technickou podporu lze získat u dodavatele:

EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## SK | Digitálny kliešťový multimeter

Skôr ako začnete MD-310C používať, starostliv si prečítajte tento návod na obsluhu.

Sú v ňom zvýraznené obzvlášť dôležité pasáže, ktoré pojednávajú o zásadách bezpečnosti práce s týmto prístrojom. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu prístroja. Kliešťový multimeter bol navrhnutý v súlade s normou IEC-61010 vzťahujúcej sa na elektronické meracie prístroje spadajúce do kategórie (CAT III 600 V), pre úroveň znečistenia II. Kategória CAT III je určená na meranie obvodov s vybavením napájaného pevnou inštaláciou, ako relé, zásuvky, rozvodné panely, napájacie a krátke vetviace obvody a osvetľovacie systémy vo veľkých budovách.

## Elektrické symboly

 stridavý prúd (AC)

 jednosmerný prúd (DC)

 upozornenie - pred použitím si preštudujte návod

 nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

 uzemnenie  
 prehlásenie o zhode (CE)

zariadenie je chránené dvojitou izoláciou a zosilnenou izoláciou

## UPOZORNENIE

Dabajte hľavne na nasledujúce inštrukcie:

- Skôr ako začnete multimeter používať, pozorne skontrolujte, či nie je prístroj poškodený. Ak nájdete na prístroji zjavné poškodenia, nevykonávajte žiadne merania! Skontrolujte, či nie je povrch multimetra poškriabaný a nie sú bočné spoje rozglejené.
- Skontrolujte izoláciu na meracích sondach a čelustiach. Pri poškodení izolácia hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené meracie sondy alebo čeluste nepoužívajte!
- Nemerajte napätie vyšše ako 600 V, alebo prúd vyšší ako 600 A!
- Svorka „COM“ musí byť vždy pripojená na vztážnu meriaciu zem.
- Ak spozorujete abnormálne výsledky meraní, multimeter nepoužívajte. Pokiaľ si nie ste istí príčinou závady, kontaktujte servisné stredisko.
- Nemerajte vyššie napätie a prúdy, než aké sú vyznačené na prednom paneli multimetra a čelustiach. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a poškodenie multimetra!
- Pred používaním si overte, či multimeter správne pracuje. Otestujte obvod, u ktorého poznáte jeho elektrické veličiny.
- Skôr ako multimeter pripojite k obvodu, na ktorom sa chystáte meriť prúd, vypnite napájanie daného obvodu.
- Nepoužívajte a neskladujte multimeter v prostrediah s vysokou teplotou, prašnosťou a vlhkosťou. Neodporúčame tiež používať prístroj v prostredí, kde sa môže vyskytovať silné magnetické pole, alebo kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- Pri výmene batérie, alebo inej časti multimetra, použite náhradné diely rovnakého typu a špecifikácií. Vymieňajte pri vypnutom a odpojenom multimeteri!
- Nemeňte alebo nijako neupravujte vnútorné obvody multimetra!
- Dabajte na zvýšenú opatrnosť pri meranach napäťia vyšších ako 30 V AC rms, 42 V ťipkových alebo 60 V DC. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Pri manipulácii s meracími hrotmi sa uistite, že ich držíte až za zábranou prstov.
- Aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa rukou alebo pokožku žiadnych holých vodičov.
- Skôr ako otvoríte kryt multimetra, odpojte meracie hroty od testovaného obvodu.
- Nevykonávajte merania, ak je kryt multimetra odstránený alebo ak je uvolnený.
- Akonáhle sa na displeji objaví ikona výbitej batérie , batérie vymeňte. V opačnom prípade môžu byť následne vykonané merania nepresné.

## VAROVANIE

Používajte multimeter MD-310C iba tak, ako je špecifikované nižšie. Inak môže dojsť k poškodeniu prístroja alebo Vášho zdravia. Dabajte nasledujúcich inštrukcií:

- Skôr, ako vykonáte meranie odporu, diód alebo prúdu, odpojte obvody od zdrojov energie a výbite vysokonapäťové kondenzátory.
- Pred meraním sa presvedčte, že je kruhový prepínac rozsahu merania v správnej polohe. V žiadnom prípade nevykonávajte zmeny v meracom rozsahu (pootáčaním kruhového prepínaca programov merania) v priebehu merania! Mohlo by dojsť k poškodeniu prístroja.
- Ak budeť merat prúd, vypnite napájanie obvodu predtým, než k nemu multimeter pripojíte.

## Popis prístroja

Klieštový multimeter MD-310C je z rady kompaktných prístrojov s 3,5 číslicovým displejom, určených na meranie jednosmerného a striedavého napäťia, striedavého prúdu, odporu, testovanie diód a zvukovej skúsky vodičov a obvodov.

Multimeter je vybavený automatickým rozsahom na meranie hodnôt. Indikuje prekrocenia meraného rozsahu. Má funkciu automatického vypnutia. Multimeter poskytuje ochranu pred preťažením a informuje o nízkom stave batérie.

Ideálne používanie multimetra MD-310C je napr. v dielňach, laboratóriach a domácnostach.

## Technické parametre

Displej: LCD, 1999 (3,5 číslice) s automatickou indikáciou polarity

Metóda merania: dvojité zastupné integrácia A/D prevodníkom

Rýchlosť čítania: 3x za sekundu  
Rozvoretie čelisti: 25 mm  
Max. merateľný vodič: Ø 25 mm  
Pracovná teplota: 0 °C až 40 °C < 75 %  
Teplota skladovania: -20 °C až 50 °C, relativná vlhkosť < 85 %  
Napájanie: 2x 3 V CR2032  
Slabá batéria: indikácia pomocou symbolu batérie na displeji  
Indikácia prekrocenia rozsahu: zobrazenie čísla „OL“ na LCD  
Kategória merania: CAT III (600 V)  
Rozmer a hmotnosť: 190 × 76 × 36 mm; 160 g (vrátane batérií)

## PRÍSLUŠENSTVO

Príručka: 1 kus

Skúšobné vodiče: 1 párs

Batérie: 2 kusy CR2032, 3V

## Čelný pohľad na multimeter

(pozri obr. 1)

1 – Čeluste (Snímač prúdu)

Používajú sa k obklopeniu vodiča pri meraní prúdu.

2 – Tlačidlo FUNC./HOLD (podržanie údaja na displeji)

Používajú sa v vstupu do režimu pridržanie údaja merania alebo skončenia tohto režimu (platí pre režimy merania napäťia, prúdu a odporu). Používa sa pre prepnutie medzi funkciou test diód alebo test kontinuity, keď je otočný prepínac v polohe ).

3 – Displej

3,5 číslicový LCD displej s max. údajom merania 1999.

4 – Svorka „COM“

Pripojovacia svorka pre čierny (záporný) skúšobný vodič.

5 – Svorka 

Pripojovacia svorka pre červený (kladný) skúšobný vodič.

6 – Otočný prepínac

Používa sa k volbe požadovanej funkcie a tiež na zapnutie alebo vypnutie meracieho prístroja. Keď meraci prístroj nepoužívate, nastavte tento otočný prepínac do vypnutej polohy OFF.

7 – Páka

Používa sa na otváranie a zatváranie čelustí.

8 – Úchopová zábrana

Je určená na ochranu prstov pred dotykom skúšaného vodiča. Nedržte meraci prístroj v miestach za touto úchopovou zábranou.

## Zabudovaný bzučiak:

Pri stlačení tlačidla FUNC./HOLD bzučiak zapne, ak je funkcia tohto tlačidla aktívna.

Predtým, než sa meraci prístroj automaticky vypne, vydá 5 krátkych pípnutí, neskor po 1 minúte vydá dlhé pípnutie a potom sa automaticky vypne.

Poznámka: Ak je nastavené rozptie prúdu 2/20 A ~, bzučiak je neaktívny.

## Presnosť merania

Presnosť je špecifikovaná na dobu jedného roka po kalibrácii a pri teplote 18 °C ~ 28 °C s relatívnou vlhkosťou do 75 %.

Specifikačné presnosti majú nasledujúci tvar:

±([% údaje prístroja]+[počet najnižších platných číslík])

## Jednosmerné napätie (DC)

| Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť      | Ochrana proti preťaženiu |  |
|--------|------------|---------------|--------------------------|--|
| 200 mV | 0,1 mV     | ± (0,5 % + 5) | 600 V efektívnych        |  |
| 2 V    | 1 mV       | ± (0,8 % + 5) |                          |  |
| 20 V   | 10 mV      |               |                          |  |
| 200 V  | 100 mV     |               |                          |  |
| 600 V  | 1 V        | ± (1 % + 5)   |                          |  |

Vstupná impedancia: 10 MΩ

Δ Max. dovolené vstupné napätie: 600 V DC

## Striedavé napätie (AC)

| Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť      | Ochrana proti preťaženiu |
|--------|------------|---------------|--------------------------|
| 2 V    | 1 mV       | ± (1,2 % + 5) | 600 V efektívnych        |
| 20 V   | 10 mV      |               |                          |
| 200 V  | 100 mV     |               |                          |
| 600 V  | 1 V        |               |                          |

Vstupná impedancia: 10 MΩ

Frekvenčný rozsah: 40 Hz – 400 Hz

Δ Max. dovolené vstupné napätie: 600 V ef.

Odzov: priemerná, kalibrovaná na efektívnu hodnotu sinusošvého priebehu

## Striedavý prúd (AC)

| Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť   | Ochrana proti preťaženiu |
|--------|------------|--|--------------------------|
| 2 A    | 0,001 A    | $\leq 0,4 \text{ A} \pm (6 \% + 20)$                                 | 600 A efektívnych        |
| 20 A   | 0,01 A     | $\leq 4 \text{ A} \pm (4 \% + 10)$<br>$> 4 \text{ A} \pm (3 \% + 8)$ |                          |
| 200 A  | 0,1 A      | $\leq 4 \text{ A} \pm (4 \% + 10)$<br>$> 4 \text{ A} \pm (3 \% + 8)$ | $\pm (2,5 \% + 5)$       |
| 600 A  | 1 A        | $\leq 4 \text{ A} \pm (4 \% + 10)$<br>$> 4 \text{ A} \pm (3 \% + 8)$ |                          |

Frekvenčný rozsah: 50 Hz – 60 Hz

Nepoužívajte snímač prúdu pri prekročení povoleného kmitočtu max. 60 Hz

⚠ Max. dovolený vstupný prúd: 600 A

Odozva: priemerná, kalibrovaná na efektívnu hodnotu sínusového priebehu

## Odpor

| Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť           | Ochrana proti preťaženiu |
|--------|------------|--------------------|--------------------------|
| 200 Ω  | 100 mΩ     | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V špičkových         |
| 2 kΩ   | 1 Ω        | $\pm (1,0 \% + 5)$ |                          |
| 20 kΩ  | 10 Ω       | $\pm (1,0 \% + 5)$ | 600 V špičkových         |
| 200 kΩ | 100 Ω      | $\pm (1,2 \% + 5)$ |                          |
| 2 MΩ   | 1 kΩ       | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V špičkových         |
| 20 MΩ  | 10 kΩ      | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                          |

## Test spojitosťi obvodov

| Rozsah | Rozlíšenie | Popis   | Ochrana proti preťaženiu |
|--------|------------|---|--------------------------|
| •      | 100 mΩ     | Pokiaľ bude odpor menší ako pribl. 30 Ω, bzučiak zapne. | 600 V špičkových         |

Poznámka: Keďže odpor medzi  $30\Omega$  a  $100\Omega$ , bzučiak môže a nemusí zapnúť.  
Keďže odpor vyšší ako  $100\Omega$ , bzučiak nezapne.

## Test dióda

| Rozsah | Rozlíšenie | Popis   | Ochrana proti preťaženiu |
|--------|------------|---|--------------------------|
| ►      | 1 mV       | Zobrazia sa približný úbytok napäťia v prieplustnom smere diódy. Napätie pri otvorenom okruhu: Približne 1,48 V | 600 V špičkových         |

## Režim pridržanie údajov merania

Stlačením tlačidla FUNC./HOLD pridržíte aktuálny údaj merania na displeji.

Na displeji sa ako indikátor zobrazí symbol D.H.

Ak chcete tento režim ukončiť, jednoducho toto tlačidlo stlačte znova.

Symbol D.H zmizne.

Plati pre režimy merania napäťia, prúdu a odporu.

## Meranie jednosmerného (DC) napäťia

- Pripojte čierny skúšobný vodič k svorke „COM“ a červený skúšobný vodič k svorke  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .
- Nastavte otočný prepinač do polohy  $V\cdot$ .
- Pripojte skúšobné vodiče k meranemu zdroju alebo obvodu.
- Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.

Zobrazia sa tiež polárna pripojenia červeného skúšobného vodiča.

Poznámka: K zabráneniu zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poškodeniu meracieho prístroja neprispôjajte na svorky napätie vyššie ako 600 V.

## Meranie striedavého (AC) napäťia

- Pripojte čierny skúšobný vodič k svorke „COM“ a červený skúšobný vodič k svorke  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .
- Nastavte otočný prepinač do polohy  $V\sim$ .
- Pripojte skúšobné vodiče k meranemu zdroju alebo obvodu.
- Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.

Poznámka: K zabráneniu zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poškodeniu meracieho prístroja neprispôjajte na svorky napätie vyššie ako 600 V.

## Meranie striedavého (AC) prúdu

- Nastavte otočný prepinač do polohy 2/20 A~, 200/600 A~ pre meranie striedavého prúdu.

2. Sťačte páku a obklopte čelustami meraný vodič. Skontrolujte, že sú čeluste perfektnie uzavreté.

Poznámka:

- Vždy môže byť čelustami obklopený iba jeden vodič.
- K získaniu presného údaja musí byť vodič uprostred čelustí.
- Nedotýkajte sa žiadneho vodiča rukou alebo pokožkou.

3. Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.

Poznámka:

- Pred začatím merania odpojte všetky skúšobné vodiče z meracieho prístroja.
- Max. merací rozsah meracieho prístroja pre striedavý prúd je 600 A. Meranie vyšších hodnôt má za následok väčšiu chybu merania.

## Meranie odporu

- Pripojte čierny skúšobný vodič k svorke COM a červený skúšobný vodič k svorke  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .
- Nastavte otočný prepinač do polohy  $\Omega$ .
- Pripojte skúšobné vodiče k meranemu predmetu.
- Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.

Poznámka:

- Ak je odpor rovný a väčší než  $1M\Omega$ , môže trvať niekolko sekúnd, než sa údaj stabilizuje. To je normálne pre meranie vysokých odporov.
- Ak sú vstupné svorky v stave rozpojeného obvodu, displej zobrazí indikátor prekročenia rozsahu OL.
- Pred zahájením merania odpojte napájanie meraného obvodu a starostlivo výbite všetky kondenzátory.

## Skúška diódy

- Pripojte čierny skúšobný vodič k svorke COM a červený skúšobný vodič k svorke  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ . (Červený skúšobný vodič je kladný +).
- Nastavte otočný prepinač do polohy  $\blacktriangleright\cdot||$ . Potom stlačte tlačidlo FUNC./HOLD, kým sa na displeji nezobrazí symbol  $\blacktriangleright\cdot||$ .
- Pripojte červený skúšobný vodič k anóde meranej diódy a čierny skúšobný vodič ku katóde.
- Na displeji odčítajte približný úbytok napäťia v prieplustnom smere diódy.

## Skúška priechodnosti

- Pripojte čierny skúšobný vodič k svorke COM a červený skúšobný vodič k svorke  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .
- Nastavte otočný prepinač do polohy  $\blacktriangleright\cdot||$ . Potom stlačte tlačidlo FUNC./HOLD, kým sa na displeji nezobrazí symbol  $\cdot||$ .
- Pripojte skúšobné vodiče k meranemu obvodu.
- Ej je odpor menší ako pribl.  $30\Omega$ , zabudovaný bzučiak zapne.

Poznámka: Pred zahájením skúšky odpojte napájanie meraného obvodu a starostlivo výbite všetky kondenzátory.

## Automatické vypnutie napájania

Ak nebudete používať merací prístroj alebo neotočíte otočným prepínačom po dobu 15 minút, merací prístroj sa automaticky vypne a prejde do režimu spánku.

Režim spánku meracieho prístroja zrušíte stlačením tlačidla FUNC./HOLD alebo otočením prepínača.

Ak stlačíte tlačidlo FUNC./HOLD pre zrušenie režimu spánku a otočný prepinač bude v polohe funkcie merania napäťia, prúdu alebo odporu, nebude funkcia automatického vypnutia nadále aktívna.

## ÚDRŽBA

Pravidelne čistíte puzzdro vlnkou látkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte brúsené hmoty alebo rozpúšťadlá. Nečistoty alebo vlnkost na svorkách môžu ovplyvniť údaje merania. Pri čistení svorkiek postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- Vypnite merací prístroj a odpojte všetky skúšobné vodiče.
- Trasením odstraňte všetky nečistoty, ktoré sa vyskytujú na svorkách.
- Namočte čistú handru do liehu. Riadne očistite okolie každej svorky.

Po vyčistení je možné multimeter použiť len keď je úplne suchý.

## VÝMENA BATERIÍ

Ked' sa na displeji objaví indikátor slabých batérií  $\oplus\ominus$ , batérie sú slabé a je nutné ich okamžite vymeniť.

⚠ Pred výmenou batérií musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia. Pri výmene batérií najskôr vyskrutkujte skrutku krytu batérií a zložte kryt, potom vymeňte výbited batérie za nové batérie rovnakého typu a pritom dávajte pozor na správnu polaritu pri ich vkladaní. Nasadte naspäť kryt a zaskrutkujte skrutku.

## ⚠ Varovanie:

Pred otvorením puzdra alebo zložením krytu batérií odpojte skúšobné vodiče od meracieho prístroja a odstráňte čeluste z meraného vodiča.

Poznámka:

1. Zmena tejto príručky je vyhradená bez upozornenia.
2. Naša spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty.
3. Obsah tejto príručky nie je možné použiť ako oprávnenie na použitie meracieho prístroja pre akékoľvek špeciálne použitie.

Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorí sú fyzicky, zmyslová alebo mentálne neschopní či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruuované ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohlad nad detmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.

 Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte mestske úrády. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že MD-310C je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Záriadenie je možné veľmi prevádzkovať v EÚ. Prehľásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

## Technický podporu možno získať u dodávateľa:

EMOS SK s.r.o., Hlinická 409/22, 014 01 Bytča, Slovakia

## PL | Multimetr cyfrowy česky

Przed rozpoczęciem korzystania z MD-310C, prosimy uważnie przeczytać te instrukcje obsługi.

Są w niej zaznaczone szczególnie ważne fragmenty, które mówią o zasadach bezpieczeństwa pracy z tym przyrządem. W ten sposób zapobiegniemy niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym albo uszkodzeniu miernika.

Multimetr cyfrowy został zaprojektowany zgodnie z normą IEC-61010 dotyczącą elektronicznych przyrządów pomiarowych zaliczanych do kategorii (CAT III 600 V), do poziomu zakłóceń 2. Kategoria CAT III jest przeznaczona do pomiaru obwodów i wyposażenia zasilanego z instalacji ulożonej na stałe, takiego jak: przekaźniki, gniazdka, panele rozdzielcze, rozdzielnice zasilające i krótkie obwody oraz systemy oświetlenia w dużych budynkach.

### Symboly elektryczne

⎓ prąd zmienny (AC)

⎓ prąd stał (DC)

⚠ ostrzeżenie - przed użyciem przeczytać instrukcję

⚠ niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

⏚ uziemienie

CEE Deklaracja Zgodności (CE)

☒ urządzenie jest chronione przez izolację podwójną i izolację wzmacnioną

### ⚠ UWAGA

W szczególności należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Przed uruchomieniem multimetu trzeba starannie sprawdzić, czy przyrząd nie jest uszkodzony. Jeżeli na przyrządzie będą widoczne uszkodzenia, nie wolno wykonywać żadnych pomiarów! Sprawdzamy, czy powierzchnia multimetu nie jest podrapana, a boczne zaczepy niesprawne.
- Sprawdzamy, czy izolacja na sondach pomiarowych i cęgach nie jest uszkodzona. Przy uszkodzeniu izolacji zagroża niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie korzystamy z uszkodzonych sond pomiarowych albo cęg!
- Nie mierzymy napięć przekraczających 600 V, albo prądów większych od 600 A!
- Zaciśk „COM” musi być zawsze podłączony do odpowiedniego potencjału ziemi odniesienia.
- Jeżeli stwierdzimy niormalne wyniki pomiarów, nie korzystajmy dalej z multimetru. Jeżeli nie ma pewności, co do przyczyny usterki, należy się skontaktować z ośrodkiem serwisowym.

• Nie mierzmy większych napięć i prądów, niż te zaznaczone na przednim panelu multimetru i cęgach. Grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenie multimetru!

• Przed pomiarami sprawdzamy, czy multimeter pracuje poprawnie. Sprawdzamy go w obwodzie, którego parametry elektryczne są nam znane.

• Przed włączeniem multimetru do obwodu, w którym chcemy zmierzyć natężenie prądu, wyłączamy zasilanie tego obwodu.

• Nie korzystamy i nie przechowujemy multimetru w środowisku o wysokich temperaturach, zapaleniu i wilgotności. Nie zalecamy również korzystania z przyrządu w środowisku, w którym może występować silne pole magnetyczne albo gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.

• Przy wymianie baterii, albo innej części multimetru, korzystamy z części zamiennych tego samego typu z taką samą specyfikacją. Wymieniamy je przy wyłączonym i odłączonym multimetrem!

• Nie zmieniamy albo w innym sposób nie przełączamy wewnętrznych obwodów multimetru!

• Zachowujemy szczególną ostrożność przy pomiarach napięć większych od 30 V AC rms, 42 V w impulsie albo 60 V DC. Zagroża to niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

• Przy manipulacji z grotami pomiarowymi sprawdzamy, czy trzymamy je poza ogranicznikiem dla palców.

• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie dotykamy ręką albo inną częścią ciała żadnych przewodów bez izolacji.

• Przed otwarciem obudowy multimetru, odłączamy groty pomiarowe od sprawdzanego obwodu.

• Nie wykonyujemy pomiarów, jeżeli obudowa multimetru jest zdjęta albo połuzowana.

• Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się ikona rozładowanej baterii „”, baterię należy wymienić. W przeciwnym razie wyniki pomiarów mogą nie być dokładne.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Multimetr MD-310C używamy tylko tak, jak jest to nizzej wstępnie określone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przyrządu albo obrażeń ciała u ludzi. Przestrzegamy następujących instrukcji:

• Przed rozpoczęciem pomiarów rezystancji, diód albo prądu, wyłączamy obwody od źródła energii i rozładowujemy kondensatory wysokonapięciowe.

• Przed pomiarem sprawdzamy, czy przełącznik obrotowy zakresów pomiarowych znajduje się we właściwym położeniu. W żadnym razie nie wykonywamy zmian zakresu pomiarowego (obracając przełącznik obrotowy zakresów pomiarowych) podczas pomiaru! Może dojść do uszkodzenia przyrządu.

• Jeżeli będziemy mierzyć natężenie prądu, to zasilanie obwodu wyłączamy wcześniej, niż podłączymy do niego multimeter.

## Opis przyrządu

Multimetr cyfrowy MD-310C jest jednym z kompaktowych mierników z wyświetlaczem 3,5 cyfr, przeznaczonym do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, prądu przemiennego, rezystancji, testowania diód i akustycznej kontroli przewodzenia i ciągłości obwodów.

Multimetr jest wyposażony w automatyczne dobieranie zakresu pomiarowego. Wskazuje też przekroczenie zakresu pomiarowego. Ma funkcję automatycznego wyłączenia. Multimetr zapewnia ochronę przed przeciążeniem i informuje o rozładowaniu się baterii.

Idealnym miejscem do zastosowania multimetru MD-310C jest na przykład warsztat, laboratorium albo gospodarstwo domowe.

## Parametry techniczne

Wyświetlacz: LCD, 1999 (3,5 cyfry) z automatycznym wskaźnikiem polaryzacji

Metoda pomiaru: podwójne całkowanie w dół z przetwornikiem A/D

Szybkość odczytu: 3x na sekundę

Rozwarcie kleszczy: 25 mm

Maks. mierzony przewód: Ø 25 mm

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C < 75 %

Temperatura przechowywania: -20 °C do 50 °C,

wilgotność względna < 85 %

Zasilanie: 2x 3 V CR2032

Rozładowanie baterii: wskazywanie za pomocą symbolu baterii na wyświetlaczu

Wskaźnik przekroczenia zakresu: wyświetlenie komunikatu „OL“ na LCD

Kategoria pomiarów: CAT III (600 V)

Wymiary i ciężar: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (łącznie z bateriami)

## WYPOSAŻENIE

Instrukcja: 1 szt.  
Przewody pomiarowe: 1 para  
Baterie: 2 szt. CR2032, 3 V

### Widok z przodu na multymetra

(patrz rys. 1)

- 1 – Cegły (Czujnik prądu)  
Wykorzystywane do objęcia przewodu przy pomiarze prądu.
- 2 – Przycisk FUNC./HOLD (zatrzymanie danych na wyświetlaczu)  
Stosuje się jako wejście do trybu zatrzymania danych pomiarowych albo do zakończenia tego trybu (dotyczy trybów mierzenia napięcia, prądu i rezystancji). Stosuje się przy przełączaniu pomiędzy funkcją test diód albo test ciągłości, kiedy przełącznik obrotowy jest w położeniu  $\Delta$ .
- 3 – Wyświetlacz  
3,5 cyfry LCD z maksymalnym wynikiem pomiaru 1999.
- 4 – Zaciśk „COM”  
Zaciśk do podłączenia czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego.
- 5 – Zaciśk  $V\Omega\Delta$   
Zaciśk do podłączenia czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego.
- 6 – Przełącznik obrotowy  
Jest stosowany do wyboru odpowiedniej funkcji oraz do włączenia albo wyłączenia miernika.  
Jeżeli nie korzystamy z przyrządu, ustawiamy ten przełącznik obrotowy w położeniu wyłączeniu OFF.
- 7 – Dźwignia  
Jest stosowana do otwierania i zamknięcia kleszczy.
- 8 – Zabezpieczenie na uchwytcie  
Jest przeznaczone do zabezpieczenia palców przed dotykaniem do przewodu pomiarowego. Miernik trzeba trzymać w miejscach znajdujących się za tym ogranicznikiem.

### Wbudowany brzęczek:

Przy naciśnięciu przycisku FUNC./HOLD brzęczek włącza się, jeżeli funkcja tego przycisku jest aktywna.

Prze automatycznym wyłączeniem się miernika, przyrząd wydaje 5 krótkich piknięć, później po 1 minucie wydaje długie piknięcie i wyłącza się automatycznie.

Uwaga: Jeżeli jest ustawiony zakres prądowy 2/20 A~, brzęczek nie jest aktywny.

### Dokładność pomiarów

Dokładność jest wyspecyfikowana na czas jednego roku po kalibracji i w temperaturze  $18^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej do 75 %.

Specyfikacja dokładności ma następujący format:  
 $\pm [0,0000 \text{ dane przyrządu}] + [najmniejsza cyfra znacząca]$

### Napięcie stałe (DC)

| Zakres | Rozdzielcość | Dokładność         | Ochrona przed przeciążeniem |
|--------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 200 mV | 0,1 mV       | $\pm (0,5 \% + 5)$ | 600 V wartości skutecznej   |
| 2 V    | 1 mV         |                    |                             |
| 20 V   | 10 mV        | $\pm (0,8 \% + 5)$ |                             |
| 200 V  | 100 mV       |                    |                             |
| 600 V  | 1 V          | $\pm (1 \% + 5)$   |                             |

Impedancja wejściowa:  $10 \text{ M}\Omega$

$\Delta$  Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe: 600 V DC

### Napięcie przemienne (AC)

| Zakres | Rozdzielcość | Dokładność         | Ochrona przed przeciążeniem |
|--------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 2 V    | 1 mV         | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V wartości skutecznej   |
| 20 V   | 10 mV        |                    |                             |
| 200 V  | 100 mV       |                    |                             |
| 600 V  | 1 V          |                    |                             |

Impedancja wejściowa:  $10 \text{ M}\Omega$

Zakres częstotliwości:  $40 \text{ Hz} \sim 400 \text{ Hz}$

$\Delta$  Maks. dopuszczalne napięcie wejściowe: 600 V wartości skutecznej  
Wynik: wartość średnia kalibrowana do wartości skutecznej przebiegu sinusoidalnego

### Prąd przemienny (AC)

| Zakres | Rozdzielcość | Dokładność                           | Ochrona przed przeciążeniem |
|--------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2 A    | 0,001 A      | $\leq 0,4 \text{ A} \pm (6 \% + 20)$ | 600 A wartości skutecznej   |
| 20 A   | 0,01 A       | $\leq 4 \text{ A} \pm (4 \% + 10)$   |                             |
| 200 A  | 0,1 A        | $\geq 4 \text{ A} \pm (3 \% + 8)$    |                             |
| 600 A  | 1 A          | $\pm (2,5 \% + 5)$                   |                             |

Zakres częstotliwości:  $50 \text{ Hz} \sim 60 \text{ Hz}$

Nie stosować czujnika prądu do pomiarów prądu o częstotliwości powyżej 60 Hz.

$\Delta$  Maks. dopuszczalny prąd wejściowy: 600 A

Wynik: wartość średnia kalibrowana do wartości skutecznej przebiegu sinusoidalnego

### Rezystancja

| Zakres         | Rozdzielcość   | Dokładność         | Ochrona przed przeciążeniem |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| 200 $\Omega$   | 100 m $\Omega$ | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V wartości maksymalnej  |
| 2 k $\Omega$   | 1 $\Omega$     |                    |                             |
| 20 k $\Omega$  | 10 $\Omega$    | $\pm (1,0 \% + 5)$ |                             |
| 200 k $\Omega$ | 100 $\Omega$   |                    |                             |
| 2 M $\Omega$   | 1 k $\Omega$   | $\pm (1,2 \% + 5)$ |                             |
| 20 M $\Omega$  | 10 k $\Omega$  | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                             |

### Test ciągłości obwodów

| Zakres   | Rozdzielcość   | Opis   | Ochrona przed przeciążeniem |
|----------|----------------|--|-----------------------------|
| $\Delta$ | 100 m $\Omega$ | Jeżeli rezystancja będzie mniejsza od około 30 $\Omega$ , brzęczek włączy się. | 600 V wartości maksymalnej  |

Uwaga: Jeżeli rezystancja zawiera się pomiędzy  $30 \Omega$  i  $100 \Omega$ , brzęczek może, ale nie musi się włączyć. Jeżeli rezystancja przekracza  $100 \Omega$ , brzęczek nie włączy się.

### Test diód

| Zakres        | Rozdzielcość | Opis  | Ochrona przed przeciążeniem |
|---------------|--------------|---|-----------------------------|
| $\rightarrow$ | 1 mV         | Wyświetlanym jest orientacyjny spadek napięcia w kierunku przewodzenia diody. Napięcie przy otwartym obwodzie: Około 1,48 V | 600 V wartości maksymalnej  |

### Tryb zatrzymywania wyników pomiarów

Naciśkając przycisk FUNC./HOLD zatrzymujemy aktualny wynik pomiaru na wyświetlaczu.

Na wyświetlaczu jako wskaźnik pojawia się symbol D.H. Jeżeli chcemy ukonczyć ten tryb, po prostu naciśnijmy ten przycisk jeszcze raz.

Symbol D.H znika.

Dotyczy trybów pomiaru napięcia, prądu i rezystancji.

### Pomiar napięcia stałego (DC)

- Czarny przewód pomiarowy podłączamy do zaciśku „COM”, a czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zaciśku  $V\Omega\Delta$ .
- Przekraczamy przełącznik obrotowy w położenie  $V\sim$ .
- Podłączamy przewody pomiarowe do mierzonego źródła albo obwodu.
- Zmierzona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu.  
Zostanie również wyświetlona polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego.

Uwaga: Aby zapobiec porażeniu pradem elektrycznym albo uszkodzeniu miernika, do zacisków nie podłączamy napięcia przekraczającego 600 V.

### Pomiar napięcia przemiennego (AC)

- Czarny przewód pomiarowy podłączamy do zaciśku „COM”, a czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zaciśku  $V\Omega\Delta$ .
- Przekraczamy przełącznik obrotowy w położenie  $V\sim$ .
- Podłączamy przewody pomiarowe do mierzonego źródła albo obwodu.
- Zmierzona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu.

**Uwaga:** Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu miernika, do zacisków nie podłączamy napięcia przekraczającego 600 V.

### Pomiar prądu przemiennego (AC)

- Przekręcamy przełącznik obrotowy w położenie 2/20 A~, 200/600 A~ do pomiaru prądu przemiennego.
- Naciskamy dźwignię i obejmujemy kleszczami mierzony przewód.

Sprawdzamy, czy cęgi są dobrze zamknięte.

**Uwaga:**

- Aż każdym razem cęgi mogą obejmować tylko jeden przewód
- Dla uzyskania dokładnego wyniku konieczne jest, aby przewód znajdował się po środku kleszczy.
- Nie dotykamy żadnego przewodu ręką, ani inną częścią ciała.

3. Zmierzona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu.

**Uwaga:**

- Przed rozpoczęciem pomiaru odłączamy wszystkie przewody pomiarowe od miernika.
- Maks. zakres pomiarowy przyrządu dla prądu przemiennego wynosi 600 A. Pomiar większych wartości powoduje zwiększenie uchybu pomiaru.

### Pomiar rezystancji

- Czarny przewód pomiarowy podłączamy do zacisku COM, a czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku **VΩ►••!**.
- Przekręcamy przełącznik obrotowy w położenie **Ω**.
- Podłączamy przewody pomiarowe do badanego obiektu.
- Zmierzona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu.

**Uwaga:**

- Jeżeli rezystancja jest równa albo większa od **1MΩ**, to może potrwać kilka sekund, aż wynik pomiaru się ustabilizuje.  
To jest normalne zjawisko przy pomiarze dużych rezystancji.
- Jeżeli zaciski wejściowe są w stanie rozłączonego obwodu, wyświetlacz pokazuje wskaźnik przekroczenia zakresu OL.
- Przed rozpoczęciem pomiarów odłączamy zasilanie mierzonego obwodu i starannie rozładowujemy wszystkie kondensatory.

### Badanie diody

- Czarny przewód pomiarowy podłączamy do zacisku COM, a czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku **VΩ►••!**. (czerwony przewód pomiarowy jest dodatni.)
- Przekręcamy przełącznik obrotowy w położenie **►••!**. Następnie naciskamy przycisk FUNC./HOLD, aż na wyświetlaczu nie pojawi się symbol **►••!**.
- Czerwony przewód pomiarowy podłączamy do anody mierzonej diody, a czarny przewód pomiarowy do katody.
- Na wyświetlaczu odczytujemy orientacyjny spadek napięcia w kierunku przewodzenia diody.

### Sprawdzanie ciągłości

- Czarny przewód pomiarowy podłączamy do zacisku COM, a czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku **VΩ►••!**.
- Przekręcamy przełącznik obrotowy w położenie **►••!**. Następnie naciskamy przycisk FUNC./HOLD, aż na wyświetlaczu nie pojawi się symbol **••!**.
- Podłączamy przewody pomiarowe do mierzonego obwodu.
- Jeżeli rezystancja jest mniejsza od około 30 Ω, włączy się wbudowany brzęczek.

**Uwaga:** Przed rozpoczęciem pomiarów odłączamy zasilanie mierzonego obwodu i starannie rozładowujemy wszystkie kondensatory.

### Automatyczne wyłączenie zasilania

Jeżeli nie będziemy korzystać z przyrządu pomiarowego albo nie przekręcimy przełącznika obrotowego przez 15 minut, przyrząd automatycznie wyłączy się i przejdzie do stanu gotowości.

Stan gotowości przerwamy naciskając przycisk FUNC./HOLD albo przekręcając przełącznik obrotowy.

Jeżeli naciśnemy przycisk FUNC./HOLD aby przerwać trybgotowości, a przełącznik obrotowy będzie w położeniu funkcji pomiaru napięcia, prądu albo rezystancji, to funkcja automatycznego wyłączenia nie będzie później aktywna.

### KONSERWACJA

Obudowę czyszczymy okresowo wilgotną ścieczką z delikatnym środkiem do mycia. Nie korzystamy z preparatów o działaniu ściernym albo z rozpuszczalników. Zanieczyszczenia albo wilgotność na zaciskach może wpłynąć na wartość mierzoną. Przy czyszczeniu zacisków postępujemy zgodnie z poniższymi krokami:

- Wyłączamy miernik i odłączamy wszystkie przewody pomiarowe.

2. Wstrząśnięciem usuwamy wszelkie zanieczyszczenia, które znajdują się na zaciskach.

3. Czystą ścieczką moczymy w spirytusie. Starannie czyścimy otoczenie każdego zacisku. Po czyszczeniu ponowne użycie multimetra możliwe jest dopiero po wyschnięciu.

### WYMIANA BATERII

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik rozładowanych baterii , to oznacza, że rozładowane baterie natychmiast wymienić.

Przed wymianą baterii trzeba odłączyć końcówki pomiarowe od mierzonego obwodu albo urządzenia. Przy Wymianie baterii najpierw odkręcamy wkręt mocujący osłonę baterii i zdajemy ją osłonę, potem wymieniamy rozładowane baterie na nowe tego samego typu i zwracam uwagę na ich poprawną polaryzację przy wkładaniu. Osłonę zakładamy z powrotem i przykręcamy wkrętem.

### Ostrzeżenie:

Przed otwieraniem obudowy albo zdejmowaniem osłony baterii odłączamy przewody pomiarowe od miernika i zdajemy cęgi z przewodu mierzonego.

### Uwaga:

- Zmiana treści tej instrukcji jest zastrzeżona bez uprzedzenia.
- Nasza spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.
- Treść tej instrukcji nie można wykorzystać jako zastosowania przyrzuciego pomiarowego do jakiegokolwiek specjalnego przeznaczenia.

Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (łaczníci z dziećmi), których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są one pod nadzorem lubnie zostały poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, żeby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczać  nie łącznie z innymi odpadami zużyciego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużyciego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Emos spol. s.r.o. oświadcza, że wyrób MD-310C jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

### Pomoc techniczna można uzyskać u dostawcy:

EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## HU | Digitális laktatfogó multimeter

Mielőtt az MD-310C eszközt használhatna veszi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ki vannak benne emelve a különösen fontos részek, amelyekben a készülékkel való biztonságos munkáról van szó. Így elkerülheti az esetleges áramütést vagy a készülék meghibásodását. A laktatfogó multiméter a (CAT III 600 V) kategóriába, a 2. szennyezettségi szintbe tartozó elektronikus mérőkészülékekre vonatkozó IEC-61010 normának megfelelően készült. A CAT III kategória használatos a fix kimeneti tápellátással rendelkező áramkörök (például relé, aljzat, telefonközpont, illetve nagy épületek tápellátásai, rövid elágazó áramkörök) és váltási rendszerei) méréséhez.

### Elektromosságra vonatkozó jelzések

 váltakozó áram (AC)

 egyenáram (DC)

 figyelmeztetés - használat előtt tanulmányozza az útmutatót

 áramütés veszélye

 földelés

 megfelelőségi nyilatkozat (CE)

 a készüléket kettős szigetelés és megerősített szigetelés védi

### FIGYELEM

Különösen vegye figyelembe az alábbi instrukciókat:

- Mielőtt használhatba veszi a multimétert, figyelmesen ellenőrizze, nincs-e a készülék meghibásodva. Amennyiben a készüléken látható meghibásodást talál, ne végezzen vele mérést! Ellenőrizze, nincs-e

- a multiméter felülete megkárolódva és az oldalsó csatlakozások rágását nem lazult-e meg.
- Ellenőrizze a szigetelést a mérőszondákon és -pofákon. A szigetelés meghibásodása áramütést okozhat. A meghibásodott mérőszondákat vagy pofákat ne használja!
  - Ne mérjen 600V-nál nagyobb feszültséget vagy 600 A-nál nagyobb áramerősséget!
  - A „COM” csatlakozónak minden csatlakoztatva kell lennie a vonatkozó méri földhöz.
  - Amennyiben abnormális méri eredményeket tapasztal, a multimétert ne használja. Ha nem biztos benne, mi a hiba oka, forduljon a szervizközponthoz.
  - Ne mérjen a multiméter előző paneljén és a pofákon feltüntetettnek magasabb feszültséget vagy áramerősséget. Ez áramütéshez és a készülék meghibásodásához vezethet!
  - Használálat előtt ellenőrizze, hogy a multiméter megfelelően működik-e. Teszteljen egy áramkört, amelyiknek ismeri az elektromos adatait.
  - Mielőtt a multimétert csatlakoztatja az áramkörhöz, amelyet mérni szándékozik, kapcsolja ki az addot áramkör tápellátását.
  - Ne használja és ne tárolja a multimétert magas hőmérsékletű, poros, nedves környezetben. Nem javasoljuk továbbá a készüléket olyan környezetben sem használni, ahol erős mágneses mező fordul elő, vagy ahol robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.
  - Elemek vagy a multiméter más alkatrészeinek cseréjekor ugyanolyan típusú és specifikációú cserealkatrészeket használjon. A cserét csak kikapcsolt és kihúzott multiméter esetén hajtsa végre!
  - Ne változtassa meg és semmiféle képpen ne módosítsa a multiméter belső áramköréit!
  - Különös óvatossággal végezze a mérést 30 V AC rms-t, 42 V csúcscot vagy 60 V DC-t meghaladó feszültség esetén. Áramütés veszélye fenyeget!
  - A mérőtűskék kezelésekor figyeljen arra, hogy csak az ujjvédő perem mögött fogja meg őket.
  - Aramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érjen hozzá a kezével vagy bőrével csupasz vezetőhöz.
  - Mielőtt kinyitja a multiméter fedelét, szakítsa meg a csatlakozást a mérőtűskék és a tesztelt áramkör között.
  - Ne végezzen mérést, ha a multiméter fedele le van véve vagy ki van lazítva.
  - Amint a kijelzőn megjelenik a lemerült elem ikonja, , cserélje ki az elemeket. Ellenkező esetben a további mérések pontatlannak lehetnek.

## FIGYELMEZTETÉS

Az MD-310C multimétert csak az alábbiakban megadtak szerint használja. Különben kár okozhat a készüléken vagy saját egészségében. Vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Mielőtt ellenállást, diódát vagy áramerősséget mér, húzza ki az áramkört az energiaforrásból és sússe ki a magasfeszültségű kondenzátorokat.
- A mérés előtt győződjön meg róla, hogy a tartomány körkapcsolója megfelelő állásban van. Semmiképpen se módosítsa a méri tartományt (a mérésprogram körkapcsolójának elforgatásával) a mérés folyamán! Ez a készüléken meghibásodást okozhat.
- Ha áramerősséget mér, kapcsolja ki az áramkör tápellátását, mielőtt a multimétert csatlakoztatja hozzá.

## A készülék leírása

Az MD-310C laka fogó multiméter 3,5-jegyű kijelzőjével azon kompakt készülékek részei minden tartozik, melyek feladata egyenfeszültség és váltófeszültség, váltóáramú áramerősség, ellenállás mérése, diódák tesztelése, valamint vezetőképesség és áramkörök akusztikai vizsgálata.

A multiméter az értékek mérésére beépített mérőtartománnal rendelkezik. Jelzi a méri tartományt átlépését. Automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. A multiméter védelmet biztosít túlterhelés ellen és tüjékoztat róla, ha az elem lemerülben van.

Ideálisan használható az MD-310C multiméter pl. műhelyekben, laboratóriumokban és a háztartásban.

## Műszaki paraméterek

Kijelző: LCD, 1999 (3,5-jegyű) a polaritás automatikus kijelzésével Mérési módszer: kettős csökkenő integráló A/D átalakítóval

Olvassási sebesség: 3x másodpercenként

A pofák nyilásválasztása: 25 mm

Mérhető vezető: Ø 25 mm

Üzemű hőmérséklet: 0 °C - 40 °C < 75 %

Tárolási hőmérséklet: -20 °C - 50 °C, relatív páratartalom < 85 %

Tápellátás: 2x 3 V CR2032

Gyenge elem jelzése: elem szimbólum megjelenítésével a kijelzőn A tartomány túllépésénél kijelzése: „OL” szám ábrázolása az LCD-N Mérési kategória: CAT III (600 V)

Méreték és tömeg: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (elemekkel együtt)

## TARTOZÉKOK:

Kézikönyv: 1 darab

Próbavezeték: 1 pár

Elemek: 2 db CR2032, 3 V

## A multiméter elölnézetére

(lásd az 1. ábrát)

1 – Pofák (Mérőfej)

A vezető befogására szolgálók áramerősségg mérésekor.

2 – FUNC./HOLD nyomógomb (az adatok megtartása a kijelzőn)

A „mérési adatok megtartása” üzemmódban való belépésre, illetve az üzemmódból való kilépésre való (a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérésére vonatkozik). A diódateszt és a folytonossági teszt közötti átkapcsolásra szolgál, ha a forgatható kapcsoló állásban van.

3 – Kijelző

3,5-jegyű LCD kijelző, max. 1999 méri adattal.

4 – „COM” csatlakozó

Csatlakozó a fekete (negatív) próbavezetőhöz.

5 – Csatlakozó **VΩ**

Csatlakozó a piros (pozitív) próbavezetőhöz.

6 – Forgatható kapcsoló

A kívánt funkció kiválasztására, valamint a mérőszköz be- és kikapcsolására szolgál.

Amikor a mérőszköz nem használja, állítsa ezt a forgatható kapcsolót kikapcsolt OFF állapotba.

7 – Kar

A pofák nyitására és zárasára szolgál.

8 – Véddőperem

Arra szolgál, hogy véde az ujjakat a tesztelt vezetőhöz való hozzáéről. Ne fogja meg a mérőkészüléket ezen a peremen túl.

## Beépített hangjelzés:

A FUNC./HOLD gomb megnyomásakor a hangjelző bekapcsol, amennyiben ennek a gombnak a funkciója aktív.

Mielőtt a mérőkészülék automatikusan kikapcsol, kiad 5 rövid sípoló hangot, később 1 perc múlva sípol egy hosszút, majd automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha 2/20 A ~ áramtartományon beállítva, a hangjelző inaktiv.

## Méri pontosság

A pontosság 18 °C ~ 28 °C hőmérsékleten és < 75 % relatív páratartalom mellett van megadva, és a gyártási kalibrálástól számított 1 évig érvényes.

A pontosság meghatározása az alábbi formában történik:

±([a készülék adatainak %-a]+[a legalacsonyabb érvényes számjegyek száma])

## Egyenfeszültségs (DC)

| Tartomány | Felbontás | Pontosság     | Túlterhelés elleni védelem |  |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------|--|
| 200 mV    | 0,1 mV    | ± (0,5 % + 5) | 600 V effektív             |  |
| 2 V       | 1 mV      | ± (0,8 % + 5) |                            |  |
| 20 V      | 10 mV     |               |                            |  |
| 200 V     | 100 mV    | ± (1 % + 5)   |                            |  |
| 600 V     | 1 V       | ± (1,5 % + 5) |                            |  |

Bemeneti impedancia: 10 MΩ

△ Max. megengedett bemeneti feszültség: 600 V DC

## Váltakozó feszültségs (AC)

| Tartomány | Felbontás | Pontosság     | Túlterhelés elleni védelem |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| 2 V       | 1 mV      | ± (1,2 % + 5) | 600 V effektív             |
| 20 V      | 10 mV     |               |                            |
| 200 V     | 100 mV    |               |                            |
| 600 V     | 1 V       |               |                            |

Bemeneti impedancia: 10 MΩ

Frekvenciatartomány: 40 Hz ~ 400 Hz

△ Max. megengedett bemeneti feszültség: 600 V ef.

Válasz: átlagos, a szinuszfolyamat effektív értékére kalibrálva

## Váltakozó áram (AC)

| Tartomány | Felbontás | Pontosság                           | Túlterhelés elleni védelem |
|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------|
| 2 A       | 0,001 A   | $\leq 0,4 \text{ A} \pm (6\% + 20)$ | 600 A effektív             |
| 20 A      | 0,01 A    | $\leq 4 \text{ A} \pm (4\% + 10)$   |                            |
| 200 A     | 0,1 A     | $> 4 \text{ A} \pm (3\% + 8)$       |                            |
| 600 A     | 1 A       | $\pm (2,5\% + 5)$                   |                            |

Frekvenciartomány: 50 Hz – 60 Hz

Né használja a mérőfejet a 60 Hz-es névleges frekvencia felett.

⚠ Max. megengedett bemenő áramerősség: 600 A

Válasz: átlagos, a szinuszfolyamat effektív értékére kalibrálva

## Ellenállás

| Tartomány | Felbontás | Pontosság         | Túlterhelés elleni védelem |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|
| 200 Ω     | 100 MΩ    | $\pm (1,2\% + 5)$ | 600 V csúcs                |
| 2 kΩ      | 1 Ω       | $\pm (1,0\% + 5)$ |                            |
| 20 kΩ     | 10 Ω      | $\pm (1,0\% + 5)$ |                            |
| 200 kΩ    | 100 Ω     | $\pm (1,2\% + 5)$ |                            |
| 2 MΩ      | 1 kΩ      | $\pm (1,2\% + 5)$ |                            |
| 20 MΩ     | 10 kΩ     | $\pm (1,5\% + 5)$ |                            |

## Áramkör folytonosságának vizsgálata

| Tartomány | Felbontás | Leírás   | Túlterhelés elleni védelem |
|-----------|-----------|--|----------------------------|
| •         | 100 mΩ    | Amennyiben az ellenállás kisebb, mint kb. 30 Ω, a hangjelzés bekapsol. | 600 V csúcs                |

Megjegyzés: Ha az ellenállás értéke 30 Ω és 100 Ω között van, nem biztos, hogy bekapsol a hangjelzés. Ha az ellenállás nagyobb, mint 100 Ω, a hangjelzés nem kapcsol be.

## Diódateszt

| Tartomány | Felbontás | Leírás  | Túlterhelés elleni védelem |
|-----------|-----------|---|----------------------------|
| ►         | 1 mV      | Megjeleníti a megközelítőleges feszültségveszteséget a dióda engedélyezett irányában. Feszültség nyílt áramkör esetén: Mintegy 1,48 V | 600 V csúcs                |

## Mérési adatok megtartása üzemmód

A FUNC./HOLD gomb megnyomásával az aktuális mérési adatot megtarthatja a kijelzőn.

A kijelzőn D.H. felirat jelenik meg.

Ha ki akar lépni ebből az üzemmódból, egyszerűen nyomja meg ezt a gombot újra.

A D.H. felirat eltűnik.

Ez a feszültség, az áramerősségi és az ellenállás mérési üzemmódra vonatkozik.

## Egyenfeszültség (DC) mérése

- Csatlakoztassa a fekete próbavezetőt a „COM” csatlakozóhoz, a piros próbavezetőt pedig a  $V(\Omega \rightarrow \cdot)$  csatlakozóhoz.
- Állítsa a forgatható kapcsolót  $V_{\cdot\cdot\cdot}$  állásba.

3. Csatlakoztassa a próbavezetőket a mérendő forráshoz vagy áramkörhöz.

4. A mért érték megjelenik a kijelzőn.

Megjelenik a piros próbavezető csatlakozásának polaritása.

Megjegyzés: Az elektromos árammal való érintkezés vagy a mérőkészülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne kapcsoljon a csatlakozóra 600 V-ot meghaladó feszültséget.

## Váltakozó feszültség (AC) mérése

- Csatlakoztassa a fekete próbavezetőt a „COM” csatlakozóhoz, a piros próbavezetőt pedig a  $V(\Omega \rightarrow \cdot)$  csatlakozóhoz.
- Állítsa a forgatható kapcsolót  $V_{\sim\sim}$  állásba.

3. Csatlakoztassa a próbavezetőket a mérendő forráshoz vagy áramkörhöz.

4. A mért érték megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: Az áramütés vagy a mérőkészülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne kapcsoljon a csatlakozóra 600 V-ot meghaladó feszültséget.

## Váltóáramerősség (AC) mérése

- Állítsa a forgatható kapcsolót 2/20 A~, 200/600 A~ állásba a váltóáramerősség méréiséhez.
- Nyomja meg a kart és fogja be a pofákba a mérendő vezetőt. Ellenőrizze, hogy a pofák teljesen bezártak-e.

Megjegyzés:

- Egyszerre csak egy vezetőt szabad begöjni.
- A pontos mérési adatok elérése érdekében a vezetőt a pofák középre kell helyezni.
- Egyetlen vezetőt se érintsen a kezével vagy a bőrével.
- A mért érték megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés:

- A mérés megkezdése előtt minden próbavezetőt húzzon ki a mérőkészülékből.
- A mérőkészülék max. mérési tartománya váltakozóáramú áramerősség esetén 600 A. Ennél magasabb értékek mérése nagyobb mérési hibával járhat.

## Ellenállás mérése

- Csatlakoztassa a fekete próbavezetőt a COM csatlakozóhoz, a piros próbavezetőt pedig a  $V(\Omega \rightarrow \cdot)$  csatlakozóhoz.
- Állítsa a forgatható kapcsolót  $\Omega$  állásba.
- Csatlakoztassa a próbavezetőket a mérendő tárgyhoz..
- A mért érték megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés:

- Ha az ellenállás egyenlő vagy nagyobb, mint  $1M\Omega$ , eltart néhány másodpercig, miközben stabilizálódik. Ez normális magas ellenállások mérésekor.
- Amennyiben a bemenő csatlakozók szétkapcsolt áramkör állapotában vannak, a kijelzőn megjelenik az OL - tartomány tüllépését jelző indikátor.
- A mérés megkezdése előtt szüntesse meg a mért áramkör tápellátását és gondosan szűssön ki minden kondenzátort.

## Diódavizsgálat

- Csatlakoztassa a fekete próbavezetőt a COM csatlakozóhoz, a piros próbavezetőt pedig a  $V(\Omega \rightarrow \cdot)$  csatlakozóhoz. (a piros próbavezetőt pozitív +).
- Állítsa a forgatható kapcsolót  $\rightarrow \cdot \cdot \cdot$  állásba. Ismét nyomja meg a FUNC./HOLD gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a  $\rightarrow \cdot \cdot \cdot$  jel.
- Csatlakoztassa a piros próbavezetőt a mérendő dióda anódjához, a fekete próbavezetőt pedig a dióda katódjához.
- A kijelzőn olvassa le a megközelítőleges feszültségveszteséget a dióda engedélyezett irányában.

## Ateresztőképesség vizsgálata

- Csatlakoztassa a fekete próbavezetőt a COM csatlakozóhoz, a piros próbavezetőt pedig a  $V(\Omega \rightarrow \cdot)$  csatlakozóhoz.
- Állítsa a forgatható kapcsolót  $\rightarrow \cdot \cdot \cdot$  állásba. Ismét nyomja meg a FUNC./HOLD gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a  $\rightarrow \cdot \cdot \cdot$  jel.
- Csatlakoztassa a próbavezetőket a mérendő áramkörhöz.
- Amennyiben az ellenállás kisebb, mint kb. 30 Ω, a beépített hangjelző kapcsol.

Megjegyzés: A vizsgálat megkezdése előtt szüntesse meg a mért áramkör tápellátását és gondosan szűssön ki minden kondenzátort.

## A tápellátás automatikus kikapcsolása

Ha a mérőkészülék 15 percig nem használja, vagy a forgatható kapcsolót nem forgatja, a mérőkészülék automatikusan kikapcsol és nyugalmi módba megy át.

A mérőkészülék nyugalmi módját a FUNC./HOLD gomb megnyomásával vagy a kapcsoló elforgatásával szüntetheti meg.

Amennyiben a FUNC./HOLD gomb nyomja meg a nyugalmi mód megszüntetéséhez, a forgatható kapcsoló pedig feszültség-, áramerősség- vagy ellenállásmérés állásban van, az automatikus kikapcsolás funkció a továbbiakban nem lesz aktiv.

## KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa a tokot nedves ronggyal és finom tisztítószerrel. Ne használjon sűrolányagot vagy oldószert. Bármifajta szennyeződés vagy nedvesség a csatlakozókon befolyásolhatja a mérési adatokat. A csatlakozók tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a mérőkészüléket és húzzon ki minden próbavezetőt.

- Rázossal távolítsan el a csatlakozókon található minden szennyeződést.
- Nedvesítse meg egy tiszta rongyot alkohollal. Alaposan tisztítsa meg az összes csatlakozó környékét. A tisztítást követően csak akkor használhatja a multimétert, amikor teljesen megszáradt.

## ELEMCSERE

Ha a kijelzőn megjelenik a gyenge elem szimbólum, az elem gyenge, és azonnal ki kell cserélni.

Az elem kivétele előtt a mérőtűskéket el kell távolítani a méréndő áramkörrel vagy készülékről. Elemcseré esetén először csavarja ki az elemfedél csavarját és vegye le a fedelét, majd cserélje ki a lemerült elemet azonos típusú új elemekkel, miközben ezeket beteszeti, figyeljen a helyes polaritásra Helyezze vissza a fedelét és csavarja vissza a csavart.

## Figyelmeztetés:

A tok kinyitása vagy az elemfedél levétele előtt távolítsa el a próbavezetőt kérőkészülékből és a profaktát a méréndő vezetőről.

## MEGJEGYZÉS

- Ezen kézikönyv figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
- Cégünk nem vállal felelősséget semmiféle veszteségről.
- Ezen kézikönyv tartalma nem jogosítja fel a felhasználót a mérőkészülék bármely speciális célra történő felhasználására.

A készüléket ne használják csökkenő fizikai, szellemi vagy érzékszeri képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs mellettük szakszerű felügyelet, ill. nem kapnak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől. A gyereknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a berendezéssel játszani.

Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyre lykkekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és környelmét. Az Emos spol. s.r.o. kijelenti, hogy az MD-310C megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

## Műszaki támogatás a forgalmazónál kapható:

EMOS spol. s.r.o., Šíráva 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## SI | Digitalni kleščni multimeter

Preden začnete uporabljati MD-310C, si pozorno preberite ta navodila za uporabo. V njih so poudarjena posebej pomembna mesta z navodili o načinu varnega dela s to napravo. S tem lahko preprečite možnost poškodbe z električnim tokom ali poškodbo naprave.

Kleščni multimeter je bil izdelan v skladu z normo IEC-61010 ki se nanaša na elektronske merilne naprave, ki spadajo v kategorijo (CAT III 600 V), so na ravni onesnaževanja 2. Kategorija CAT III je namenjena za merjenje tokokrogov iz opreme, napajane s fiksno inštalacijo, kot so releji, vtičnice, razdelilne plošče, napajalniki in kratki razvezani tokokrogi in sistemi razsvetljavev v velikih stavbah.

## Električni znaki

- izmenični tok (AC)
- enosmerni tok (DC)
- opozorilo – pred uporabo preučite navodila
- nevarnost poškodbe z električnim tokom
- ozemljitev
- izjava o skladnosti (CE)
- naprava je zaščitena z dvojno izolacijo in ojačeno izolacijo

## ⚠️ OPOZORILA

Upoštevajte predvsem naslednja navodila:

- Preden začnete uporabljati multimeter pozorno preverite, da naprava ni poškodovana. Če na napravi opazite očitno poškodbo, ne izvajajte meritev! Preverite, da površina ni odrgnjena in da bočne povezave niso razvezane.

Preverite tudi izolacijo na merilnih sondah. Ob poškodbi izolacije obstaja nevarnost poškodbe z električnim tokom. Ne uporabljajte poškodovanih merilnih sond ali čeljusti!

- Ne merite višje napetosti od 600 V, ali tok, ki je višji od 600 A!
- Vhod „COM“ mora biti vedno priključen na odnosno merilno podlago.

- Če dobite nevernavadne rezultate merjenja, multimetra ne uporabljajte. Lahko gre za prekinjeno varovalko. Če niste prepričani v vzrok napake, kontaktirajte servisni center.
- Ne merite z multimeterom višjih napetosti in tokov, kot so označeni na sprednjem panelu multimetra. Obstaja nevarnost poškodbe z električnim tokom in poškodbe multimetra!
- Pred uporabo preverite, ali multimeter deluje pravilno. Preverite tokokrog, za katerega poznate električne vrednosti.
- Preden multimeter priključite na tokokrog, katerega tok nameravate meriti, izključite napajanje danega tokokroga.
- Ne uporabljajte ali skladiščite multimetra v okolju z visoko temperaturo, pršnjo in vlažnostjo. Ne priporočamo uporabe naprave v okolju, kjer obstaja močno magnetsko polje ali kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Ob zamenjavi baterije, ali drugega dela multimetra, uporabite nadomestne dele enakega tipa in specifikacije. Zamenjavo izvedite vedno ob izključenem multimetru!
- Ne spreminjajte ali ne prilagajajte na kakršen koli način notranjih tokokrogov multimetra!
- Posebej pazite na merjenje napetosti višje od 30 V AC rms, 42 V koničen ali 60 V DC. Obstaja nevarnost poškodbe z električnim tokom!
- Če uporabljate merilne konice, pazite, da jo uporabljate še za zaščito za prst.
- Da bi preprečili udarec z električnim tokom, ne dotikajte se z roko ali podlago nobenih golih prevodnikov.
- Izklučite merilne konice od testiranega tokokroga preden odprete pokrov multimetra.
- Ne izvajajte nobenih merjenj, če je pokrov multimetra odstranjen ali sproščen.
- Ko se na zaslonusu prikaže ikona izpraznjene baterije , baterije zamenjajte. V nasprotnem primeru niso pozneje opravljena merjenja lahko natančna.

## ⚠️ OPOZORILA

Multimeter MD-310C uporabljajte le tako, kot je navedeno spodaj. V nasprotnem primeru lahko povzroči škodo na napravi ali vašem zdravju. Pazite na naslednja navodila:

- Preden izmerite upor, diode ali tok, izključite tokokroge od virov energije in izpraznite visoko napetostne kondenzatorje.
- Pred merjenjem preverite, ali je krózno stikalno velikosti merjenja nastavljeno v pravilen položaj. V nobenem primeru ne izvajajte nikakršnih sprememb v merilni velikosti (z obračanjem króznegra stikalna programov merjenja) tekom merjenja! Lahko nastane škoda na napravi.
- Če boste merili tok, izključite napajanje tokokroga preden, na njega priključite multimeter.

## Opis naprave

Kleščni multimeter MD-310C je iz linije kompaktnih naprav s 3,5 numeričnim zaslonsom, ki so namenjeni merjenju enakosmerne in izmenične napetosti, enakosmerne toka, upora, testiranje diod in zvočne preizkuse prevodnosti in tokokrogov.

Multimeter je opremljen s samodejnimi obsegom za merjenje vrednosti. Opozorja na preseganje merjenega obsega. Ima funkcijo samodejne izključitve. Multimeter nudi zaščito pred preobremenitvijo in informira o nizkem stanju baterije.

Idealna uporaba multimetra MD-310C je npr. v delavnicah, laboratorijsih in gospodinjstvih.

## Tehnični parametri

Zaslons: LCD, 1999 (3,5 številčni) z samodejnim kazalcem polarnosti

Metoda merjenja: dvojna sestopna integracija A/D s prevodnikom

Hitrost branja: 2 – 3x na sekundo

Razpon čeljusti: 25 mm

Maks. meriljni prevodniki: Ø 25 mm

Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C < 75 %

Kladiščna temperatura: -20 °C do 50 °C, relativna vlažnost < 85 %

Napajanje: 2x 3 V CR2032

Prazna baterija: indikacija s pomočjo simbola baterije na zaslonusu

Indikacija preseganja obsega: prikaz številke „OL“ na LCD

Kategorija merjenja: CAT III (600 V)  
Dimenzijsi in masa: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (skupaj z baterijami)

### PRIBOR

Priročnik: 1 kos  
Preizkusni prevodniki: 1 par  
Bateriji: 2 kosa CR2032, 3 V

### Čelni pogled na multimeter

(glej sliko 1)

- 1 – Čeljusti (Tokovni pretvornik)
  - Uporabljaljo se za prijem prevodnika merjenega toka.
- 2 – Tipka FUNC./HOLD (pridržanje podatka na zaslonu)
  - Uporablja se za vstop v režim pridržanja podatka merjenja ali za dokončanje tega režima (velja za režime merjenja napetosti, toka in upora). Uporablja se za preklop med funkcijo test diodi ali test kontinuitete, ko je vrtljivo stikalo v položaju  $\blacktriangleright\!\!\!$ .
- 3 – Zaslon
  - 3,5 številčni LCD zaslon z maks. podatkom merjenja 1999.
- 4 – Vhod "COM"
  - Priklikučni vhod za črni (negativni) preizkusni prevodnik.
- 5 – Vhod  $V\Omega\blacktriangleright\!\!\!$ 
  - Priklikučni vhod za rdeči (pozitivni) preizkusni prevodnik.
- 6 – Vrtljivo stikalo
  - Uporablja se za izbiro želene funkcije in tudi za vklop ali izklop merilne naprave.
  - Če naprave ne uporabljate, nastavite to vrtljivo stikalo v izklopljen položaj OFF.
- 7 – Ročica
  - Uporablja se za odpiranje in zapiranje čeljusti.
- 8 – Zaščita prijema
  - Namenjena je zaščiti prstov pred dotikom prevodnika, ki ga preizkušate. Ne držite naprave v mestih za to zaščito prijema.

### Vgrajeno brenčalo:

Pri pritisku tipke FUNC./HOLD se brenčalo vklopi, če je funkcija te tipke aktivna.  
Preden se merilna naprava samodejno izklopi, odda 5 kratkih piskov, pozneje čez 1 minuto oddal dolg pisk in potem se samodejno izklopi.  
Opomba:  
Če je nastavljen obseg toka 2/20 A~, brenčalo ni aktivno.

### Natančnost merjenja

Natančnost je zagotovljena za dobo enega leta od kalibracije naprave pri 18 °C do 28 °C ob relativni vlažnosti do 75 %.  
Specifikacija natančnosti ima naslednjo obliko:

$\pm([% \text{ podatki naprave}] + [\text{število najnižjih veljavnih številk}])$

### Enakosmerna napetost (DC)

| Obseg  | Ločljivost | Natančnost        | Zaščita proti preobremenitvi |
|--------|------------|-------------------|------------------------------|
| 200 mV | 0,1 mV     | $\pm(0,5 \% + 5)$ | 600 V rms efektivno          |
| 2 V    | 1 mV       | $\pm(0,8 \% + 5)$ |                              |
| 20 V   | 10 mV      | $\pm(0,8 \% + 5)$ |                              |
| 200 V  | 100 mV     | $\pm(1 \% + 5)$   |                              |
| 600 V  | 1 V        | $\pm(1 \% + 5)$   |                              |

Vhodna impedanca: 10 MΩ

$\Delta$  Maks. dovoljena vhodna napetost: 600 V DC

### Izmenična napetost (AC)

| Obseg | Ločljivost | Natančnost        | Zaščita proti preobremenitvi |
|-------|------------|-------------------|------------------------------|
| 2 V   | 1 mV       | $\pm(1,2 \% + 5)$ | 600 V efektivno              |
| 20 V  | 10 mV      |                   |                              |
| 200 V | 100 mV     |                   |                              |
| 600 V | 1 V        |                   |                              |

Vhodna impedanca: 10 MΩ

Frekvenčni obseg: 40 Hz – 400 Hz

$\Delta$  Maks. dovoljena vhodna napetost: 600 V ef.

Odziv: povprečni, umerjen na efektivno vrednost sinusnega poteka

### Izmenični tok (AC)

| Obseg | Ločljivost | Natančnost                   | Zaščita proti preobremenitvi |
|-------|------------|------------------------------|------------------------------|
| 2 A   | 0,001 A    | $\leq 0,4 A \pm (6 \% + 20)$ | 600 A efektivno              |
| 20 A  | 0,01 A     | $\leq 4 A \pm (5 \% + 10)$   |                              |
| 200 A | 0,1 A      | $> 4 A \pm (3 \% + 8)$       | 600 A efektivno              |
| 600 A | 1 A        | $\pm (2,5 \% + 5)$           |                              |

Frekvenčni obseg: 50 Hz – 60 Hz

Tokovnega pretvornika ne uporabljajte čez njegovo nazivno frekvenco maks. 60 Hz

$\Delta$  Maks. dovoljeni vhodni tok: 600 A

Odziv: povprečni, umerjen na efektivno vrednost sinusnega poteka

### Upor

| Obseg  | Ločljivost | Natančnost        | Zaščita proti preobremenitvi |
|--------|------------|-------------------|------------------------------|
| 200 Ω  | 100 mΩ     | $\pm(1,2 \% + 5)$ | 600 V trenutno               |
| 2 kΩ   | 1 Ω        | $\pm(1,0 \% + 5)$ |                              |
| 20 kΩ  | 10 Ω       | $\pm(1,0 \% + 5)$ |                              |
| 200 kΩ | 100 Ω      | $\pm(1,0 \% + 5)$ |                              |
| 2 MΩ   | 1 kΩ       | $\pm(1,2 \% + 5)$ |                              |
| 20 MΩ  | 10 kΩ      | $\pm(1,5 \% + 5)$ |                              |

### Test prevodnosti tokokrogov

| Obseg        | Ločljivost | Opis   | Zaščita proti preobremenitvi |
|--------------|------------|--|------------------------------|
| $\cdot\!\!)$ | 100 mΩ     | Če bo upor manjši kot pribl. 30 Ω, brenčalo se vklopi. | 600 V trenutno               |

Opomba: Ko je upor med 30 Ω in 100 Ω, brenčalo se lahko vklopi ali pa ne. Ko je upor višji kot 100 Ω, brenčalo se ne vklopi.

### Test diod

| Obseg                 | Ločljivost | Opis   | Zaščita proti preobremenitvi |
|-----------------------|------------|--|------------------------------|
| $\blacktriangleright$ | 1 mV       | Prikaže se približen padec napetosti v prehodni smeri diode.<br>Napetost ob odprttem krogu: Približno 1,48 V | 600 V trenutno               |

### Režim pridržanja podatka merjenja

S pritiskom tipke FUNC./HOLD pridržite aktualen podatek merjenja na zaslonu.

Na zaslonu se kot indikator prikaže simbol D.H.

Če želite ta režim končati, enostavno pritisnite ponovno to tipko.

Simbol D.H izgine.

Velja za režime merjenja napetosti, toka in upora.

### Merjenje enosmerne (DC) napetosti

1. Priklikučite črni preizkusni prevodnik v vhod „COM“ in rdeči preizkusni prevodnik v vhod  $V\Omega\blacktriangleright\!\!\!$ .

2. Vrtljivo stikalo nastavite v položaj  $V\sim$ .

3. Preizkusne prevodnike priključite na merjeni vir ali tokokrog.

4. Namerjena vrednost se prikaže na zaslonu.

Prikaže se tudi polarnost priključitve rdečega preizkusnega prevodnika.

Opomba: Za preprečitev udarca z električnim tokom ali poškodovanja merilne naprave ne priključujte na vhode napetosti višje kot 600 V.

### Merjenje izmenične (AC) napetosti

1. Priklikučite črni preizkusni prevodnik v vhod „COM“ in rdeči preizkusni prevodnik v vhod  $V\Omega\blacktriangleright\!\!\!$ .

2. Vrtljivo stikalo nastavite v položaj  $V\sim$ .

3. Preizkusne prevodnike priključite na merjeni vir ali tokokrog.

4. Namerjena vrednost se prikaže na zaslonu.

Opomba: Za preprečitev udarca z električnim tokom ali poškodovanja merilne naprave ne priključujte na vhode napetosti višje kot 600 V.

### Merjenje izmeničnega (AC) toka

1. Vrtljivo stikalo nastavite v položaj 2/20 A~, 200/600 A~ za merjenje izmeničnega toka.

2. Pritisnite ročico in merjeni prevodnik primite s čeljustmi. Preverite, ali so čeljusti popolnoma zaprte.

#### Opomba:

- a. Vsakič je s čeljustmi prijet le en prevodnik.
- b. Da bi dobili natančen podatek, mora biti prevodnik sredi čeljusti.
- c. Ne dotikajte se nobenega prevodnika z roko ali kožo.

3. Namerjena vrednost se prikaže na zaslonu.

#### Opomba:

1. Pred začetkom merjenja izključite vse preizkusne prevodnike iz merilne naprave.
2. Maks. merilni obseg merilne naprave za izmenični tok je 600 A. Merjenje višjih vrednosti ima kot posledico večjo napako merjenja.

#### Merjenje upora

1. Priklučite črni preizkusni prevodnik v vhod COM in rdeči preizkusni prevodnik v vhod  $V\Omega \blacktriangleleft \cdot \cdot \cdot$ .
2. Vrtljivo stikalo nastavite v položaj  $\Omega$ .
3. Preizkusne prevodnike priključite na merjeni predmet.
4. Namerjena vrednost se prikaže na zaslonu.

#### Opomba:

1. Če je upor raven ali večji kot  $1M\Omega$ , lahko nekaj sekund traja, preden se podatek stabilizira.  
To je za merjenje visokih uporov normalno.
2. Če so vhodni vhodi v stanju ve izključenega tokokroga, zaslon prikaže indikator preseganja obsega OL.
3. Pred začetkom merjenja izključite tokokroge od virov energije in izpraznite visoko napetostne kondenzatorje.

#### Preizkus diode

1. Priklučite črni preizkusni prevodnik v vhod COM in rdeči preizkusni prevodnik v vhod  $V\Omega \blacktriangleleft \cdot \cdot \cdot$ . (rdeči preizkusni prevodnik je pozitiven +.)
2. Vrtljivo stikalo nastavite v položaj  $\blacktriangleright \cdot \cdot \cdot$ .  
Nato pritisnite tipko FUNC./HOLD, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol  $\blacktriangleright$ .
3. Priklučite rdeči preizkusni prevodnik na anodo merjene diode in črni prevodnik na katodo.
4. Na zaslonu preberite približen padec napetosti v prehodni smeri diode.

#### Preizkus prehodnosti

1. Priklučite črni preizkusni prevodnik v vhod COM in rdeči preizkusni prevodnik v vhod  $V\Omega \blacktriangleleft \cdot \cdot \cdot$ .
2. Vrtljivo stikalo nastavite v položaj  $\blacktriangleright \cdot \cdot \cdot$ . Nato pritisnite tipko FUNC./HOLD, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol  $\cdot \cdot \cdot$ .
3. Preizkusne vodnike priključite na merjeni tokokrog.
4. Če je upor manjši kot pribl.  $30\Omega$ , vgrajeno brenčalo se vklopi.

Pred začetkom merjenja izključite tokokroge od virov energije in izpraznite visoko napetostne kondenzatorje.

#### Samodejni izklop napajanja

Če ne boste merilne naprave uporabljali ali ne boste obrnili vrtljivega stikala v 15 minutah, merilna naprava se samodejno izklopi in prestavi v stanje režima pripravljenosti.

Režim stanja pripravljenosti merilne naprave ukinete s pritiskom tipke FUNC./HOLD ali s obrnivijo stikalo.

Če pritisnete tipko FUNC./HOLD za ukinitve režima stanja pripravljenosti in vrtljivo stikalo bo v položaju funkcije merjenje napetosti, toka ali upora, funkcija samodejnega izklopa ne bo nadalje aktivna.

#### VZDRŽEVANJE

Ohišje multimetra čistite redno z vlažno krpico in blagim čistilnim sredstvom. Ne uporabljajte raztopin ali brusilnih sredstev. Umazanja ali vlagi v vhodih lahko vplivajo na podatke merjenja. Pri čiščenju vhodov postopajte po spodaj navedenih korakih:

1. Merilno napravo izklopite in izključite vse preizkusne prevodnike.
2. S tresenjem odstranite vso umazanijo, ki se v vhodih pojavitajo.
3. Čisto krpico namočite v etanolu. Temeljito očistite okolje vsakega vhoda. Po čiščenju je možno merilno napravo uporabiti le takrat, ko je popolnoma suha.

#### ZAMENJAVA BATERIJ

Ko se na zaslonu prikaže indikator izpraznjenih baterij , je bateriji, ki sta izpraznjeni treba takoj zamenjati.

△ Pred zamenjavo baterij morajo biti merilne konice izključene od merjenega tokokroga ali naprave. Pri zamenjavi baterij najprej odvijte vijak pokrova za baterije in snemite pokrov, nato zamenjajte izpraznjene baterije z novimi baterijami enakega tipa in pri tem pazite na pravilno polarnost pri vlaganju le-teh. Pokrov nataknite nazaj in vijak privijte.

#### Opozorilo:

Pred odprtjem ohišja ali snetjem pokrova za baterije izključite preizkusne prevodnike od merilne naprave in odstranite čeljusti iz merjenega prevodnika.

#### Opomba:

1. Sprememba tega priročnika je pridržana brez opozorila.
2. Naša družba ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli izgube.
3. Vsebine tega priročnika ni možno uporabiti kot dovoljenje za uporabo merilne naprave za kakršnokoli posebno uporabo.

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.  Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Emos spol.s.r.o. izjavlja, da sta MD-310C v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

#### Tehnično podporo je možno dobiti pri dobavitelju:

EMOS spol. s.r.o., Šíráva 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## RS|HR|BA|ME | Digitalni klješta multimeter

Prije nego što počnete koristiti MD-310C, pažljivo pročitajte ove upute. Naročito značajni odjeljci, koji se bave sigurnošću u radu sa uređajem, posebno su istaknuti. Ovako ćete izbjegići moguće povrede od električne struje ili oštećenja uređaja.

Stručna klješta napravljena su prema standardu IEC-61010 koji važi za digitalne mjerne instrumente, koji spadaju u kategoriju (CAT III 600 V), za razinu zagađenja 2. CAT III kategorija koristi se za mjerjenje sklopova napajanih putem fiksнog napajanja, kao što su releji, strujne utičnice, razvodne ploče, strujna napajanja i kratka strujna grananja i rasvjetni sustavi u velikim zgradama.

#### Električni simboli

 izmjenična struja (AC)

 istosmjerna struja (DC)

 upozorenje - prije uporabe proučite upute

 opasnost od strujnog udara

 uzemljenje

 izjava o sukladnosti (CE)

 uređaj je zaštićen dvostrukom izolacijom i ojačanom izolacijom

#### A) MJERE OPREZA

Vodite računa prije svega o sljedećem:

- Prije nego počnete rabiti strujna klješta, pažljivo provjerite, nije li uređaj oštećen. Ukoliko na uređaju utvrđuje očita oštećenja, nemojte vršiti mjerjenja! Provjerite, nije li površina strujnih klješta izgrevena i nisu li bočni spojevi popustili.
- Provjerite izolaciju na mjernim vezicama i čeljustima. Pri oštećenju izolacije prijeti opasnost od povrede električnom strujom. Oštećene mjerne vezice ili čeljusti nemojte koristiti!
- Nemojte mjeriti napone veće od 600 V, niti struje veće od 600 A!
- Klema „COM“ mora uvijek biti priključena na uzemljenje u odnosu na koje se mjeri napon.
- Ustanovite li nenormalne rezultate mjerjenja, nemojte dalje koristiti strujna klješta. Ukoliko niste sigurni u razlog kvara, kontaktirajte servisni centar.
- Nemojte mjeriti napone i struje, veće od onih koji su navedeni na prednjem panelu strujnih klješta i na čeljustima. Prijeti opasnost od povrede električnom strujom i oštećenje strujnih klješta!
- Prije uporabe provjerite, rade li strujna klješta valjano. Testirajte strujno kolo čije električne veličine su vam poznate.
- Prije nego strujna klješta prikopčate na kolo čiju struju se spremate izmjeriti, isključite napajanje danog kola.

- Nemojte koristiti i niti skladišti strujna klijeta u okolišu sa visokom temperaturom, prašnošću i vlažnošću. Ne preporučujemo rabiti uređaj u okolišu, gdje se može pojaviti iako magnetno polje, ili gdje prijeti opasnost od eksplozije ili požara.
- Kod zamjene baterije, ili drugog dijela strujnih klijeta, koristite rezervne dijelove istog tipa i specifikacije. Zamjenu vršite dok su strujna klijeta isključena i iskopčana!
- Nemojte vršiti izmjene ili na drugi način intervenirati na unutarnjim kolima strujnih klijeta!
- Posebno pazite kod mjerjenja napona većih od 30 V AC rms, 42 V u piku ili 60 V DC. Prijeti opasnost od povrede električnom strujom!
- Pri rukovanju mernim sondama vodite računa da ih držite iza štitnika za prste.
- Kako biste izbjegli kontakt sa električnom strujom, nemojte se doticati golih vodiča rukom ili kožom.
- Prije nego otvorite kućište strujnih klijeta, iskopčajte mjerne sonde od kola koje mjerite.
- Nemojte vršiti mjerjenja, je li poklopac kućišta strujnih klijeta uklonjen ili labav.
- Čim se na zaslonsku pojavi ikona istrošene baterije, - zamjenite bateriju. U suprotnom kasnija mjerjenja mogu biti neprecizna.

## UPOZORENJE

Koristite strujna klijeta MD-310C samo onako, kako je niže navedeno. Inače može doći do oštećenja uređaja ili Vašeg zdravlja. Vodite računa o sljedećem:

- Prije nego počnete mjeriti otpor, diode ili struje, iskopčajte strujna kola od izvora energije i izbjegite visokonaponske kondenzatore.
- Prije mjerjenja se uvjerite je li kružni prekidač opseg mjerjenja u pravilnom položaju. Ni u kom slučaju nemojte mijenjati merni opseg (okretanjem kružnog prekidača režima mjerjenja) tijekom mjerjenja! Moglo bi doći do oštećenja uređaja.
- Budete li mjeriti struju, isključite napajanje kola, prije nego na njega prikopčate strujna klijeta.

## Opis uređaja

Strujna klijeta MD-310C su dio klase kompaktnih uređaja sa 3,5 znamenkastim zaslonom, namijenjenih za mjerjenja istosmernog i izmjeničnog napona, istosmrne struje, otpora, testiranje dioda i zvučno testiranje vodljivosti i strujnih kola. Strujna klijeta imaju i opciju mjerjenja sa automatskim podešavanjem mernog opsega. Signaliziraju prekoračenje mjerjenog opsega. Imaju funkciju automatskog isključenja. Strujna klijeta pružaju zaštitu od preopterećenja i signaliziraju loše stanje baterije. Idealna uporaba strujnih klijeta MD-310C je primjerice u radionicama, laboratorijima i u kućanstvu.

## Tehnički parametri

Zaslonski LCD, 1999 (3,5 znamenke) s automatskim signaliziranjem polariteta

Metoda mjerjenja: dvostruka opadajuća integracija A/D pretvaračem

Brzina očitavanja: 3x u sekundi

Otvor čeljusti: 25 mm

Maks. promjer vodiča: Ø 25 mm

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C < 75 %

Temperatura sklađaštenja: -20 °C do 50 °C, relativna vlažnost < 85 %

Napajanje: 2x 3 V CR2032

Slaba baterija: signaliziranje pomoću simbola baterije na zaslonsku

Signaliziranje prekoračenja opsega: na LCD će se prikazati oznaka „OL“

Kategorija mjerjenja: CAT III (600 V)

Dimenzije i masa: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (uključivo baterije)

## OPREMA UZ UREĐAJ

Piriručnik: 1 kom.

Probni vodiči: 1 par

Baterije: 2 kom. CR2032, 3V

## Izgled strujnih klijeta spreda

(vidi Sl. 1)

### 1 – Čeljusti (Snimač struje)

Koristite se za obuhvaćanje vodiča pri mjerjenju struje.

### 2 – Tipka FUNC./HOLD (za zadržavanje vrijednosti mjerjenja na zaslonsku)

Koristi se za ulazak u režim zadržavanja vrijednosti mjerjenja, ili za izlazak iz ovog režima (važi za režime mjerjenja napona, struje i otpora). Rabi se za preključivanje funkcije test dioda ili test kontinuitetit kada je kružni prekidač u položaju .

### 3 – Zaslonski LCD

3,5 znamenkasti LCD zaslonski LCD s maks. prikazom 1999.

### 4 – Klemna „COM“

Priklučna kлемna za crni (negativni) ispitni vodič.

### 5 – Klemna $\text{V}\Omega\text{--}\bullet\bullet$

Priklučna kлемna za crveni (pozitivni) ispitni vodič.

### 6 – Kružni prekidač

Služi za odabir funkcije mjerjenja, kao i za uključivanje ili isključivanje mjernog instrumenta.

Kada ne koristite merni instrument postavite ovaj kružni prekidač u isključeni položaj OFF.

### 7 – Poluga

Služi za otvaranje i zatvaranje čeljusti.

### 8 – Štitnik za prste

Namijenjen je za zaštitu prstiju od kontaktova sa vodičom koji se mjeri. Merni instrument nemojte držati iza ovog štitnika za prste.

## Ugrađena zujalica:

Ukliko je funkcija tipke FUNC./HOLD aktivna, pri pritiskanju ove tipke zujalica će se oglasiti.

Prije nego se merni instrument automatski isključi, oglasit će se prvo sa 5 kratkih zvučnih signala, a kasnije, nakon 1 minuta, oglasit će se dugim zvučnim signalom a onda će se automatski isključiti.

*Napomena: Ukoliko je podešen raspon struje 2/20 A~, zujalica nije aktivna.*

## Preciznost mjerjenja

Preciznost je specificirana na period jedne godine nakon kalibriranja, pri temperaturi 18 °C–28 °C uz relativnu vlažnost do 75 %.

Specifikacije preciznosti imaju sljedeći oblik:

$\pm(\%) \text{ podaci uređaja} + [broj najnizih važećih znamenki]$

## Istosmjerna struja (DC)

| Opseg  | Razlučivost | Preciznost        | Zaštita od preopterećenja |
|--------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 200 mV | 0,1 mV      | $\pm(0,5 \% + 5)$ | 600 V efektivnih          |
| 2 V    | 1 mV        | $\pm(0,8 \% + 5)$ |                           |
| 20 V   | 10 mV       | $\pm(1 \% + 5)$   |                           |
| 200 V  | 100 mV      | $\pm(1,5 \% + 5)$ |                           |
| 600 V  | 1 V         | $\pm(2,5 \% + 5)$ |                           |

Uzlazna impedancija: 10 MΩ

△ Maks. dopušteni ulazni napon: 600 V DC

## Izmjenični napon (AC)

| Opseg | Razlučivost | Preciznost        | Zaštita od preopterećenja |
|-------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 2 V   | 1 mV        | $\pm(1,2 \% + 5)$ | 600 V efektivnih          |
| 20 V  | 10 mV       | $\pm(1,5 \% + 5)$ |                           |
| 200 V | 100 mV      | $\pm(2,5 \% + 5)$ |                           |
| 600 V | 1 V         | $\pm(3 \% + 5)$   |                           |

Uzlazna impedancija: 10 MΩ

Frekventni opseg: 40 Hz – 400 Hz

△ Maks. dopušteni ulazni napon: 600 V ef.

Odziv: prosječan, kalibriran na efektivnu vrijednost sinusoide

## Izmjenična struja (AC)

| Opseg | Razlučivost | Preciznost                  | Zaštita od preopterećenja |
|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2 A   | 0,001 A     | $\leq 0,4 A \pm(6 \% + 20)$ | 600 A efektivnih          |
|       |             | $> 0,4 A \pm(5 \% + 10)$    |                           |
| 20 A  | 0,01 A      | $\leq 4 A \pm(4 \% + 10)$   |                           |
|       |             | $> 4 A \pm(3 \% + 8)$       |                           |
| 200 A | 0,1 A       | $\pm(2,5 \% + 5)$           |                           |
| 600 A | 1 A         | $\pm(3 \% + 5)$             |                           |

Frekventni opseg: 50 Hz – 60 Hz

Nemojte rabiti snimač struje iznad njegove nazivne frekvencije maks. 60 Hz.

△ Maks. dopuštena ulazna struja: 600 A

Odziv: prosječna, kalibrirana na efektivnu vrijednost sinusoide

## Otpor

| Opseg          | Razlučivost    | Preciznost     | Zaštita od preopterećenja |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 200 $\Omega$   | 100 m $\Omega$ | $\pm(1,2\%+5)$ | 600 V maksimalnih         |
| 2 k $\Omega$   | 1 $\Omega$     | $\pm(1,0\%+5)$ |                           |
| 20 k $\Omega$  | 10 $\Omega$    | $\pm(1,2\%+5)$ |                           |
| 200 k $\Omega$ | 100 $\Omega$   | $\pm(1,2\%+5)$ |                           |
| 2 M $\Omega$   | 1 k $\Omega$   | $\pm(1,5\%+5)$ |                           |

## Test strujnog kola

| Opseg | Razlučivost    | Opis   | Zaštita od preopterećenja |
|-------|----------------|--|---------------------------|
| -•    | 100 m $\Omega$ | Ukoliko je otpor manji od približno 30 $\Omega$ , zujalica će se oglasiti. | 600 V maksimalnih         |

Napomena: Kada je otpor između 30  $\Omega$  i 100  $\Omega$ , zujalica se može i ne mora oglasiti. Kada je otpor veći od 100  $\Omega$ , zujalica se neće oglasiti.

## Test dioda

| Opseg | Razlučivost | Opis  | Zaštita od preopterećenja |
|-------|-------------|---|---------------------------|
| ►+    | 1 mV        | Prikazat će se približni pad napona u propusnom smjeru diode.<br>Napon pri otvorenom kolu: Približno 1,48 V | 600 V maksimalnih         |

## Režim za zadržavanje vrijednosti mjerenja

Pritisikanjem tipke FUNC./HOLD zadržat ćete trenutnu vrijednost mjerenja na zaslonu.

Na zaslonu će se kao indikator prikazati simbol D.H.

Želite li okončati ovaj režim, samo ponovo pritisnite ovu tipku.

Simbol D.H. će nestati.

Ovo važi za režime mjerenja napona, struje i otpora.

## Mjerenje istosmjernog (DC) napona

- Prikopćajte crni ispitni vodič na klemu „COM“ i crveni ispitni vodič na klemu  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .
- Postavite kružni prekidač u položaj  $V\cdot$ .
- Prikopćajte ispitne vodiče na mjereni izvor ili strujno kolo.
- Izmjerena vrijednost će se prikazati na zaslonu.

Prikazat će se i polaritet crvenog ispitnog vodiča.

Napomena: Kako biste izbjegli kontakt sa električnom strujom ili oštećenje mjernog instrumenta nemojte kлемe prikopćavati na napon veći od 600 V.

## Mjerenja izmjeničnog (AC) napona

- Prikopćajte crni ispitni vodič na klemu „COM“ i crveni ispitni vodič na klemu  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .
- Postavite kružni prekidač u položaj  $V\sim$ .
- Prikopćajte ispitne vodiče na mjereni izvor ili strujno kolo.
- Izmjerena vrijednost prikazat će se na zaslonu.

Napomena: Kako biste izbjegli kontakt sa električnom strujom ili oštećenje mjernog instrumenta nemojte kлемe prikopćavati na napon veći od 600 V.

## Mjerenje izmjeničnog (AC) struje

- Postavite kružni prekidač u položaj 2/20 A~, 200/600 A~ za mjerenja izmjenične struje.
- Pritisnite polugu i obuhvatite čeljustima vodič koji mjerite. Provjerite jesu li čeljusti temeljno zatvorene.

Napomena:

- Čeljustima se tijekom svakog mjerenja smije obuhvatiti samo po jedan vodič.
  - Za mjerenje točnih vrijednosti, vodič mora biti u središtu čeljusti.
  - Nemojte se doticati nijednog vodiča rukom ili kožom.
- Izmjerena vrijednost će se prikazati na zaslonu.

Napomena:

- Prije otpočinjanja mjerena otpokćajte sve ispitne vodiče iz mjernog instrumenta.
- Maks. mjerni opseg mjernog instrumenta za izmjeničnu struju je 600 A. Mjerenja većih vrijednosti dovode do veće greške mjerenja.

## Mjerenje otpora

- Prikopćajte crni ispitni vodič na klemu COM i crveni ispitni vodič na klemu  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .
- Postavite kružni prekidač u položaj  $\cdot||$ .

3. Prikopćajte ispitne vodiče na mjereni objekt.

4. Izmjerena vrijednost će se prikazati na zaslonu.

Napomena:

1. Ukoliko je otpor veći ili jednak 1M $\Omega$ , može potrajati nekoliko sekundi, prije nego se podatak stabilizira.

To je normalno za mjerenu veličinu otpora.

2. Ukoliko su ulazne klemu u položaju raskačenog kola, zaslon će prikazati indikator prekoračenja opsega OL.

3. Prije otpočinjanja mjerena otpokćajte napajanje mjerenega kola i temeljito izbjegite sve kondenzatore.

## Mjerenje diode

1. Prikopćajte crni ispitni vodič na klemu COM i crveni ispitni vodič na klemu  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ , (crveni ispitni vodič je pozitivan +.)

2. Postavite kružni prekidač u položaj  $\blacktriangleright\cdot||$ . Onda pritisnite tipku FUNC./HOLD, dok se na zaslonu ne prikaže simbol  $\blacktriangleright\cdot||$ .

3. Prikopćajte crveni ispitni vodič na anodu mjerene diode, a crni ispitni vodič na katodu.

4. Na zaslonu očitajte približni pad napona u propusnom smjeru diode.

## Test strujnog kola

1. Prikopćajte crni ispitni vodič na klemu COM i crveni ispitni vodič na klemu  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||$ .

2. Postavite kružni prekidač u položaj  $\blacktriangleright\cdot||$ . Onda pritisnite tipku FUNC./HOLD dok se na zaslonu ne prikaže simbol  $\bullet||$ .

3. Prikopćajte ispitni vodič na mjereno kolo.

4. Ukoliko je otpor manji od oko 30  $\Omega$ , ugrađena zujalica će se oglasiti.

Napomena: Prije otpočinjanja ispitivanja otpokćajte napajanje mjerene kola i temeljito izbjegite sve kondenzatore.

## Automatsko isključenje napajanja

Ukoliko ne budete rabili mjerni instrument ili ne okrenete kružni prekidač tijekom 15 minuta, mjerni instrument će se automatski isključiti i preći će u režim mirovanja.

Režim mirovanja mjernog instrumenta možete prekinuti pritiskanjem tipke FUNC./HOLD ili okrećanjem kružnog prekidača.

Ako pritisnete tipku FUNC./HOLD za prestanak režima mirovanja a kružni prekidač bude u položaju mjerena napona, struje ili otpora, funkcija automatskog isključivanja neće više biti aktivna.

## ODRŽAVANJE

Redovito čistite kućišta vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Nemojte koristiti brusne materijale niti razjedivače. Nečistoće ili vlažnost na klemama mogu utjecati na rezultate mjerenja. Pri čišćenju klema pratite niže navedene korake:

1. Isključite mjerni instrument i otpokćajte sve ispitne vodiče.

2. Otrezite sve nečistoće sa klema.

3. Umožite čistu krpku u alkohol. Temeljito očistite okolicu svake kleme. Nakon čišćenja rabite multimetar samo ako je potpuno suh.

## ZAMJENA BATERIJA

Kada se na zaslonu prikaže indikator slabe baterije , baterija je istrošena i treba je odmah zamjeniti.

△ Prije zamjene baterije mjerne sonde moraju biti odvojene od mjerene koli ili uređaja. Kod zamjene baterija prvo odvijte vijak poklopca baterija i skinite poklopac, onda zamjenite istrošene baterije novim baterijama istog tipa i vodite računa o polaritetu pri njihovom postavljanju. Vratite poklopac nazad i zavijte vijak.

## Upozorenje:

Prije otvaranja kućišta ili skidanja poklopca baterija otpokćajte ispitne vodiče od mjernog instrumenta i uklonite čeljusti sa mjereno vodiča.

Napomena:

1. Zadržano je pravo izmjena ovog priručnika bez upozorenja.

2. Naše poduzeće ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve gubitke.

3. Sadržaj ovog priručnika ne može biti ovlaštenje za uporabu mjernog instrumenta za bilo kakvu specijalnu uporabu.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključivo djecu), kod kojih tjelesna, čulna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak iskustva i znanja sprječava sigurno korištenje uređaja, ukoliko nisu pod nadzorom ili ako nisu dobili upute u svezi uporabe istog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Neophodan je nadzor djece, kako bi se osiguralo da se s uređajem ne igraju.

 Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanoj otpadu. Za aktuelne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odloži na deponije otpada, opasne

materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i ošteti vaše zdravlje.

Emos spol.s.r.o. izjavljuje da su uređaj MD-310C sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

#### Tehničku podršku možete dobiti kod isporučioča:

EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## DE | Digitales Zangenmultimeter

Bevor Sie das MD-310C benutzen, lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Anleitung durch.

Besonders wichtige Abschnitte über die Grundsätze der Arbeitssicherheit bei Benutzung dieses Geräts sind darin hervorgehoben.


Sie verhindern so einen Unfall durch elektrischen Strom oder eine Beschädigung des Geräts.

Das Zangenmultimeter ist gemäß Norm IEC-61010 entworfen, die sich auf elektronische Messgeräte der Kategorie (CAT III 600 V), Verschmutzungsstufe II bezieht. Die Kategorie CAT III ist zur Messung der Stromkreise von Geräten und Anlagen bestimmt, wo die Stromversorgung über Festinstallation erfolgt, wie z.B. Relais, Steckdosen, Verteilerpulte, Netzgeräte sowie kurze Zweigkreise und Beleuchtungssysteme in großen Gebäuden.


### Elektrische Symbole




~ L10



— Gleichstrom (DC)




⚠ Achtung - vor Benutzen die Anleitung durchlesen



⚠ Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom



— Erdung



CE Konformitätserklärung (CE)



□ das Gerät ist durch doppelte Isolation und verstärkte Isolation geschützt

### ⚠ HINWEIS

Beachten Sie insbesondere folgende Instruktionen:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor dem Benutzen auf Beschädigungen. Falls Sie eine sichtbare Beschädigung entdecken, das Gerät nicht benutzen! Kontrollieren Sie das Multimeter auf Kratzer und ob die Seitenverbindung geschlossen ist.
- Prüfen Sie die Isolation an den Messsonden und den Backen. Bei Beschädigung der Isolation besteht die Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom. Beschädigte Messsonden oder Backen nicht benutzen!
- Keine Spannung über 600 V oder Strom über 600 mA messen!
- Die Klemme „COM“ muss immer an gemeinsamen Messpunkt angeschlossen werden.
- Bei abnormalen Messergebnissen das Multimeter nicht benutzen. Wenn Sie der Fehlerursache nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Service.
- Keine höhere Spannung oder Strom messen, als auf der Messgeräterevorderseite und den Backen gekennzeichnet sind. Es besteht die Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom oder Beschädigung des Geräts!
- Vor der Benutzung überprüfen, ob das Gerät richtig arbeitet. Einen Schaltkreis mit bekannten elektrischen Größen testen.
- Bevor Sie das Multimeter an den zu messenden Kreis anschließen, dessen Spannung abschalten.
- Das Multimeter nicht in Räumen mit hoher Temperatur, hoher Staubbildung und Feuchtigkeit benutzen. Wir empfehlen auch nicht, das Gerät in Räumen mit starken Magnetfeldern oder Explosions- oder Feuergefahr zu benutzen.
- Bei Auswechseln der Batterie oder eines anderen Geräteteils, nur Ersatzteile gleichen Typs und Spezifikation benutzen. Bei ausgeschaltetem und abgetrenntem Multimeter auswechseln!
- Die inneren Kreise des Multimeters nicht ändern oder anpassen!
- Bei gemessenen Spannungen über 30 V AC rms, 42 V Spitze oder 60 V DC besonders vorsichtig vorgehen. Es besteht Gefahr eines Unfalls durch elektrischen Strom!
- Die Messspitzen immer hinter dem Fingerschutz fassen.
- Um einen Unfall durch elektrischen Strom zu vermeiden, mit der Hand oder Haut keine unisolierten Leiter berühren.
- Bevor Sie den Deckel des Multimeters öffnen, die Messspitzen vom Testkreis trennen.

• Nicht Messen, wenn der Deckel fehlt oder locker sitzt.

• Wenn auf dem Display die Ikone „“ Batterie leer erscheint, die Batterie auswechseln. Andernfalls können die nachfolgenden Messungen ungenau sein.

### ⚠ WARNUNG

Das Multimeter MD-310C nur wie weiter unten spezifiziert benutzen, andernfalls können das Gerät oder Ihre Gesundheit geschädigt werden. Beachten Sie folgende Instruktionen:

- Bevor Sie einen Widerstand, Diode oder Strom messen, den Kreis von der Energiequelle trennen und Hochspannungskondensatoren entladen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drehschalter in der richtigen Stellung ist. Niemals den Messumfang (durch Drehen des Drehschalters) während des Messvorgangs ändern! Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Bei Strommessungen die Spannungszufuhr ausschalten, bevor Sie das Multimeter anschließen.

### Beschreibung des Geräts

Das Zangenmultimeter MD-310C gehört zur Reihe der Kompaktgeräte mit 3,5 Zahldisplay. Es ist für das Messen von Gleich- und Wechselspannung, Gleichstrom, des Widerstands, das Testen von Dioden und Schallprüfungen der Leitfähigkeit und Schaltkreise bestimmt.

Das Multimeter ist mit automatischem Bereich für das Messen ausgestattet. Es indiziert das Überschreiten des Messumfangs. Es schaltet sich automatisch ab. Das Multimeter bietet Schutz vor Überlastung und informiert über schwache Batterie.

Ideal ist die Anwendung des Multimeters MD-310C z.B. in Werkstätten, Labors oder im Haushalt.

### Technische Parameter

Display: LCD, 1999 (3,5 Zahlen) mit automatischer Polarisationsindikation

Messmethoden: doppelte absteigende Integration A/D Umwandler

Lesegeschwindigkeit: 3x pro Sekunde

Öffnen der Backen: 25 mm

Max. messbarer Leiter: Ø 25 mm

Arbeitstemperatur: 0 °C bis 40 °C < 75 %

Lagertemperatur: -20 °C bis 50 °C, relative Feuchtigkeit < 85 %

Speisung: 2x 3 V CR2032

Schwache Batterie: Indikation über Symbol Batterie auf dem Display

Indikation des überschrittenen Umfangs: Zeichen „OL“ auf LCD

Messkategorie: CAT III (600 V)

Abmessungen und Gewicht: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (mit Batterien)

### ZUBEHÖR

Handbuch: 1 Stück

Prüfleiter: 1 Paar

Batterie: 2 Stück CR2032, 3 V

### Frontansicht des Multimeters

(siehe Abb. 1)

1 – Zange (Stromaufnehmer)

Sie wird zum Umfassen der Leiter beim Strommessen benutzt.

2 – Taste FUNC./HOLD (Halten der Angaben auf dem Display)

Sie wird zum Eintritt in das Regime Halten der Messergebnisse oder zu Beendigung dieses Regimes benutzt (gilt für Regime Messen der Spannung, des Stroms und des Widerstands). Wird für das Umschalten zwischen den Funktionen Diotentest oder Kontinuitätstest benutzt, wenn der Drehschalter in Position ist.

3 – Display

3,5 Zahlen-LCD-Display mit max. Messangabe 1999.

4 – Klemme „COM“

Anschlussklemme für schwarzen (negativen) Prüfleiter.

5 – Klemme  $\text{V}\Omega\text{--}\bullet\bullet$ )

Anschlussklemme für roten (positiven) Prüfleiter.

6 – Drehschalter

Er wird zur Wahl der gewünschten Funktion, zum Ein- und Ausschalten des Messgeräts benutzt.

Bei Nichtbenutzung diesen Drehschalter auf ausgeschaltet Stellung OFF stellen.

7 – Hebel

Wird zum Öffnen und Schließen der Backen benutzt.

8 – Griffschutz

Dient als Fingerschutz vor Berührung des geprüften Leiters. Das Messgerät nicht hinter diesem Griffschutz fassen.

### Eingebauter Summer:

Bei Drücken der Taste FUNC./HOLD schaltet der Summer, wenn die Funktion dieser Taste aktiv ist.

Bevor sich das Messgerät automatisch ausschaltet piept es 5x kurz, später nach 1 Minute lange und dann schaltet es sich aus.

Bemerkung:

Wenn der Strombereich 2/20 A~ eingestellt ist, ist der Summer nicht aktiv.

### Messgenauigkeit

Die Genauigkeit ist für die Dauer eines Jahres nach Kalibrierung bei einer Temperatur von 18 °C ~ 28 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit bis 75 % spezifiziert.

Die Genauigkeitspezifikationen haben folgende Form:

$\pm([\% \text{ Gerätangabe}]+[\text{Anzahl der niedrigsten gültigen Zahlen}])$

### Gleichspannung (DC)

| Umfang | Auflösung | Genauigkeit      | Überlastungsschutz         |
|--------|-----------|------------------|----------------------------|
| 200 mV | 0,1 mV    | $\pm(0,5\% + 5)$ | 600 V effektiv (effizient) |
| 2 V    | 1 mV      | $\pm(0,8\% + 5)$ |                            |
| 20 V   | 10 mV     | $\pm(1,2\% + 5)$ |                            |
| 200 V  | 100 mV    | $\pm(1,5\% + 5)$ |                            |
| 600 V  | 1 V       | $\pm(1,5\% + 5)$ |                            |

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

⚠ Max. zulässige Eingangsspannung: 600 V DC

### Wechselspannung (AC)

| Umfang | Auflösung | Genauigkeit      | Überlastungsschutz         |
|--------|-----------|------------------|----------------------------|
| 2 V    | 1 mV      | $\pm(1,2\% + 5)$ | 600 V effektiv (effizient) |
| 20 V   | 10 mV     | $\pm(1,5\% + 5)$ |                            |
| 200 V  | 100 mV    | $\pm(1,5\% + 5)$ |                            |
| 600 V  | 1 V       | $\pm(1,5\% + 5)$ |                            |

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

Frequenzbereich: 40 Hz – 400 Hz

⚠ Max. zulässige Eingangsspannung: 600 V ef.

Widerhall: durchschnittlich, kalibriert auf effektiven Wert des Sinusverlaufs

### Wechselstrom (AC)

| Umfang | Auflösung | Genauigkeit   | Überlastungsschutz         |
|--------|-----------|---|----------------------------|
| 2 A    | 0,001 A   | $\leq 0,4 \text{ A} \pm (6\% + 20)$<br>$> 0,4 \text{ A} \pm (5\% + 10)$ | 600 A effektiv (effizient) |
| 20 A   | 0,01 A    | $\leq 4 \text{ A} \pm (4\% + 10)$                                       |                            |
| 200 A  | 0,1 A     | $> 4 \text{ A} \pm (3\% + 8)$   |                            |
| 600 A  | 1 A       | $\pm(2,5\% + 5)$  |                            |

Frequenzbereich: 50 Hz – 60 Hz

Den Stromaufnehmer nicht über seine Nennfrequenz max. 60 Hz benutzen.

⚠ Max. zulässiger Eingangsstrom: 600 A

Widerhall: durchschnittlich, kalibriert auf effektiven Wert des Sinusverlaufs

### Widerstand

| Umfang | Auflösung | Genauigkeit      | Überlastungsschutz |
|--------|-----------|------------------|--------------------|
| 200 Ω  | 100 mΩ    | $\pm(1,2\% + 5)$ | 600 V spitzen      |
| 2 kΩ   | 1 Ω       | $\pm(1,0\% + 5)$ |                    |
| 20 kΩ  | 10 Ω      | $\pm(1,0\% + 5)$ |                    |
| 200 kΩ | 100 Ω     | $\pm(1,0\% + 5)$ |                    |
| 2 MΩ   | 1 kΩ      | $\pm(1,2\% + 5)$ |                    |
| 20 MΩ  | 10 kΩ     | $\pm(1,5\% + 5)$ |                    |

### Durchgangsmessung

| Umfang | Auflösung | Beschreibung   | Überlastungsschutz |
|--------|-----------|--|--------------------|
| •      | 100 mΩ    | Falls der Widerstand niedriger als etwa 30 Ω ist, schaltet der Summer ein. | 600 V spitzen      |

Bemerkung: Wenn der Widerstand zwischen 30 Ω und 100 Ω liegt, kann der Summer einschalten, muss aber nicht. Wenn der Widerstand über 100 Ω liegt, schaltet der Summer nicht ein.

### Testen von Dioden

| Umfang | Auflösung | Beschreibung  | Überlastungsschutz |
|--------|-----------|---|--------------------|
| ►      | 1 mV      | Es wird der annähernde Spannungsabfall in durchlängiger Richtung der Diode angezeigt. Spannung bei offenem Kreis: Etwa 1,48 V | 600 V spitzen      |

### Regime Halten der Messangabe

Durch Drücken der Taste FUNC./HOLD wird die aktuelle Messangabe auf dem Display gehalten.

Auf dem Display wird als Indikator das Symbol D.H. abgebildet.

Zur Beendigung des Regimes einfach diese Taste noch einmal drücken. Das Symbol D.H. verschwindet.

Gilt für die Regime Messen der Spannung, des Stroms und des Widerstands.

### Messen von Gleichspannungen (DC)

- Den schwarzen Prüfleiter an die Klemme „COM“ und den roten Prüfleiter an die Klemme  $V\Omega\blacktriangleright\bullet\bullet$  anschließen.
- Den Drehschalter in Position  $V\sim$  stellen.
- Die Prüfleiter an die zu messende Quelle oder den Kreis anschließen.
- Der gemessene Wert erscheint auf dem Display.  
Es erscheint auch die Polarität des angeschlossenen roten Prüfleiters.

Bemerkung: Um einen Unfall durch elektrischen Strom oder eine Beschädigung des Messgeräts zu verhindern, an die Klemmen keine Spannung über 600 V anschließen.

### Messen von Wechselspannungen (AC)

- Den schwarzen Prüfleiter an die Klemme „COM“ und den roten Prüfleiter an die Klemme  $V\Omega\blacktriangleright\bullet\bullet$  anschließen.
- Den Drehschalter in Position  $V\sim$  einstellen.
- Die Prüfleiter an die zu messende Quelle oder den Kreis anschließen.
- Der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Bemerkung: Um einen Unfall durch elektrischen Strom oder eine Beschädigung des Messgeräts zu verhindern, an die Klemmen keine Spannung über 600 V anschließen.

### Messen von Wechselstrom (AC)

- Den Drehschalter in Position 2/20 A~, 200/600 A~ für das Messen des Wechselstroms stellen.
- Den Hebel drücken und mit den Zangen den zu messenden Leiter einfassen. Kontrollen, dass die Zangen perfekt geschlossen sind.

Bemerkung:  

- Mit den Zangen darf immer nur ein Leiter gefasst werden.
- Für genaue Messwerte muss der Leiter in der Backenmitte liegen.
- Keinen Leiter mit der Hand oder der Haut berühren.

3. Der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Bemerkung:  

- Vor Messbeginn alle Prüfleiter vom Messgerät trennen.
- Der max. Messumfang des Messgeräts für Wechselstrom beträgt 600 A. Das Messen höherer Werte führt zu Messfehlern.

### Widerstandsmessung

- Den schwarzen Prüfleiter an die Klemme COM und den roten Prüfleiter an die Klemme  $V\Omega\blacktriangleright\bullet\bullet$  anschließen.
- Den Drehschalter in Position  $\Omega$  einstellen.
- Die Prüfleiter an den zu messenden Gegenstand anschließen.
- Der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Bemerkung:  

- Wenn der Widerstand größer oder gleich 1 MΩ ist, kann es mehrere Sekunden dauern, bis sich die Angabe stabilisiert.  
Das ist normal für das Messen hoher Widerstände.
- Wenn die Eingangsklemmen im Zustand des getrennten Schaltkreises sind, zeigt das Display das Überschreiten des Bereichs OL.
- Vor Messbeginn die Speisung des zu messenden Kreises trennen und sorgfältig alle Kondensatoren entladen.

### Diodenprüfung

- Den schwarzen Prüfleiter an die Klemme COM und den roten Prüfleiter an die Klemme  $V\Omega\blacktriangleright\bullet\bullet$  anschließen. (Der rote Prüfleiter ist positiv +.)
- Den Drehschalter in Position  $\blacktriangleright\bullet\bullet$  stellen. Dann die Taste FUNC./HOLD drücken, bis auf dem Display das Symbol  $\blacktriangleright$  erscheint.

- Den roten Prüfleiter an die Anode und den schwarzen Prüfleiter an die Kathode der Diode anschließen.
- Auf dem Display lesen Sie den annähernden Spannungsabfall in durchlässiger Richtung der Diode ab.

### Leiterdurchgangsprüfung

- Den schwarzen Prüfleiter an die Klemme COM und den roten Prüfleiter an die Klemme VΩ (•) anschließen.
- Den Drehschalter in Position (•) stellen. Dann die Taste FUNC./HOLD drücken, bis auf dem Display das Symbol (•) erscheint.
- Den Prüfleiter an den zu messenden Kreis anschließen.
- Wenn der Widerstand niedriger als etwa 30 Ω ist, schaltet der eingebaute Summer.

*Bemerkung: Vor Messbeginn die Speisung des zu messenden Kreises trennen und sorgfältig alle Kondensatoren entladen.*

### Automatisches Ausschalten der Speisung

Wenn Sie das Messgerät nicht benutzen oder 15 Minuten nicht den Drehschalter drehen, schaltet sich das Gerät automatisch ab und geht in Ruheregime über.

Ruheregime wird durch Drücken der Taste FUNC./HOLD oder Drehen des Schalters aufgehoben.

Wenn Sie die Taste FUNC./HOLD für das Aufheben des Ruheregimes drücken und der Drehschalter in Stellung Spannungs-, Strom- oder Widerstandsmessung ist, ist die Funktion automatisches Ausschalten nicht weiter aktiv.

### WARTUNG

Regelmäßig das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und einem feinen Reinigungsmittel reinigen. Keine Schleifmittel oder Lösungsmittel benutzen. Schmutz oder Feuchtigkeit können die Messergebnisse beeinflussen. Die Klemmen wie folgt reinigen:

- Das Messgerät ausschalten und alle Prüfleiter abtrennen.
- Durch Schütteln den Schmutz von den Klemmen entfernen.
- Ein sauberes Tuch in Alkohol tauchen. Die Klemmen ordentlich reinigen. Nach dem Reinigen den Multimeter nur benutzen, wenn er völlig trocken ist.

### BATTERIEWECHSEL

Wenn auf dem Display der Indikator schwache Batterie erscheint, müssen die Batterien sofort gewechselt werden.

⚠ Vor dem Batteriewchsel die Messspitzen vom gemessenen Kreis oder Gerät trennen. Für das Wechseln der Batterien zuerst die Schraube des Batteriedeckels herausschrauben und den Deckel abnehmen, dann die Batterien gegen neue Batterien gleichen Typs auswechseln und dabei beim Einlegen auf die richtige Polarität achten. Den Deckel wieder aufsetzen und festsschrauben.

### Warnung:

Vor dem Öffnen des Gehäuses oder Abnehmen des Batteriedeckels die Prüfleiter vom Messgerät trennen und die Zange vom gemessenen Leiter entfernen.

Bemerkung:

- Eine Änderung dieses Handbuchs ist ohne Hinweis vorbehalten.
- Unsere Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Verluste.

3. Der Inhalt dieses Handbuchs kann nicht als Berechtigung zur Benutzung des Messgeräts für spezielle Anwendung angesehen werden.

Das Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzu-reichen-de Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden. Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

☒ Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass MD-310C mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

### Technische Hilfe erhalten Sie beim Lieferanten:

EMOS spol. s.r.o., Šíráva 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Tschechische Republik

## UA | Цифровий клещі мультиметр

Перед тим, як MD-310C почнете користуватися уважно прочитайте цю інструкцію по експлуатації.

Уній є зазначені конкретні важливі місця, які говорять про принципи безпеки роботи з цим пристроям. Таким чином запобіжте ураженню електричним струмом або пошкодженням обладнання. Кліпці-мультиметр був запропонований згідно зі стандартами IEC-61010, які відносяться до електронних вимірювальних пристріїв, які підпадають під категорію (CAT III 600 В), до рівня забруднення 2. Категорія CAT III призначена для вимірювання електричних ланцюгів з обладнанням, що працює на стаціонарній установці, таких як реле, розетки, розподільчі щити, живильники та ланцюги короткого замикання, а також короткі розгалужені електроланцюги та системи освітлення у великих будівлях.

### Електричні символи

- ~~ змінний струм (AC)
- постійний струм (DC)
- ⚠ попередження - перед використанням ознайомтесь
- ⚠ з інструкцією
- ≡ небезпека ураження електричним струмом заземлення
- CE декларація про відповідність (CE)
- пристрій захищений подвійною ізоляцією і посиленою ізоляцією

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зверніть особливу увагу на наступні правила:

- Перед тим, як почнете мультиметром користуватися, ретельно перевірте, чи прилад не пошкоджений. Якщо ви бачите очевидне пошкодження пристроя, не робіть ним жодних вимірювань! Перевірте, чи поверхня мультиметра не подряпана і чи бічні з'єднання не розклеснені.
- Перевірте ізоляцію вимірювальних зондів і щелепи. Коли пошкоджена ізоляція, може привести до ураження електричним струмом. Пошкодженими вимірювальними зондами або щелепами не користуйтеся.
- Не вимірюйте напругу вище як 600 В, або струм вищий ніж 600A!
- Клема „COM“ повинна бути завжди підключеною до вимірювання заземлення.
- Якщо ви виявили аномальні результати вимірювань мультиметр не використовуйте. Якщо ви не впевнені у причині дефекту, зверніться в сервісний центр.
- Не проводите вимірювання більш високих напруг і струмів, ніж зазначених на передній панелі мультиметра і щелепи. Існує небезпека ураження електричним струмом або пошкодження мультиметра!
- Перед використанням переконайтесь, що мультиметр працює належним чином. Перевірте контур у якого ви знаєте, електричні параметри.
- Перш ніж підключіть мультиметр до контуру у якого збирається вимірювати струм, відключіть джерело даного контуру.
- Не використовуйте та не зберігайте прилад у середовищах з високою температурою, пилом і вологістю. Також не рекомендується використовувати пристрій в середовищі, де може бути сильним магнітним полем або там, де існує небезпека вибуху або пожежі.
- При заміні батарей або іншої частини вимірювального приладу використовуйте запчастини того ж типу і специфікації. Замінуйте при вимкненому та відключенному мультиметру!
- Не змінюйте та не модифікуйте внутрішні контури мультиметра!
- Будьте обережні при вимірюванні напруги вище 30 В змінного струму, 42 В пік або 60 В постійного струму. Небезпека ураження електричним струмом!
- При роботі з вимірювальними щупами, переконайтесь, чи їх тримаєте в межах визначених для пальців.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтесь руками або шкірою жодних голих провідників.
- Перед тим як відкрити кришку мультиметра, від'єднайте щупи від вимірюваного контура.

- Не проводьте вимірювання якщо кришка мультиметру знята або вільна.
- Коли на дисплеї відображається значок розрядженої батареїки „”, замініть батарки. В іншому випадку проведене вимірювання може бути неточне.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте MD-310C мультиметр тільки як указано нижче. В іншому випадку, може пристрій бути пошкодженим та бути небезпечним для вашого здоров'я. Дотримуйтесь таких вказівок:

- Перш ніж зробити вимірювання опору, діода або струм, відключіть контури від джерела енергії і розрядіть високовольтні конденсатори.
- Перед вимірюванням переконайтесь, що перемикач режимів діапазону вимірювання в правильному положенні. У жодному разі, не робіть змін у діапазоні вимірювання (повтор кругового перемикача вимірювальних програм) під час вимірювання! Це може привести до пошкодження пристрою.
- Коли ви вимірюєте струм, вимкніть силовий контур перед тим як, неж до нього підключите мультиметр.

## Опис пристрію

Кліпш-мультиметр MD-310C являється одним із компактних пристрій з 3,5 цифровим дисплеєм, призначених для вимірювання змінної і постійної напруги, змінного струму, опору, тестування діодів і звукопровідності вигробувані схем.

Мультиметр обладнаний автоматичним діапазоном для вимірювання параметрів. Вказує перевищення діапазону вимірювань. Має функцію автоматичного виключення. Мультиметр забезпечує захист від перевантаження та повідомляє про слабо заряджену батарейку. Ідеально використовувати мультиметр MD-310C, наприклад у майстернях, лабораторіях і житлових будинків.

## Технічні параметри

Дисплей: LCD, 1999 (3,5 цифр) з автоматичною індикацією полярності

Метод вимірювання: подвійний вниз інтеграцію А/Ц перетворювач Швидкість читання: 3x в секунду

Розкриттям величини: 25 мм

Максимум вимірюваних кабелів: діам 25 mm

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C <75 %

Температура зберігання: від -20 °C до 50 °C,  
відносна вологість <85 %

Живлення: 2x 3 V CR2032

Слабка батарейка: зображається за допомогою символу батарейки на дисплеї

Повідомлення про перевищення діапазону: зображення цифри „OL“ на LCD

Категорія вимірювання: CAT III (600 V)

Розміри та вага: 190 x 76 x 36 mm, 160 g (включно батарейки)

## ОСНАСТКА

Інструкція по експлуатації: 1 шт

Тестові дроти: 1 пара

Батарейки: 2 штуки CR2032, 38

## Вид на мультиметр зпереду

(див мал. 1)

1 – Затиски (Датчик струму)

Вона використовується, для зажмування провідника при вимірюванні струму

2 – Кнопка FUNC./HOLD (зберігання даних на дисплеї)

Використовується для входу в режим, зберігання вимірюваних даних або для входу з цього режиму (дійсно для режиму напруги, струму і опору). Він використовується для перемикання між функціями тест діода чи вигробування безперервності, коли поворотний перемикач знаходиться в положенні .

3 – Дисплей

3,5 цифровий LCD дисплей з макс. даними вимірювання 1999.

4 – Клема “COM”

Клема для підключення чорного (негативний) вимірювального провідника.

5 – Клема  $V\Omega$

Клема для підключення червоного(позитивного) вимірювального провідника.

6 – Поворотний перемикач

Використовується для вибору необхідної функції, а також для вимкнення чи Вимкнення вимірювального пристрою.

Коли пристрій не використовується, встановіть поворотний перемикач в положення OFF.

7 – Важіль

Він використовується для відкривання і закривання щелеп

8 – Захисна ручка

Він призначений для захисту пальців від дотики щупів. Не трийте вимірювальний пристрій у місцях мимо захисної ручки.

## Будований зумер:

При натисканні кнопки FUNC./HOLD зумер включається, коли функція цієї кнопки активна.

Перед вимірюванням прилад автоматично відключається, даст 5 коротких сигналів, а потім після 1 хвилини відроге видість довгий сигнал, а потім автоматично відключається.

Примітка: Якщо налаштований діапазон струму 2/20 A~ зумер неактивний.

## Точність вимірювання

Точність специфікується протягом одного року після калібрування при температурі від 18 °C до 28 °C з відносною вологістю 75 %.

Специфікація точності, зазначена у таких формах:

± (% даних приладу) + [кількість найменших дійсних цифр])

## Постійний струм(DC)

| Діапазон | Розпізнання | Точність      | Захист від перевантаження |
|----------|-------------|---------------|---------------------------|
| 200 мВ   | 0,1 мВ      | ± (0,5 % + 5) | 600 В ефективних.         |
| 2 В      | 1 мВ        | ± (0,8 % + 5) |                           |
| 20 В     | 10 мВ       | ± (1,2 % + 5) |                           |
| 200 В    | 100 мВ      | ± (1,5 % + 5) |                           |
| 600 В    | 1 В         | ± (1 % + 5)   |                           |

Вхідний імпеданс: 10 MΩ

Δ Макс. допустима вхідна напруга: 600 В DC

## Змінний струм (AC)

| Діапазон | Розпізнання | Точність      | Захист від перевантаження |
|----------|-------------|---------------|---------------------------|
| 2 В      | 1 мВ        | ± (1,2 % + 5) | 600 В ефективних.         |
| 20 В     | 10 мВ       |               |                           |
| 200 В    | 100 мВ      |               |                           |
| 600 В    | 1 В         |               |                           |

Вхідний імпеданс: 10 MΩ

Діапазон частоти: 40 Гц – 400 Гц

Δ Макс. дозволена вхідна напруга: 600 V еф.

Відповідь: середня, калібрувана для ефективного значення сінусного проходження

## Змінний струм (AC)

| Діапазон | Розпізнання | Точність  | Захист від перевантаження |
|----------|-------------|---|---------------------------|
| 2 А      | 0,001 А     | $\leq 0,4 \text{ A} \pm (6 \% + 20)$<br>$> 0,4 \text{ A} \pm (5 \% + 10)$ | 600 А ефективних.         |
| 20 А     | 0,01 А      |   |                           |
| 200 А    | 0,1 А       |   |                           |
| 600 А    | 1 А         |   |                           |

Діапазон частоти: 50 Гц – 60 Гц

Не використовуйте датчик струму вище його номінальної частоти макс 60 Гц.

Δ Макс. дозволена вхідна напруга: 600 А

Відповідь: середня, калібрувана для ефективного значення сінусового проходження

## Опір

| Діапазон | Розпізнання | Точність           | Захист від перевантаження |
|----------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 200 Ω    | 100 mΩ      | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 В еф.                 |
| 2 kΩ     | 1 Ω         |                    |                           |
| 20 kΩ    | 10 Ω        |                    |                           |
| 200 kΩ   | 100 Ω       |                    |                           |
| 2 MΩ     | 1 kΩ        |                    |                           |
| 20 MΩ    | 10 kΩ       |                    |                           |

## Тест з'єднання контурів

| Діапазон | Розпізнання | Описання  | Захист від перевантаження |
|----------|-------------|---|---------------------------|
| •  )     | 100 mΩ      | Якщо опір менше прибл. 30 Ω, звуковий сигнал увімкнеться. | 600 В еф.                 |

**Примітка:** Коли опір між 30 Ω і 100 Ω, звуковий сигнал може бути або може не включитися. Якщо опір більше 100 Ω, звуковий сигнал увімкнеться.

## Тест діод

| Діапазон | Розпізнання | Описання   | Захист від перевантаження |
|----------|-------------|--|---------------------------|
| ►        | 1 mV        | Зображене приблизне падіння прямої напруги діоді.<br>Напруга при відкритому контурі:<br>Приблизно 1,48 В | 600 В еф.                 |

## Режим зберігання даних вимірювання

Натисніть кнопку FUNC./HOLD притримайте актуальні дані вимірювання на дисплей.

На дисплей як індикатор зобразиться символ DH.

Якщо хочете вийти з цього режиму, просто натисніть цю кнопку ще раз.

Символ DH зникне.

Дійсно для режиму напруги, струму і опору.

## Вимірювання постійного струму (DC) напруги

- Підключіть чорний випробувальний провідник до клеми "COM" та червоний випробувальний провідник до клеми  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ .
- Встановіть поворотний перемикач у положення  $V\cdot||$ .
- Підключіть щупи до вимірювального джерела або контуру.
- Вимірювані параметри зобразяться на дисплей.

Також зобразиться полярність підключенного щупа червоного провідника

**Примітка:** Щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження вимірювального пристрою на клемі не підключайте напругу вище 600 В.

## Вимірювання змінної (AC) напруги

- Підключіть чорний випробувальний провідник до клеми „COM“ а червоний випробувальний провідник до клеми  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ .
- Налаштуйте поворотний перемикач у позицію  $V\sim$ .
- Підключіть щупи до випробуваного джерела або контуру.
- Намітена hodnota se zobrazí na displeji. На дисплей зобразяться вимірювані параметри.

**Примітка:** Щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження вимірювального приладу не підключайте до клем напругу вище 600 В.

## Вимірювання змінного (AC) струму

- Встановіть поворотний перемикач в положення 2/20 A ~ ~ 200/600 A для вимірювання змінного струму.
- Натисніть на важіль та завхвіті щелепою вимірювальний провідник. Переконайтесь в тому, що щелепи є повністю закриті.
  - Кожен затискач може бути оточений тільки один провід. Кожний раз щелепою може бути обхвачений тільки один провідник
  - Для отримання точних даних провідник повинен знаходитися посередині щелепи.
  - Не доторкайтесь ходжного провідника рукою або тілом.
- На дисплей зобразяться вимірювані параметри.

**Примітка:**

- Перед початком вимірювань, відключіть всі вимірювальні провідники від вимірювального простору.
- Макс. діапазон вимірювання вимірювального приладу для змінного струму 600 A. Вимірювання вищих параметрів у наслідок може мати більшу помилку вимірювання.

## Вимірювання опору

- Підключіть щуп чорного вимірювального провідника до клеми COM, а червоний щуп до клеми  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ .
- Встановіть поворотний перемикач у положення  $\Omega$ .
- Підключіть випробувальні щупи до вимірювального предмету.

- На дисплей зобразяться вимірювані параметри

**Примітка:**

- Якщо опір рівняється або являється більшим ніж 1MΩ це може тривати кілька секунд, поки дані стабілізуються. Це нормально для вимірювання великих опорів.
- Якщо вхідні клеми знаходяться у положенні роз'єднаного контура, на дисплей зобразиться показник перевантаження діапазону OL.
- Перед початком вимірювання, вимкніть живлення вимірювального контуру та ретельно розрядіть всі конденсатори.

## Перевірка діодів

- Підключіть щуп чорного провідника до клеми COM, а щуп червоного провідника до клеми  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ . (червоний вимірювальний провідник являється позитивним +.)
- Встановіть поворотний перемикач у положення  $\blacktriangleright\cdot||)$ . Потім натисніть кнопку FUNC./HOLD, та її тримайте, поки на дисплей не зобразиться символ  $\blacktriangleright$ .
- Підключіть щуп чорвоного провідника до анода діода та щуп червоного провідника до катоду.
- На дисплей відрахуйте приблизне падіння напруги в прямому напрямку ідіади.

## Випробування прохідності

- Підключіть щуп чорного виробувального провідника до клеми COM та щуп червоного провідника до клеми  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ .
- Налаштуйте поворотний перемикач у положення  $\blacktriangleright\cdot||)$ . Після цього натисніть кнопку FUNC./HOLD, доти поки на дисплей не зобразиться символ  $\cdot||)$ .
- Підключіть щупи провідників до вимірювального контура.
- Якщо опір являється меншим ніж прибл. 30 Ω, будований зумер включається.

**Примітка:** Перед початком випробування, вимкніть живлення вимірювального контуру та ретельно розрядіть всі конденсатори.

## Автоматичне відключення живлення

Якщо ви не використовуєте вимірювальний пристрій або поверните поворотним перемикачем проти годинникової стрілки 15 хвилин, прилад автоматично вимкнеться і перейде в сплячий режим.

Сплячий режим вимірювального пристрою скасується натиском кнопки FUNC./HOLD або поверненням перемикача.

Якщо ви натиснете кнопку FUNC./HOLD, щоб скасувати сплячий режим, та поворотний перемикач буде знаходитися в положенні функції вимірювання напруги, струму або опору, функція автоматичного вимкнення залишається активною

## ОСБЛУГОВУВАННЯ

Періодично протирайте корпус вологого тканиною з м'яким миючим засобом. Не використовуйте абразивні матеріали або розчинники. Бруд і волога на клемах можуть вплинути на результати вимірювань. Під час очищення клем, виконайте наступні дії:

- Вимкніть вимірювальний прилад та відключіть всі випробувальні провідники.
- Струшуванням відстороніть все забруднення яке появляється на клемах.
- Змочіть чисту ганчірку в спирту. Ретельно вичистіть навколо коконі клеми. Після очищення мультиметр можливо використовувати тільки тоді, коли він повністю висохне.

## ЗАМІНА БАТАРЕЙ

Коли на дисплей зобразиться індикатор слабкою батареїки , батареї розряджені, та їх необхідно замінити.

Для перед заміною батареїк повинні бути відключенні щупи від вимірювальних контурів або обладнання. При заміні батареїк, відвініть кришку батарейного відсіку і її зніміть, потім замініть розряджені батареїк новими того ж типу та зверніть увагу на правильну полярність при установці. Встановіть на місце кришку і затягніть гвинт.

## Попередження:

Перш ніж відкривати корпус або зняти кришку батарейного відсіку, від'єднайте щупи від приладу і зніміть щелепи вимірювальних провідників.

**Примітка:**

- Зміна даного посібника може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Наша компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки.

3. Зміст даної інструкції не можливо використовувати як дозвіл для використання вимірювального пристрія для будь-якого конкретного застосування.

Цей пристрій не призначений для користування особам (включно з дітьми), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє їм безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитися за дітьми та забезпечити їх з пристроєм не гралися.

 Не використуйте електричні пристрії як несорвовані комунальні відходи.

■ За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрії розміщені на місцях з відходами, то небезпечно речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що MD-310C відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристрієм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

#### Технічну підтримку можливо отримати від постачальника:

ТОВ EMOS, Ширжава 295/17, 750 02 Пржеров I-Место, Чеська Республіка

## RO | Multimetri digital clește

Înaintea începerii utilizării MD-310C citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare.

Sunt subliniate mai ales pasajele importante care tratează regulile de securitate a muncii cu acest aparat. Preveniți, astfel, o eventuală electrocucat sau deteriorarea aparatului.

Multimetru clește a fost proiectat în conformitate cu norma IEC-61010 referitoare la aparatelor de măsură electrice care intră în categoria (CAT III 600 V), nivelul de poluare 2. Categoria CAT III este destinată măsurării circuitelor din aparițe alimentate din instalație fixă, cum sunt relee, prize, panouri de distribuție, alimentatoare și circuite cu ramificații scurte și sisteme de iluminat din clădiri mari.

### Simboluri electrice

~~ curent alternativ (AC)

== curent continuu (DC)

⚠ avertizare – înainte de utilizare citiți instrucțiunile

⚠ pericol de electrocucat

⊕ priză de pământ

CE declarație de conformitate (CE)

□ aparatul este protejat cu izolație dublă și izolație sporită

### AVERTIZARE

Respectați mai ales următoarele instrucțiuni:

- Înainte de începerea utilizării multimetrelui controlați cu atenție dacă aparatul nu este deteriorat. În cazul constatării deteriorării vizibile pe corpul aparatului, nu efectuați nici un fel de măsurători! Controlați ca suprafața multimetrelui să nu fie zgâriată, iar îmbinările laterale să nu fie desfăcute.
- Controlați izolația pe sondele și fâlcile de măsurare. În cazul deteriorării izolației există pericol de electrocucat. Nu folosiți sondele ori fâlcile de măsurare deteriorate!
- Nu măsurăți tensiunea mai mare de 600 V, sau curent mai mare de 600 A!
- Borna „COM” trebuie întotdeauna conectată la pământul de referință al măsurării.
- La constatarea unor rezultate de măsurare anormale, nu folosiți multimetru. Dacă nu sunteți siguri de cauza defecțiunii, contactați centrul de reparării.
- Nu măsurăți tensiunea și curenti mai mari decât sunt indicate pe panoul din față al multimetrelui și fâlcii. Există pericol de electrocucat și deteriorarea multimetrelui!
- Înainte de utilizare verificați dacă multimetru funcționează corect. Testați circuitul ale căruia mărimi electrice le cunoașteți.
- Înaintea conectării multimetrelui la circuitul, al căruia curent intenționat să-l măsurăți, deconectați alimentarea acestui circuit.

• Nu utilizați și nu depozitați multimetru în mediu cu temperatură ridicată, praf și umiditate. Nu recomandăm utilizarea aparatului în mediul în care ar putea exista câmp magnetic puternic, sau unde există pericol de explozie sau incendiu.

• La înlocuirea bateriei ori a altrei piese a multimetrelui, folosiți întotdeauna piese de schimb de același tip și specificație. Înlocuirea o efectuați cu multimetru oprit și deconectat!

• Nu modificați circuitele interne ale multimetrelui!

• Acordați atenție sporită la măsurarea tensiunilor mai mari de 30V AC rms, valorilor de vîrf 42V sau 60V DC. Există pericol de electrocucat!

• La manipularea cu sondele de măsurare, asigurați-vă că le țineți în spatele protecției degetelor.

• Pentru a evita electrocucatul nu vă atingeți cu mâna ori pielea de conductori dezveliți.

• Deconectați sondele de la circuitul verificat înaintea deschiderii carcasei multimetrelui.

• Nu efectuați măsurarea dacă capacul multimetrelui este îndepărtat sau destrăns.

• Înlocuiți bateriile imediat ce pe ecran apare indicația bateriei descărcate  în caz contrar măsurările efectuate ulterior pot fi eronate.

### AVERTIZARE

Folosiți multimetru MD-310C doar aşa, cum este specificat mai jos. Altfel se poate ajunge la deteriorarea aparatului sau periclitarea sănătății dumneavoastră. Respectați următoarele instrucțiuni:

• Înainte de efectuarea măsurării rezistenței, diodelor sau curentului, deconectați circuitele de la sursele de energie și deschideți condensatorii de înaltă tensiune.

• Înaintea măsurării asigurați-vă că selectorul circular al gamei de măsurare este în poziție corectă. În nici un caz nu efectuați modificări la gama de măsurare (rotind selectorul circular al programelor de măsurare) în timpul măsurării! S-ar putea provoca deteriorarea aparatului.

• Dacă veți măsura curentul, opriți alimentarea circuitului înainte de conectarea multimetrelui.

### Descrierea aparatului

Multimetru MD-310C este din seria aparatelor compacte cu ecran numeric de 3,5 digits, care sunt destinate măsurării tensiunii continue și alternative, curentului alternativ, rezistenței, testării diodelor și examinării acustice a conductibilității circuitelor.

Multimetru este dotat cu gama automată pentru măsurarea valorilor. Indică depășirea intervalului măsurat. Are funcția opririi automate. Multimetru este dotat cu protecție la suprasarcină și informează despre nivelul scăzut al bateriei.

Utilizarea ideală a multimetrelui MD-310C este de ex. în ateliere, laboratoare și în gospodărie.

### Parametrii tehnici

Ecran: LCD, 1999 (3,5 cifre) cu indicarea automată a polarității

Metoda de măsurare: integrare dublă descendente cu convertor A/D

Viteza citirii: de 2 – 3x pe secundă

Deschiderea fâlcilor: 25 mm

Conductor max. măsurat: Ø 25 mm

Temperatura de lucru: 0 °C la 40 °C < 75 %

Temperatura de depozitare: -20 °C la 50 °C, umiditate relativă < 85 %

Alimentare: 2 x 3 V CR2032

Baterie slabă: indicație cu ajutorul simbolului bateriei pe ecran

Indicația

depășirii intervalului: afișajul inscripției „OL” pe LCD

Categorie de măsurare: CAT III (600 V)

Dimensiuni și greutatea: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (inclusiv bateriile)

### ACCESORII

Manual: 1 buc

Conductori de măsurare: 1 pereche

Baterii: 2 bucăți CR2032, 3 V

### Imaginea frontală a multimetrelui

(vezi ilustr. 1)

1 – Fâlcii (Senzorul de curent)

Se folosesc pentru îmbărtășarea conductorului la măsurarea curentului.

2 – Butonul FUNC./HOLD (reținerea indicației pe ecran)

Se folosește pentru intrarea în regimul reținerei valorii măsurate ori pășirea acestui regim (este valabil pentru regimuri de măsurare a tensiunii, curentului și rezistenței). Se folosește pentru comutarea între funcția testării diodelor sau testul continuității, când selectorul circular este în poziția .

- 3 – Ecran  
ecranul LCD afișează cifre 3,5 digitii cu valoarea max. a măsurării 1999.
- 4 – Mufa „COM”  
Mufă de conectare pentru conductorul negru (negativ) de măsurare.
- 5 – Mufa  $V\Omega\blacktriangleright\leftarrow$ )  
Mufă de conectare pentru conductorul roșu (pozitiv) de măsurare.
- 6 – Selectorul circular  
Se folosește pentru selectarea funcției solicitate și pentru pornirea ori oprirea aparatului de măsurare. Când nu utilizați aparatul de măsurare, reglați acest selector în poziția OFF.
- 7 – Pârghie  
Se folosește pentru deschiderea și închiderea fâlcilor.
- 8 – Barieră de apucare  
Este destinată pentru protejarea degetelor împotriva atingerii conductorului verificat. Nu țineți aparatul de măsurare în locuri după această barieră de apucare.

#### Buzzer incorporat:

La apăsarea butonului FUNC./HOLD pornește buzzerul, dacă funcția acestui buton este activă.  
Înainte ca aparatul de măsurare să se opreasă automat, va emite 5 puiuturi scurte, apoi, peste 1 minut, va emite un puiut lung și se oprește automat.  
Mențiune: Dacă este reglat intervalul curentului 2/20 A~, buzzerul nu este activ.

#### Precizia măsurării

Precizia este specificată pe perioada unui an după calibrare și la temperatura de 18 °C–28 °C cu umiditate relativă până la 75 %. Specificațiile preciziei au următoarea formă:  
±([% datele aparatului]+[numărul celor mai mici cifre valabile])

#### Tensiune continuă (DC)

| Gama   | Rezoluția | Precizia      | Protecție la suprasarcină |
|--------|-----------|---------------|---------------------------|
| 200 mV | 0,1 mV    | ± (0,5 % + 5) | 600 V efective            |
| 2 V    | 1 mV      | ± (0,8 % + 5) |                           |
| 20 V   | 10 mV     | ± (0,8 % + 5) |                           |
| 200 V  | 100 mV    | ± (1 % + 5)   |                           |
| 600 V  | 1 V       | ± (1 % + 5)   |                           |

Impedanță de intrare: 10 MΩ

⚠️ Tensiune de intrare max. admisă: 600 V DC

#### Tensiune alternativă (AC)

| Gama  | Rezoluția | Precizia      | Protecție la suprasarcină |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|
| 2 V   | 1 mV      | ± (1,2 % + 5) | 600 V efective            |
| 20 V  | 10 mV     |               |                           |
| 200 V | 100 mV    |               |                           |
| 600 V | 1 V       |               |                           |

Impedanță de intrare: 10 MΩ

Intervalul de frecvență: 40 Hz – 400 Hz

⚠️ Tensiune de intrare max. admisă: 600 V ef.

Răspuns: mediu, calibrat la valoarea efectivă a desfășurării sinusoidale

#### Curent alternativ (AC)

| Gama  | Rezoluția | Precizia                     | Protecție la suprasarcină |
|-------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 2 A   | 0,001 A   | $\leq 0,4 A \pm (6 \% + 20)$ | 600 A efective            |
|       |           | $> 0,4 A \pm (5 \% + 10)$    |                           |
| 20 A  | 0,01 A    | $\leq 4 A \pm (4 \% + 10)$   | 600 A efective            |
|       |           | $> 4 A \pm (3 \% + 8)$       |                           |
| 200 A | 0,1 A     | ± (2,5 % + 5)                |                           |
| 600 A | 1 A       | ± (2,5 % + 5)                |                           |

Interval de frecvență: 50 Hz – 60 Hz

Nu folosiți senzorul de curent peste frecvența lui nominală max. 60 Hz.

⚠️ Curent de intrare max. admis: 600 A

Răspuns: mediu, calibrat la valoarea efectivă a desfășurării sinusoidale

#### Rezistență

| Gama   | Rezoluția | Precizia      | Protecție la suprasarcină |
|--------|-----------|---------------|---------------------------|
| 200 Ω  | 100 mΩ    | ± (1,2 % + 5) | 600 V de vârf             |
| 2 kΩ   | 1 Ω       | ± (1,0 % + 5) |                           |
| 20 kΩ  | 10 Ω      | ± (1,0 % + 5) |                           |
| 200 kΩ | 100 Ω     | ± (1,0 % + 5) |                           |
| 2 MΩ   | 1 kΩ      | ± (1,2 % + 5) |                           |
| 20 MΩ  | 10 kΩ     | ± (1,5 % + 5) |                           |

#### Testul continuuității circuitelor

| Gama | Rezoluția | Descrierea   | Protecție la suprasarcină |
|------|-----------|--|---------------------------|
| •    | 100 mΩ    | Dacă rezistența va fi mai mică de aproximativ 30 Ω, buzzerul pornește. | 600 V de vârf             |

Mențiune: Când rezistența este între 30 Ω și 100 Ω, buzzerul poate sau nu trebue să pornească. Când rezistența este mai mare de 100 Ω, buzzerul nu pornește.

#### Testul diodelor

| Gama | Rezoluția | Descrierea  | Protecție la suprasarcină |
|------|-----------|---|---------------------------|
| ►■   | 1 mV      | Se afișează scăderea aproximativă în direcția admisă a diodei. Tensiunea la circuit deschis: Aproximativ 1,48 V | 600 V de vârf             |

#### Regimul reținerei valorii măsurate

Prin apăsarea butonului FUNC./HOLD rețineți valoarea actuală de măsurare pe ecran.

Ca indicator pe ecran se afișează simbolul D.H.

Dacă doriti să părașiti acest regim, reapăsați simplu acest buton.

Simbolul D.H dispare.

Este valabil pentru regimuri de măsurare a tensiunii, curentului și rezistenței.

#### Măsurarea tensiunii (DC) continue

- Conectați conductorul negru de măsurare la mufa "COM" iar conductorul roșu de măsurare la mufa  $V\Omega\blacktriangleright\leftarrow$ ).
- Reglați selectorul circular în poziția  $V-$ .
- Conectați conductorii de măsurare la sursa măsurată ori circuit.
- Valoarea măsurată se afișează pe ecran.

Se afișează și polaritatea conectării conductorului roșu de măsurare.

Mențiune: Pentru a evita electrocutarea ori deteriorarea aparatului de măsurare nu il conectați la borne cu tensiunea mai mare de 600 V.

#### Măsurarea tensiunii (AC) alternative

- Conectați conductorul negru de măsurare la mufa "COM" iar conductorul roșu de măsurare la mufa  $V\Omega\blacktriangleright\leftarrow$ ).
- Reglați selectorul circular în poziția  $V\sim$ .
- Conectați conductorii de măsurare la sursa măsurată ori circuit.
- Valoarea măsurată se afișează pe ecran.

Mențiune: Pentru a evita electrocutarea ori deteriorarea aparatului de măsurare nu il conectați la borne cu tensiunea mai mare de 600 V.

#### Măsurarea curentului (AC) alternativ

- Reglați selectorul circular în poziția 2/20 A~, 200/600 A~ pentru măsurarea curentului alternativ.
- Apăsați pârghie și imbrătișați între fâlcii conductorul măsurat. Controlați dacă fâlcile sunt închiise perfect.

Mențiune:

- Întotdeauna poate fi imbrătișat între fâlcii doar un singur conductor.
- Pentru obținerea valorii exacte conductorul trebuie să fie la mijlocul fâlcilor.
- Nu atingeți niciodată conductor cu mâna ori pielea.
- Valoarea măsurată se afișează pe ecran.

Mențiune:

- Înainte de măsurare deconectați toți conductorii de măsurare de la aparatul de măsurare
- Gama max. de măsurare a aparatului de măsurare pentru curentul alternativ este de 600 A. Măsurarea valorilor mai mari are ca urmare o eroare mai mare a măsurării.

## Măsurarea rezistenței

- Conectați conductorul negru de măsurare la mufa "COM" iar conductorul roșu de măsurare la mufa **VΩ►••)**.
- Reglați selectorul circular în poziția **Ω**.
- Conectați conductorii de măsurare la obiectul măsurat.
- Valoarea măsurată se afișează pe ecran.

*Menține:*

- Dacă rezistența este egală sau mai mare decât, poate să dureze câteva secunde până ce valoarea se stabilizează.  
Acesta este normal pentru măsurarea rezistențelor mari.
- Dacă clemetele de intrare sunt în stare circuitului deschis, ecranul afișează indicatorul depășirii intervalului OL.
- Înaintea începerii măsurării opriți alimentarea circuitului măsurat și descărcați cu atenție toate condensatoare.

## Testul diodei

- Conectați conductorul negru de măsurare la mufa "COM" iar conductorul roșu de măsurare la mufa **VΩ►••)**. (conductorul de măsurare roșu este pozitiv +.)
- Reglați selectorul circular în poziția **►••)**. Apoi apăsați butonul **FUNC./HOLD**, până ce pe ecran se afișează simbolul **►••**.
- Conectați conductorul roșu de măsurare la anodul diodei măsurate iar conductorul de măsurare negru la catod.
- Pe ecran se afișează reducerea aproximativă a tensiunii în direcția admisă a diodei.

## Testul continuătății

- Conectați conductorul de măsurare negru la mufa "COM" iar conductorul de măsurare roșu la mufa **VΩ►••)**.
- Reglați selectorul circular în poziția **►••)**. Apoi apăsați butonul **FUNC./HOLD**, până ce pe ecran se afișează simbolul **••)**.
- Conectați conductorii de măsurare la circuitul măsurat.
- Dacă rezistența este mai mică decât aprox.  $30\Omega$ , buzzerul incorporat începe să sună.

*Menține: Înaintea începerii măsurării opriți alimentarea circuitului măsurat și descărcați cu atenție toate condensatoare.*

## Oprirea automată a alimentării

Dacă nu veți folosi aparatul de măsurare sau nu răsuțui selectorul circular timp de 15 minute, aparatul de măsurare se oprește automat și trece în regim de repaos.

Regimul de repaos al aparatului de măsurare se anulează prin apăsarea butonului **FUNC./HOLD** ori prin rotirea selectorului.

Dacă apăsați butonul **FUNC./HOLD** pentru anularea regimului de repaos și selectorul circular va fi în poziția funcției măsurării tensiunii, curentului sau rezistenței, funcția oprirei automate nu va mai fi în continuare activă.

## ÎNTREȚINEREA

Curătați regulat carcasa cu cărpă umedă și detergent fin. Nu folosiți substanțe abrazive ori diluații. Impuritățile ori umezeala pe borne pot influența valourile măsurate. La curățarea bornelor procedați conform pașilor de mai jos:

- Opriti aparatul de măsurare și deconectați toți conductorii de măsurare.
- Prin scuturare îndepărtați toate impuritățile, care apar pe borne.
- Umeziți o cărpă fină în spirt. Curătați bine imprejurimile fiecărei borne. După curățare multimetrul poate fi utilizat numai dacă este bine uscat.

## ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Dacă pe ecran apare indicatorul bateriilor slabe **■■■**, bateriile sunt descărcate și trebuie înlocuite imediat.

Înaintea înlocuirii bateriei sondele de măsurare trebuie deconectate de la circuitul măsurat ori aparat. La înlocuirea bateriilor deșurubați mai întâi șurubul capacului bateriilor și îndepărtați capacul, apoi înlocuiți bateriile descărcate cu alele noi de același tip, respectând în același timp polaritatea corectă la introducerea lor. Înăpoiați capacul și înșurubați șurubul.

## Avertizare:

Înaintea deschiderii carcasei ori îndepărtarea capacului bateriilor deconectați conductorii de măsurare de la aparatul de măsurare și îndepărtați fălcile din conductorul măsurat.

*Menține:*

- Modificarea acestui manual este rezervată fără avertizare.
- Societatea noastră nu preia nici o responsabilitate pentru orice daune.

3. Conținutul acestui manual nu se poate folosi ca autorizație spre folosirea aparatului de măsurare pentru orice utilizare specială.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.

Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de receptie a deșeuriilor sortate.

actuală privind bazele de receptie contactați organele locale.

Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri componente, substanțele periculoase se pot infi într-oarece subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

Emos s.r.o. declară, că MD-310C este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

## Suporțul tehnic se poate obține de la furnizorul:

EMOS s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## LT | Skaitmeninis skavas multimetras

Prieš pradėdami naudoti MD-310C srovės matavimo reples, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Joje pabrėžiamos svarbios išstraukos, susijusios su darbo sauga naudojant šį įrenginių. Taip siekiama išvengti nuo elektra susijusių nelaimingu atsitikimų ar žalos šiam įrenginiui.

Srovės matavimo reples sulkurto laikantis IEC-61010 reikalavimų, susijusiu su elektronine matavimo įranga, priskiriama CAT III 600 V kategorijai, 2 taršos lygiui. CAT III kategorija naudojama matuoti grandines, maitinamas fiksuočius galios šaltinius, pavyzdžiu, relės ar kitukinio lizdo, skirstomuosius skydus, maitinimo šaltinius, trumpo išsišakojimo grandines ir apšvietimo sistemas dideliuose pastatuose.

### Elektros simboliai

kintamoji srovė (KS)

nuolatinė srovė (NS)

perspējimas – prieš naudojimą perskaitykite instrukciją

elektros šoko rizika

ižeminimas

attittikties sertifikatas (CE)

įranga yra apsaugota dviguba izoliacija ir sustiprinta izoliacija

### PERSPĒJIMAS!

Aitudžiai perskaitykite šiuos nurodymus:

- Prieš pradėdami naudoti srovės matavimo reples, kruopščiai apžiūrėkite, ar įrenginys nerā pažeilstas. Pastebėjė akivaizdūjį įrenginio pažeidimą, neatlilikite jokių matavimų! Patirkinkite, ar ant paviršiaus nerā ižrežimų ir nesukiliutų jungčių.
- Patirkinkite matavimo liestukų ir spaustuvo izoliaciją. Kai izoliacija pažeista, gali kilti elektros šoko pavojus! Nenaudokite pažeistų matavimo liestukų ir spaustuvų!
- Nematuokite aukštstés nei 600 V įtampos arba aukštstés nei 600 A srovės!
- Spausdikas COM turi būti prijungtas prie nuorodinio matavimo taško.
- Gavę neįprastus matavimo rezultatus, nenaudokite multimetro. Jei įtarate gedimą, susiekiite su klientų aptarnavimo centru.
- Nematuokite aukštstés įtampos ir srovės verčių, nei tos, kurios yra pažymėtos multimetro ir spaustuvo priekiniame skydelyje. Galimas elektros šoko ir multimetro pažeidimo pavojus!
- Prieš naudodami, patirkinkite, ar įrenginys tinkamai veikia. Išbandykite si grandine, kurios elektros parametrus žinote.
- Prieš prijungdamas multimetrą prie grandinės, kurios srovę norite išmatuoti, išjunkite grandinės maitinimo tiekimą.
- Nenaudokite ir nelaikykitė multimetro karštoje, dulketoje ir drėgojoje vietoje. Taip pat nerekomenduojama naudoti įrenginio vietose, kuriose yra stiprus magnetinis laukas arba sprogimo ar gaisro pavojus.

- Keisdami multimetro bateriją arba atsargines dalis, naudokite tokio paties tipo ir tokų pačių techninių duomenų atsargines dalis. Keiskite dalis tik tuomet, kai multimetas yra išjungtas ir atjungtas!
- Jokiui būdu nekeiskite ir nemodifikuokite vidinių multimetro grandinių!
- Ypač atkreipkite dėmesį į aukštėsnės nei 30 V KS kvadratinio vidurkio, aukščiausios 42 V įtampos arba 60 NS matavimą. Galimas elektros sukeltas sužalojimas!
- Naudodamai matavimo antgalius, saugokite nuo jų prišust.
- Norėdami išvengti elektros sukelto sužalojimo, ranka arba oda nesilieskite prie laidininkų.
- Priės atidarydami multimetro dangtelį, atjunkite matavimo antgalius nuo bandomos grandinės.
- Neatlikite matavimų, kai multimetro dangtelis yra nuimtas arba laisvas.
- Pasirodižius išsekusios baterijos piktogramai - , pakeiskite bateriją. To nepadarus, atlikti matavimai gali būti netikslii.

## ⚠ PERSPĖJIMAS!

MD-310C multimetrą naudokite tik toliau nurodytu būdu. Antraip gali kilti įrenginio pažeidimo ar susižalojimo pavojus. Atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus:

- Priės matuodamai varžą, diodus ar srovę, atjunkite maitinimo tiekimą grandinėmis ir iškraukite aukštos įtampos kondensatorius.
- Priės atliekamai matavimą, įsitikinkite, kad apskritas matavimo intervalo jungiklis yra tinkamoje padėtyje. Matavimo proceso metu (indeksuojančiame apskritame programų jungiklije) nekeiskite matavimo intervalo. Tai galį pažeisti įrengini.
- Jei matuojate srovę, priės prijungdami multimetrą, atjunkite srovės tiekimą.

## Įrenginio aprašymas

Srovės matavimo repliés MD-310C yra kompaktiškas įrenginys su 3,5 col. skaitmeniniu ekranu, skirtas nuolatinėi ir kintamajai srovėi, varžai matuoti, diodams ir laidumui bei grandinėms išbandyti.

Multimetras naudojamas automatinis intervalas vertėms išmatuoti. Jis nurodo išmatuoto intervalo viršijimą. Jame yra automatinio srovės atjungimo funkcija. Multimetras užtikrina apsaugą nuo perkrovos ir informuoja apie senkančią bateriją.

MD-310C multimetrą galima naudoti, pavyzdžiu, dirbtuvėse, laboratorijose ir namuose.

## Techniniai parametrai

Ekranas: LCD, 1999 (skaitmeninis, 3,5 col.) su automatiškai nurodomais poliais

Matavimo metodas: skaitmeninio-analoginio keitiklio integravimas  
Nuskaitymo greitis: 3 per sekundę

Spaustuvo skėtis: 25 mm

Didžiausias išmatuotas laidininkas: Ø 25 mm

Darbo temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C < 75 %

Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki 50 °C, santykinė drėgmė < 85 %

Maitinimas: 2x 3 V CR2032

Išsekusi baterija: nurodoma simboliu ekrane

Viršijamo intervalo nurodymas: OL skaičių pateikimas LCD ekrane

Matavimo kategorija: CAT III (600 V)

Matmenys ir svoris: 190 × 76 × 36 mm; 160 g (išskaitant baterijas)

## PRIEDAI

Vadovas: 1 vnt.

Bandymo laidininkai: 1 pora

Baterijos: 2 vnt. CR2032, 3 V

## Multmetro vaizdas iš priekio

(žr. 1 pav.)

### 1 – Spaustukai (Srovės jutiklis)

Jis naudojamas laidininkui sugriebti matuojant srovę.

### 2 – Mygtukas FUNC./HOLD (Funkcija/sulaikytis) (sulaikantis duomenis ekrane)

Jis naudojamas matavimo duomenų sulaikymo režimui įjungti arba išjungti (tai taikoma įtampos, srovės ir varžos matavimui). Šis mygtukas naudojamas diodo bandymui ir tolydumo bandymui perjungti, kai rotacinius jungiklius yra padėtyje .

### 3 – Ekranas

3,5 col. skaitmeninis LCD ekranas, kurio didžiausias matavimo duomenų rodinys – 1999.

### 4 – Spaustukas COM

Spaustuko prijungimas prie juodo (neigiamo) bandymo laidininko.

## 5 – Spaustukas VΩ

Spaustuko prijungimas prie raudono (teigiamo) bandymo laidininko.

### 6 – Rotacinius jungiklis

Jis naudojamas reikiama funkcių pasirinkti, taip pat matavimo įrenginiui įjungti/išjungti.

Jei matavimo įrenginio nenaudojate, nustatykite rotacinių jungiklių į padėtį OFF (Išjungta).

### 7 – Svirtelė

Ji naudojama spaustuvui atidaryti ir uždaryti.

### 8 – Sugriebimo dalias apsauga

Ji skirta apsaugoti, kad nepaliestumėte laidininko pirsčiais. Laikykite matavimo įrenginį žemai šios sugriebimo dalias apsaugos.

## Įmontuotas garsinis signalas:

Nuspaudus mygtuką FUNC./HOLD (Funkcija/sulaikytis), įjungiamas garsinis signalas, jei suaktyvintas šios funkcijos mygtukas.

Prieš įrenginiu automatiškai išsijungiant, jis 5 kartus trumpai supyspi, o po minėtus pasigirsta ilgas pytelėjimas – tuomet įrenginys automatiškai išsijungia.

*Pastaba. Kai nustatytas 2 – 20 A srovės intervalas, garsinis signalas yra neaktyvus.*

## Matavimo tikslumas

Tikslumas nurodomas vienerius metus po kalibracijos ir esant 18 °C ~ 28 °C temperatūrai bei santykinei 75 % drėgmei.

Tikslumo specifikacijos pateikiamas šia forma:

± ([% duomenys apie įrenginį] + [žemiausiai taikomų skaitmenų skaičius])

## Nuolatinė įtampa (NS)

| Intervalas | Apibréžimas | Tikslumas     | Apsauga nuo perkrovos |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 200 mV     | 0,1 mV      | ± (0,5 % + 5) | 600 V rms             |
| 2 V        | 1 mV        | ± (0,8 % + 5) |                       |
| 20 V       | 10 mV       | ± (1,2 % + 5) |                       |
| 200 V      | 100 mV      | ± (1,5 % + 5) |                       |
| 600 V      | 1 V         | ± (1 % + 5)   |                       |

Jvesties varža: 10 MΩ

Didžiausia leidžiama jvesties įtampa: 600 V NS

## Kintamoji srovė (KS)

| Intervalas | Apibréžimas | Tikslumas     | Apsauga nuo perkrovos |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 2 V        | 1 mV        | ± (1,2 % + 5) | 600 V rms             |
| 20 V       | 10 mV       |               |                       |
| 200 V      | 100 mV      |               |                       |
| 600 V      | 1 V         |               |                       |

Jvesties varža: 10 MΩ

Dažnio intervalas: 40 Hz – 400 Hz

Didžiausia leidžiama jvesties įtampa: 600 V

Reakcija: vid., sukalibr. iki efektyvių sinusoidinių bangos vertės

## Kintamoji srovė (KS)

| Intervalas | Apibréžimas | Tikslumas                                    | Apsauga nuo perkrovos |
|------------|-------------|--|-----------------------|
| 2 A        | 0,001 A     | ≤ 0,4 A ± (6 % + 20)<br>> 0,4 A ± (5 % + 10) | 600 A rms             |
| 20 A       | 0,01 A      |  |                       |
| 200 A      | 0,1 A       |  |                       |
| 600 A      | 1 A         |  |                       |

Dažnio intervalas: 50 Hz – 60 Hz

Naudodami srovės jutiklį neviršykite jo didžiausio nominalaus 60 Hz dažnio.

Didžiausia leidžiama jvesties įtampa: 600 A

Reakcija: vid., sukalibr. iki efektyvių sinusoidinių bangos vertės.

## Varža

| Intervalas | Apibréžimas | Tikslumas  | Apsauga nuo perkrovos     |
|------------|-------------|--|---------------------------|
| 200 Ω      | 100 mΩ      | ± (1,2 % + 5)<br>± (1,0 % + 5)<br>± (1,2 % + 5)<br>± (1,5 % + 5) | Didžiausia įtampa – 600 V |
| 2 kΩ       | 1 Ω         |  |                           |
| 20 kΩ      | 10 Ω        |  |                           |
| 200 kΩ     | 100 Ω       |  |                           |
| 2 MΩ       | 1 kΩ        |  |                           |
| 20 MΩ      | 10 kΩ       |  |                           |

## Grandinių tolydumo bandymo koherentiškumas

| Intervalas | Apibrėžimas | Apaščias  | Apsauga nuo perkrovos     |
|------------|-------------|---|---------------------------|
| •])        | 100 mΩ      | Kai varža mažesnė nei apytiksli 30 Ω, išjungia garsinius signalus | Didžiausia įtampa – 600 V |

Pastaba. Kai varža siekia 30–100 Ω, garsinius signalus gali suveikti, tačiau tai nėra privalomą. Kai varža didesnė nei 100 Ω, garsinius signalus nesuveikia.

## Diodų bandymas

| Intervalas | Apibrėžimas | Apaščias  | Apsauga nuo perkrovos     |
|------------|-------------|---|---------------------------|
| ►          | 1 mV        | Priekinėje kryptyje pastebimas žymus įtampos sumažėjimas. Atviros grandinės įtampa: apie 1,48 | Didžiausia įtampa – 600 V |

## Matavimo duomenų sulaikymo režimas

Nuspaudus mygtuką FUNC./HOLD (Funkcija/sulaikyti), ekrane pasirodo matavimo duomenys.

D.H. simbolis rodomas kaip indikatorius.

Jei norite išjungti režimą, dar kartą nuspauskite mygtuką.

D.H. simbolis pranyssta.

Tai taikoma įtampoms, srovėms ir varžos matavimo režimams.

## Nuolatinės srovės (NS) matavimas

- Prijunkite juodą laidininką prie spaustuko COM, o raudoną – prie spaustuko **VΩ►•])**.
- Nustatykite rotacinių jungiklių į padėtį **V~**.
- Prijunkite laidininką prie matuojamos šaltinio ar grandinės.
- Ekrane rodoma išmatuota vertė.

Taip pat nurodomas raudono laidininko jungties poliskumas.

Pastaba. Siekiant išvengti elektros šoko arba matavimo įrenginio pažeidimo, draudžiama jungti spaustukus prie aukštėsnių nei 600 V įtampoms.

## Kintamosios srovės (KS) matavimas

- Prijunkite juodą laidininką prie spaustuko COM, o raudoną – prie spaustuko **VΩ►•])**.
- Nustatykite rotacinių jungiklių į padėtį **V~**.
- Prijunkite laidininką prie matuojamos šaltinio ar grandinės.
- Ekrane patiekilama išmatuota vertė.

Pastaba. Siekiant išvengti elektros šoko arba matavimo įrenginio pažeidimo, draudžiama jungti spaustukus prie aukštėsnių nei 600 V įtampoms.

## Kintamosios srovės (KS) matavimas

- Norėdami išmatuoti kintamąją srovę, nustatykite rotacinių jungiklių į padėtį 2/20 A~ 200/600 A~.
- Pastumkite viršelį ir sugriebkite išmatuotą laidininką spaustuvu. Patirkrinkite, ar spaustuvas tinkamai suspaudžia.

Pastaba.

- Kiekvieną kartą spaustuvu galima suspausti tik vieną laidininką.
- Norint gauti tikslius duomenis, laidininkas turi būti spaustuvu viduryje.
- Nesilieskite prie jokio laidininko ranka ar oda.

3. Išmatuotos vertės rodomas ekrane.

- Prieš pradédami matuoti, atjunkite nuo įrenginio visus laidininkus.
- Didžiausias įrenginio kintamosios srovės matavimo intervalas siekia 600 V. Aukštėsnių verčių matavimas nulemia matavimo klaidą.

## Varžos matavimas

- Prijunkite juodą laidininką prie spaustuko COM, o raudoną – prie spaustuko **VΩ►•])**.
- Nustatykite rotacinių jungiklių į padėtį **Ω**.
- Prijunkite laidininką prie matuojamos objekto.
- Ekrane rodoma išmatuota vertė.

Pastaba.

- Jei varža yra lygi arba viršija 1 MΩ, skaičiuoti stabilizuotis gali prireikti kelijų sekundžių.  
Tai yra iprasta matuojant aukštą varžą.
- Jei įvesties spaustukai yra atviroje grandinėje, ekrane rodomas OL intervalo viršijimo indikatorius.
- Prieš matuodami varžą, diodus ar srovę, atjunkite maitinimo tiekimą grandinėms ir iškraukite aukštąs įtampas kondensatoriui.

## Diodų bandymas

- Prijunkite juodą laidininką prie spaustuko COM, o raudoną – prie spaustuko **VΩ►•])**, (raudonas laidininkas yra teigiamas +.)
- Nustatykite rotacinių jungiklių į padėtį **►•])**. Tada spauskite mygtuką FUNC./HOLD (Funkcija/sulaikyti), kol ekrane pasirodys simbolis **►**.
- Prijunkite raudoną laidininką prie matuojamo diodo anodo, o juodą laidininką – prie katodo.
- Ekrane priešinėje kryptyje atimkite apytikslių įtampos sumažėjimą.

## Tolydumo bandymas

- Prijunkite juodą laidininką prie spaustuko COM, o raudoną – prie spaustuko **VΩ►•])**, Nustatykite rotacinių jungiklių į padėtį **►•])**. Tada spauskite mygtuką FUNC./HOLD (Funkcija/sulaikyti), kol ekrane pasirodys simbolis **•])**.
- Prijunkite laidininką prie matuojamos grandinės.
- Jei varža yra mažesnė, nei apytiksli. 30 Ω, išjungia įmontuotas garsinius signalas.

Pastaba. Prieš pradédami bandymą, atjunkite matuojamos grandinės maitinimo tiekimą grandinėmis ir atsargiai iškraukite visu kondensatorių.

## Automatinis maitinimo tiekimo atjungimas

Jei nenaudoja matavimo įrenginį arba 15 minučių nenustatote rotacinių jungiklių, matavimo įrenginys automatiškai išsijungia ir išjungia miego režimą.

Miego režimą galima atšaukti nuspaudus mygtuką FUNC./HOLD (Funkcija/sulaikyti) arba pasukus jungikli.

Jei miego režimui išjungių nuspaudžiant mygtuką FUNC./HOLD (Funkcija/sulaikyti), o rotacinių jungiklis yra įtampas, srovės ar varžos matavimo padėtyje, automatinio išsijungimo funkcija néra suaktyvinta.

## TECHNIINĖ PRIEŽIŪRA

Reguliariai valykite déklą drėgna šluoste ir švelnia valymo priemone. Nenaudokite abrazyvinės medžiagos arba tirpiklių. Ant spaustukų esantis purvas arba drégmė gali paveikti matavimo rezultatus. Valydami spaustukus, atlikite šiuos veiksnius:

- Išjunkite matavimo įrenginį ir atjunkite visus laidininkus.
- Pasalinkite visą ant spaustukų esantį purvą juos pakratydami.
- Sudrekinkite švarią šluostę alkoholiu ir kruopščiai nušluostykite sritį aplink kiekvieną spaustuką. Nuolius, multimetragalima naudoti tik tada, kai jis visiškai sausas.

## BATERIJŲ KEITIMAS

Kai ekrane rodomas išsekusių baterijų indikatorius **■■■**, baterijos yra išsekusios ir turėtų nedelsiant pakeistos.

△ Prieš keičiant baterijas, matavimo antgaliai turi būti atjungti nuo matuojamos grandinės arba išrangos. Pirmiausia atsukite baterijų dangtelio varžutę, tada pakeiskite išsekusias baterijas naujomis tokio paties tipo baterijomis. Tinkamai ištakytė baterijas pagal polius. Uždékite atgal dangtelį ir prisukite varžtais.

## Perspėjimas.

Prieš atidarydami déklą ir nuimdami baterijų skyriaus dangtelį, atjunkite laidininkus nuo matavimo įrenginio ir nuimkite spaustuvą nuo išmatuoto laidininko.

Pastaba:

- Pasilekame teisę keisti šį vadovą be išankstinio išpėjimo.
- Mūsų įmonė neprisiima jokių atsakomybių už jokius nuostolius.
- Šio vadovo turinio negalima naudoti kaip leidimo naudoti matavimo įrenginį kokiu nors konkrečiu tikslu.

Testeriu draudžiama naudotis asmenims, kurie dėl savo fizinio, jutiminio, psichinio neįgalumo ar patirties ar žinių stokos negali daryti to saugiai. Nebent jie yra prižiūrimi ar apmokyti asmenims, atsakingo už jų saugumą. Maži vaikai gali naudotis testeriu tik suaugusiu prižiūrimi.

## KUR DÉTI NAUDOJIMUI NEBETINKAMĄ TESTERĮ?

 Nemeskite kartus su būtinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisekite su vietiniems valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietoje, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntu vandenį, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Emos spol.s.r.o. deklaruoja, kad MD-310C atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitinkties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

## Techninij palaikymą galima gauti iš tiekėjo:

„EMOS spol. s.r.o.“, Šírafa 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic (Čekijos Respublika)

## LV | Digitālais spaiļu multimetrs

Pirms MD-310C spaiļu multimetra lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Svarīgākas rindkopas, kur aprakstīti šīs ierices lietošanas drošības noteikumi, ir izceltas. Šādā veidā var izvairīties no negadījumiem, kas saistīti ar elektrību, un no ierices bojājumiem.

Spaiļu multimetrs ir izstrādāts saskaņā ar IEC-61010 attiecībā uz elektroniskajām mēriecīcēm, kas ietilpst kategorijā (CAT III 600 V), 2. piešārņojuma līmeni. III kategoriju izmanto, lai izmērītu kēdes, kuras darbina ar fiksētu iejezīs strāvas padevi, piemēram, relejus un īsas sazaršanas kēdes, kā arī apgaismes sistēmas lielās ēkās.

### Elektriskie simboli

~ maiņstrāva (AC)

== līdzstrāva (DC)

⚠ brīdinājums – pirms lietošanas izlasiet instrukcijas

⚠ elektrošķoka risks

⚠ iezemējums

CE Atbilstības sertifikāts (CE)

□ ierīci aizsargā dubultā izolācija un pastiprināta izolācija

### BRĪDINĀJUMS

Lūdzu, veltiet ipašu uzmanību turpmāk redzamajām instrukcijām!

- Pirms multimetra lietošanas rūpīgi pārbaudiet, vai ierice nav bojāta. Gadījumā ja atrodat redzamu bojājumu, neveiciet mērījumus! Pārbaudiet, vai uz viertas nav skrāpējumu vai atlīmējušos sānu savienojumu.
- Pārbaudiet mērišanas taustu un spaiļu izolāciju. Ja izolācija ir bojāta, var rasties elektrošķoka risks. Nelietojet bojātas mērišanas spaiļus un taustus!
- Nemēriet spriegumu, kas ir lielāks par 600 V, vai strāvu, kas ir augstāks par 600 A!
- Spaiļi „COM“ jābūt pieslēgtai atskaites mērījuma zemējumam.
- Ja parādās neparatīsti mērījumu rezultāti, neizmantojiet multimetru. Gadījumā, ja neesat drošs par klūdas iemeslu, sazinieties ar servisa centru.
- Nemēriet augstākas sprieguma un strāvas vērtības par tām, kas ir atzīmētas uz multimetra priekšējā panelē un spaiļiem. Šādā veidā pastāv elektrošķoka un multimetra bojājumu risks!
- Pirms lietošanas pārliecībīties par pareizo multimetra funkciju. Pārbaudiet elektrisko kēdi, kurai Jūs zināt elektriskos parametrus.
- Pirms multimetra pieslēgšanās kēdei, kurai vēlaties izmērīt strāvu, izslēdziet elektības padevi izvēlētajai kēdei.
- Nelietojet un neuzglabājiet multimetru vietās, kur ir Augusta temperatūra, puteklī un mitrumi. Neiesakām ari lietot ierīci vietās, kur ir spēcīgs magnētiskais laiks, vai vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādžiena risks.
- Nomainiet multimetru bateriju vai citas detaļas, izmantojiet tā paša veida un specifikācijas rezerves daļas. Nomainiet detaļas tikai tad, kad multimetrs ir izslēgts un atvienots!
- Nekāda veidā neizmainiet un nepārveidojiet multimetra iekšējās shēmas!
- Pievērsiet uzmanību, veicot mērījumu spriegumam, kas ir augstāks nekā 30 V AC vidējā kvadrātiskā vērtība, 42 V maksimālā vērtībā vai 60 V DC. Ir risks gūt elektriskas traumas!
- Rikojoties ar mērišanas uzgājiem, pārliecībīties, ka turat tos aiz pirkstu barjerās.
- Lai izvairītos no elektriskām traumām, nepieskarieties atsegumiem vadītājiem ar rokām vai ādu.
- Pirms multimetra vācīņa atvēršanas atvienojet mērišanas uzgājus no pārbauðamās elektīras kēdes.
- Neveiciet mērījumus, kad multimetra vācīņš ir nonemts vai vajigs.
- Tiklīdz parādās ikona „+/-“, kas nozīmē, ka akumulators ir izlādējies, nomainiet bateriju. Pretējā gadījumā veiktie mērījumi var būt neprecizi.

### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet multimetru MD-310C tikai turpmāk aprakstītajā veidā, pretējā gadījumā var rasties ierices bojājumi vai draudi Jūsu veselībai. Veltiet ipašu uzmanību turpmāk redzamajām instrukcijām:

- pirms pretestības, diožu vai strāvas mērišanas atvienojet kēdes no strāvas padeves un izlādējiet augstsprieguma kondensatorus;
- pirms mērišanas pārliecībīties, ka mērišanas diapazona apļveida slēdzis ir pareizā pozīcija. Nekāda gadījumā neveiciet mērišanas

diapazona izmaiņas laikā (nemainīt mērišanas programmu apliecināt slēdzi!) Pretējā gadījumā var rasties ierices bojājumi.

- Mērot strāvu, izslēdziet barošanas kēdi, pirms pievienojet multimetru.

### Ierīces apraksts

Spaiļu multimetrs MD-310C ir kompakta ierīce ar 3,5 collu digitālu displeju, kas paredzēta līdzsprieguma un maiņsprieguma, maiņstrāvas, pretestības mērišanai, diožu pārbaudišanai un vadītspējas un elektrisko kēžu pārbaudišanai ar skapas signāliem.

Multimetrs ir apriņķots ar automātisku mērišanas vērtību diapazonu. Tas norāda mērījumu diapazona pārkāpšanu. Tam ir automātiskas pātraukšanas funkcija. Multimetrs nodrošina aizsardzību par pārslodzi un informē par izlādējušos bateriju.

Multimetrs MD-310C ir piemērots izmantošanai darbinācās, laboratorijās un mājsaimniecībās.

### Tehniskie parametri

Dispējs: LCD, 1999. (digitaļi, 3,5 collas) ar automātisku polaritātes norādi

Mērišanas metode: divkāršā lejup vērstā integrācija ar A/D konvertoru

Lasišanas ātrums: 3x sekundē

Spridīs starp spaiļiem: 25 mm

Maks. mērišanas vadītājs: Ø 25 mm

Darbības temperatūra: 0 °C līdz 40 °C < 75 %

Uzglabāšanas temperatūra: -20 °C līdz 50 °C, relatīvais mitrums < 85 %

Barošana: 2x 3 V CR2032

Zems bateriju enerģijas līmenis: ziņojumi ar simboliem displejā

Norāde par mērījumu diapazona pārkāpšanu: skaitlis ar simbolu „OL“

LCD displejā

Mērījumu kategorija: CAT III (600 V)

Izmērs un masa: 190 x 76 x 36 mm; 160 g (ieskaitot baterijas)

### PIEDERUMI

Lietošanas instrukcija: 1 gab.

Pārbaudes vadītājs: 1 pāris

Baterijas: 2x 3 V CR2032

### Multimetra skats no priekšpuses

(skatīt 1. attēlu)

1 - Spiles (Strāvas sensors)

Tiek izmantotas, lai noslēgtu vadītāju, kad tiek mērīta strāva.

2 - FUNC./HOLD pogu (saglabātā datus uz displeja)

Tiek izmantota, lai ievadītu mērišanas datu saglabāšanas režīmu vai izslēgtu šo režīmu (tas ir attiecīnāms uz sprieguma, strāvas un pretestības mērišumiem). Tā tiek izmantota, lai pārslēgtos starp diožu vai nepārtrauktības pārbaudēm, kad rotējošais slēdzis ir pozīcijā .

3 - Dispļejs

3,5 collu digitālais LCD displejs, maksimālie mērījuma dati - 1999.

4 - „COM“ spaile

Savienojuma skava melnhaijēm (negativajiem) pārbaudes vadītājiem.

5 - Spale

Savienojuma spaile sarkanajiem (pozitivajiem) pārbaudes vadītājiem.

6 - Rotējošais slēdzis

Tiek izmantots, lai izvēloties funkcijas, kā arī mēriecīces ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.

Ja Jūs neizmantojat mērišanas ierīci, ieslēdziet rotējošo slēdzi pozīcijā „OFF“ (Izlēgts).

7 - Klokis

Tiek izmantots, lai atvērtu un aizvērtu spaiļus.

8 - Satvēriena aizsardzība

Tā ir paredzēta, lai aizsargātu pirkstus no pieskāršanās testa vadītājam. Neturiet mērišanas ierīci vietā zem šīs satvēriena aizsardzības.

### lebūvēs signāls:

Nospiežot FUNC./HOLD pogu, signāls tiek ieslēgts ar nosacījumu, ka pogas funkcija ir aktīva.

Pirms mērišanas ierīce tiek automātiski izslēgta, signāls izdod 5 išpus pīkstienus, un vēlāk, pēc vienas minūtes, tas izdod garu pīkstienu, un ierīce automātiski izslēdzas.

Piezīme: Kad ir iestatīts strāvas diapazons 2/20 A, signāls nav aktīvs.

### Mērījumu precīzitāte

Precīzitāte ir noteikta periodam vienu gadu pēc kalibrēšanas un 18 °C ~ 28 °C temperatūrā ar relativu mitrumu 75 %.

Precīzitātes specifikācijas tiek sniegtas šādā formā:

±([% dati par ierīci]+[skaitlis ar zemākajiem derīgajiem cipariem])

## Līdzspriegums (DC)

| Diapazons | Izšķirtspēja | Precizitāte   | Aizsardzība pret pārslodzi |  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|--|
| 200 mV    | 0,1 mV       | ± (0,5 % + 5) | 600 V vidējā kvadrātiskā   |  |
| 2 V       | 1 mV         | ± (0,8 % + 5) |                            |  |
| 20 V      | 10 mV        |               |                            |  |
| 200 V     | 100 mV       | ± (1 % + 5)   |                            |  |
| 600 V     | 1 V          |               |                            |  |

Ieejas pretestība: 10 MΩ

⚠️ Maks. pielāujamais ieejas spriegums: 600 V DC

## Mainspriegums (AC)

| Diapazons | Izšķirtspēja | Precizitāte   | Aizsardzība pret pārslodzi |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|
| 2 V       | 1 mV         | ± (1,2 % + 5) | 600 V vidējā kvadrātiskā   |
| 20 V      | 10 mV        |               |                            |
| 200 V     | 100 mV       |               |                            |
| 600 V     | 1 V          |               |                            |

Ieeja: 10 MΩ

Frekvences diapazons: 40 Hz – 400 Hz

⚠️ Maks. pielāujamais ieejas spriegums: 600 V ef.

Reāģēšana: vidēja, kalibrēta līdz sinusoidālai vīlnai efektīvajai vērtībai

## Mainstrāva (AC)

| Diapazons | Izšķirtspēja | Precizitāte                                  | Aizsardzība pret pārslodzi |
|-----------|--------------|--|----------------------------|
| 2 A       | 0,001 A      | ≤ 0,4 A ± (6 % + 20)<br>> 0,4 A ± (5 % + 10) | 600 A vidējā kvadrātiskā   |
| 20 A      | 0,01 A       |  |                            |
| 200 A     | 0,1 A        |  |                            |
| 600 A     | 1 A          |  |                            |

Frekvences diapazons: 50 Hz – 60 Hz

Neizmantojiet strāvas mēritāju, ja tiek pārsniegta noteiktā maksimālā frekvence - 60 Hz.

⚠️ Maks. pielāujamā ieejas strāva: 600 A

Reāģēšana: vidēja, kalibrēta līdz sinusoidālai vīlnai efektīvajai vērtībai.

## Pretestība

| Diapazons | Izšķirtspēja | Precizitāte   | Aizsardzība pret pārslodzi |
|-----------|--------------|---------------|----------------------------|
| 200 Ω     | 100 mΩ       | ± (1,2 % + 5) | 600 V maksimumspriegums    |
| 2 kΩ      | 1 Ω          |               |                            |
| 20 kΩ     | 10 Ω         |               |                            |
| 200 kΩ    | 100 Ω        |               |                            |
| 2 MΩ      | 1 kΩ         |               |                            |
| 20 MΩ     | 10 kΩ        | ± (1,5 % + 5) |                            |

## Ķēžu nepārtrauktības pārbaudes koherence

| Diapazons | Izšķirtspēja | Apraksts  | Aizsardzība pret pārslodzi |
|-----------|--------------|---|----------------------------|
| •         | 100 mΩ       | Kad pretestība ir zemāka nekā 30 Ω, tiek ieslēgts signāls | 600 V maksimumspriegums    |

Piezime: Kad pretestība ir starp 30 Ω un 100 Ω, signāls var iestēgties, taču tam nav obligāti jāieslēdzas. Kad pretestība ir augstāka nekā 100 Ω, signāls netiek iestēgts.

## Diežu pārbaude

| Diapazons | Izšķirtspēja | Apraksts  | Aizsardzība pret pārslodzi |
|-----------|--------------|---|----------------------------|
| ►-        | 1 mV         | Parādās aptuvenā sprieguma samazināšanās virzienā uz priekšu.<br>Spriegums pārtrauktā kēde: Aptuveni 1,48 V | 600 V maksimumspriegums    |

## Mērijuma datu paturēšanas režīms

Nospiežot FUNC./HOLD pogu, displejā parādās mērijuma dati.

Simbols D.H. tiek attēlots kā indikators.

Ja Jūs vēlaties izslēgt režīmu, vēlreiz nospiediet pogu.

Tad paziņis D.H. simbols.

Tas ir attiecināms uz sprieguma, strāvas un pretestības mērijuumiem.

## Līdzsprieguma mērišana (DC)

- Pieslēdziet melno testa vadītāju spailei „COM” un un sarkano testa vadītāju spailei  $V\Omega \blacktriangleright \cdot||$ ).
- Iestatiet rotējošo slēdzi pozīciju  $V\sim$ .
- Pieslēdziet testa vadītāju mēramajam kēdes avotam.
- Displejā parādās mērijuma vērtība.

Tāpat parādās arī sarkanā testa vadītāja savienojuma polaritāte.

Piezime: Lai novērstu elektrošoku vai mērīties bojājumus, nepievienojiet skavas spriegumam, kas ir augstāks nekā 600 V.

## Mainsprieguma mērišana (AC)

- Pieslēdziet melno testa vadītāju spailei „COM” un sarkano testa vadītāju spailei  $V\Omega \blacktriangleright \cdot||$ ).
- Iestatiet rotējošo slēdzi pozīciju  $V\sim$ .
- Pieslēdziet testa vadītāju mērošajam kēdes avotam.
- Displejā parādās mērijuma vērtība.

Piezime: Lai novērstu elektrošoku vai mērīties bojājumus, nepievienojiet skavas spriegumam, kas ir augstāks nekā 600 V.

## Mainstrāvas mērišana (AC)

- Mainstrāvas mērišanai iestatiet rotējošo slēdzi pozīcijā 2/20 A~, 200/600 A~.
- Nospiediet kloki un noslēdziet mērāmo vadītāju ar spailēm. Pārbaudiet, vai spailēm ir ideāla noslēgtība.

Piezime:

- Vienlaicīgi tikai viens vadītājs var tikt noslēgts ar spailēm.
- Lai iegūtu precīzus datus, vadītājam jāatrodas spaļu vidū.
- Neieskarīties nevienam vadītājam ar rokām vai ādu.

3. Displejā parādās mērijuma vērtība.

Piezime:

- Pirms mērišanas uzsākšanas atvienojiet visus pārbaudes vadītājus no mērišanas ierīces.
- Mērīties maks. mērišanas diapazons mainīstrāvai ir 600 A. Augstāku vērtību mērijums rada mērijumu kļudu.

## Pretestības mērijums

- Pieslēdziet melno testa vadītāju spailei „COM” un sarkano testa vadītāju spailei  $V\Omega \blacktriangleright \cdot||$ ).
- Iestatiet rotējošo slēdzi pozīciju  $\Omega$ .
- Pieslēdziet testa vadītāju mēramajam objektam.
- Displejā parādās mērijuma vērtība.

Piezime:

- Ja pretestība ir vienāda vai augstāka nekā 1 MΩ, līdz brīdim, kad skaitlis tiek nostabilizēts, var būt jāpagauda dažas sekundes. Tā ir ierasts, mērot augstu pretestību.
- Ja ieejas spailēs ir pārrautas kēdes apstākļos, displejā tiek uzrādīts 0 Ω diapazona pārīsāgšanas indikators.
- Pirms mērišanas uzsākšanas atvienojiet mērāmo kēdi no strāvas padeves un uzmanīgi izlādējet visus kondensatorus.

## Diežu pārbaude

- Pieslēdziet melno testa vadītāju spailei „COM” un sarkano testa vadītāju spailei  $V\Omega \blacktriangleright \cdot||$ . (sarkanais testa vadītājs ir pozitīvs +)
- Iestatiet rotējošo slēdzi pozīciju  $\blacktriangleright \cdot||$ . Tad nospiediet FUNC./HOLD pogu, līdz displejā parādās simbols ►-.
- Pieslēdziet sarkanā testa vadītāju mēramās diodes anodam un melno testa vadītāju – katodom.
- Displejā tiek parādīts aptuvenais sprieguma kritums virzienā uz priekšu.

## Nepārtrauktības pārbaude

- Pieslēdziet melno testa vadītāju spailei „COM” un sarkano testa vadītāju spailei  $V\Omega \blacktriangleright \cdot||$ ).
- Iestatiet rotējošo slēdzi pozīciju  $\blacktriangleright \cdot||$ . Tad nospiediet FUNC./HOLD pogu, līdz displejā parādās simbols •||.
- Pieslēdziet sarkanā testa vadītāju mēramajai kēdei.
- Ja pretestība ir zemāka nekā 30 Ω, tiek iestēgts iebūvētais signāls.

Piezime: Pirms pārbaudes uzsākšanas atvienojiet mērāmo kēdi no strāvas padeves un uzmanīgi izlādējet visus kondensatorus.

## Automātiska barošanas izslēgšanās

Ja Jūs neizmantojat mērišanas ierīci vai nepagrieziet rotēšanas slēdzi 15 minūšu laikā, mērišanas ierīce automātiski izslēdzas un tiek iestēgta miega režīms.

Miega režīmu var atcelt, nospiežot FUNC./HOLD pogu vai pagriezot slēdzi.

Ja tiek nospiesta FUNC./HOLD poga, lai atceltumiega režīmu, un ja rotejōšais sledzis ir sprieguma, strāvas vai pretestības mērišanas pozīcijā, joprojām nav aktīva automātiskās izslēgšanās funkcija.

## UZTURĒŠANA

Regulāri tīriet ietvaru ar mitru drānu vai tīrišanas līdzekli. Neizmantojet abrazīvus materiālus vai šķidinātājus. Netirumi vai mitrums uz spailēm var ieteiknēt datu mērījumu. Tirot spailēs, ievērojiet sādus sojus:

1. Izslēdziet mērišanas ierīci un atvienojiet visus pārbaudes vadītājus.
2. Noņemiet netirumus uz spailēm, tās pakratot.
3. Iemērtiet tiru drānu alkoholā. Rūpīgi notiriet laukumu ap katru no spailēm. Pēc tīrišanas neizmantojet multimeteru, līdz tas ir pilnībā nozūvis.

## BATERIJU NOMAINA

Ja displejā tiek parādīts simbols , baterijas ir gandrīz izlādējušās, un tās ir nekavējoties nepieļiegti nomainīt.

⚠️ Pirms bateriju nomaiņas mērišanas uzgali ir jāatvieno no mērāmās kēdes vai aprīkojuma. Vispirms atskrūvējiet bateriju vāciņa skrūvi un tad nomainiet tukšās baterijas pret tāda paša tipa jaunām baterijām. Ievelietojiet tās, ievērojiet pareizo polaritāti. Uzlīciet atpakaļ vāciņu un pieskrūvējiet skrūvi.

## Brīdinājums:

Pirms ietvara atvēršanas vai bateriju vāciņa nodalījuma noņemšanas atvienojiet testa vadītājus no mērītāces un noņemiet spailēs no mērāmās vadītāja.

Piezīme:

1. Paturam tiesības izmainīt šīs lietošanas instrukcijas bez iepriekšēja brīdinājuma.
2. Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem.
3. Šo lietošanas instrukciju saturs nedrīkst tikt izmantots kā pamats mērišanas ierīces lietošanai jebkādā ipāšām vajadzībām.

Šī ierīce nav spēļmanta, ūsi ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem, vai personām ar psihes traucējumiem, kam šāda tipa ierīces lietošana nav droša, ja vien to nelieto kopā ar personu, kas uzauga drošību.

 Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet ipāšus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bista-mas vietas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk ari barības kēde, kur tās var ieteiknēt cilvēku veselību.

Emos spol. s.r.o. apliecinā, ka MD-310C atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

## Tehniskais atbalsts ir pieejams pie piegādātāja:

EMOS spol. s.r.o., Šírava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Čehija

## EE | Digitaalne klambriga multimeter

Enne klemm-multimeetri MD-310C kasutamist lugege tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Selles on röhutatud olulisi validit lõike, milles käsitletakse antud seadme tööhõiustut. Mainitud teabega tutvudes välidle elektrilaengutest põhjustatud õnnetusi või antud seadme kahjustusi. Klemm-multimeeter on välja töötatud kooskõlas standardi IEC-61010, milles käsitletakse elektroonilisi mõõteriistu, mida märgistatakse kategooriaga CAT III 600 V DC, reostustasemeaga 2. CAT III kategooriat kasutatakse fiksieritud väljundvõimsusega varustatud vooluhelate, näiteks releed, pistikupade, lülituskilpkide, toiteallikate, lühikeste hargnevate vooluhelate ja valgussüsteemide jaoks suurtes hoonetes.

## Elektritingmärgid

~~ Vahelduvvool (AC)

== Alalisvool (DC)

⚠️ Hoiatus! Enne kasutamist lugege juhiseid.

⚠️ Elektrilöögi!

⊕ Maandus

€ Vastavussertifikat (EU)

□ Seade on kaitstud kahekordse ja tugevdatud isolatsiooniga.

## ⚠️ HOIATUS!

Pöörake erillist tähelepanu järgmistele juhistele.

• Enne multimeetri kasutamist kontrollige hoolikalt seadet, tuvastamaks võimalikke kahjustusi. Ilmse kahju avastamisel ärge sooritage seadme ühagi mõõtmist! Kontrollige, ega seadme pinnal ei ole kriimustusi ega liimist lahti tulnud külguvuke.

• Kontrollige möötepeade ja -tangide isolatsiooni. Kui isolatsioon on kahjustunud, võib ilmneda elektrilöögi oht. Ärge kasutage kahjustunud möötepeaid ega -tange!

• Ärge mõõtke kõrgemat pinget kui 600 V ega kõrgemat voolutugevust kui 600 A!

• Üldklemmi COM tuleb ühendada maandusallikaga.

• Kui saate möõtmisel tavatuid tulemusi, ärge enam multimeetrit kasutage. Juhul, kui te ei ole törkepöhjuses kindel, pöörduge teeninduskeskuse poole.

• Ärge mõõtke kõrgemat pinget ega voolutugevust, kui on märgitud multimeetri ja tangide esipaneelle. Vastasel korral võib ilmneda elektrilöögi oht ja multimeeter võib kahjustada saada.

• Enne seadme kasutamist veenduge, et see töötab nõuetekohaselt. Katsetage seda vooluringis, mille elektrilisi parametreid teate.

• Enne seda, kui ühendate multimeetri elektrivõru, mille voolutugevust mõõta soovite, lülitage antud vooluvõrgu toiteallikas välja.

• Ärge kasutage ega hoiustage multimeetrit kõrgel temperatuuridel ega tolmuses ja niiskes kohas. Samuti ei ole soovitatav kasutada seadet tugeva magnetvälja piirkonnas, kuna sel juhul võib tekkida plahvatus- või tuletohut.

• Multimeetri patarei või muude osade vahetamisel kasutage sama tüüpi ja samade tehniliste andmetega varuosi. Vahetage osi ainult siis, kui multimeeter on väla lülitatud ja toiteallikat lahatud.

• Ärge muutke ega modifitseerige mingil viisil multimeetri sisemist vooluringi!

• Olge äärmiselt tähelepanelik, kui käsitate kõrgemat pinget kui 30 V AC efektiivväärtus (rms), 42 V DC tippväärtus või 60 V DC. Ilmneb elektrilöögi oht!

• Möötepeade käsitlemisel veenduge, et hoiate sõrmi sõrmekaitsmete taga.

• Elektrist tingitud kehavigastuste ennetamiseks ärge puudutage üte katmata elektrijuhi ega laske neil oma nahaga kokku puituda.

• Enne multimeetri kopeku avamist lahatuge möötepead möödetavast vooluringist.

• Ärge teostage mõõtmisi, kui multimeetri korpus on avatud või kui see ei ole nõuetekohaselt fiksieritud.

• Niipea, kui ekraanile ilmub tühja patarei ikoon , asendage patarei. Vastasel korral võib läbiviidud mõõtmine osutuda ebätäpseks.

## ⚠️ HOIATUS!

Kasutage multimeetrit MD-310C vaid allpool kirjeldatud viisil, vastasel korral võtke seadet kahjustada ja oma tervise ohtu seada. Pöörake tähelepanu järgmistele juhistele.

• Enne takistust, diodiode või voolutugevuse mõõtmist lahatuge vooluringi toiteallikast ja laadige kõrgepinge kondensatorid tühjaks.

• Enne mõõtmist veenduge, et mõõtmisvahemiku ringlüliti on õiges asendis. Mõõtmisprotsessi ajal ärge teha mõõtmisvahemiku mingil tingimusel mingeid muudatusti (ärge keerake mööteprogrammide ringlüliti)! See võib põhjustada seadme kahjustumist.

• Voolutugevuse mõõtmisel lülitage vooluring enne multimeetri ühendamist välja.

## Tootekirjeldus

Klemm-multimeeter MD-310C kuulub kompaktsete, 3,5-numbrilise eakraaniga toodete sarja, mis on ette nähtud juhtivuse ja vooluhelate alalis- ja vahelduvpinge, vahelduvvoolu, takistuse mõõtmiseks, diodi- ja helistestide läbiviimiseks.

Multimeeter on varustatud möödetavate väärtuste automaatsesse vahemikuga. See tuvastab ületatud mõõtmisvahemiku. Sellel on automaatsne väljalülitumisfunktsioon. Multimeeter on varustatud ülekoormuskaitsega ja teavitab kasutajat patarei tühjenemisest. Multimeeter MD-310C on sobiv kasutamiseks näiteks töötubades, laborites ja kodumajapidamistes.

## Tehnilised parametrid

Ekspleksi LCD, 1999 (3,5 numbrit) automaatse polaarsuse näiduga

Mõõtmismeetod: kahekordne allapoole integratsioon  
vahelduv-/alalisvoolu (A/D) muunduri kaudu

Lugemiskiirus: 3x sekundis

Tangide haardelelatus: 25 mm

Mõõdetava elektrijuhi max läbimõõt: Ø 25 mm

Töötemperatuur: 0 °C kuni + 40 °C, < 75 %

Hoiustamistemperatuur: -20 °C kuni +50 °C,  
suhteline õhuniiskus < 85 %

Toiteallikas: 2x 3 V CR2032

Patarei tühjenemise näit: kuvatakse eakraanil sümboli abil  
Mõõtmisvahemiku ületamise näit: kuvatakse LCD-eakraanil märgistuse „OL“ abil

Mõõtmiskategooria: CAT III (600 V DC)

Mõõtmed ja kaal: 190 x 76 x 36 mm / 160 g (koos patareidega)

## TARVIKUD

Kasutusjuhend: 1 tk

Testimisjuhised: 1 paar

Patarei: 2 tk CR2032, 3 V

## Multimeetri esivaade

(vt joonist 1)

1 – Klambrid (vooluandur)

Nendeega hoitakse voolutugevuse möõtmise ajal elektrijuhi.

2 – Nupp FUNC./HOLD (andmete näitamine eakraanil)

Seda kasutatakse mõõteandmete näitamise režiimi sisenemiseks või antud režiimist väljumiseks (see rakendub pingi, voolutugevuse ja takistuse möõtmise korral). Seda kasutatakse diooditesti või pidevustesti valimiseks, kui ringlüliti on õiges asendis  $\blacktriangleright \cdot\cdot\cdot$ ).

3 – Eakraan

3,5-numbriline LCD-eakraan, mille suurim kuvatav näit on 1999.

4 – Üldklemm COM

Ühendusklemm musta (negatiivse) testjuhiga.

5 – Klemm  $\text{VQ} \blacktriangleright \cdot\cdot\cdot$ )

Ühendusklemm punase (positiivse) testjuhiga.

6 – Ringlüliti

Seda kasutatakse soovitud funktsiooni valimiseks ja samuti mõõteseadme sisse- ja väljalülitamiseks. Kui te mõõteseadet ei kasuta, hoidke ringlüliti väljalülitatud (OFF) asendis.

7 – Hoob

Seda kasutatakse tangide avamiseks ja sulgemiseks.

8 – Haardekaitse

See on ette nähtud sõrmede kaitsmiseks testjuhiga kokkupuutumise eest. Ärge hoidke mõõteseadmest kinni väljaspool antud haardekaitset.

## Sisseehitatud sumisti

Vajutades nupule FUNC./HOLD, aktiveeritakse sumisti, mis annab märku, et see nupufunktsioon on aktiveeritud. Enne, kui mõõteseadme automaatselt välja lülitub, kõlab 5 lühikest piiksu. Ühe minuti pärast kõlab üks pikk piiks, misjärel seade lülitub automaatselt välja.

Märkus! Sumisti ei toimi voolutugevuse vahemikus 2/20 A.

## Mõõtmistäpsus

Täpsus tagatakse ühe aasta jooksul pärast kalibreerimist, temperatuuril 18–28 °C ja suhtelise õhuniiskuse 75 % juures. Mõõtmistäpsust arvatakse valemiga  $\pm$  [(% seadme mõõtmistulemus) + vääkseim kehitavate numbrite arv]

## Alalispinge (DC)

| Vahemik | Resolutsioon | Täpsus             | Ülekoormus-kaitse |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| 200 mV  | 0,1 mV       | $\pm (0,5 \% + 5)$ | 600 V rms         |
| 2 V     | 1 mV         |                    |                   |
| 20 V    | 10 mV        | $\pm (0,8 \% + 5)$ |                   |
| 200 V   | 100 mV       |                    |                   |
| 600 V   | 1 V          | $\pm (1 \% + 5)$   |                   |

Sisendimpedants: 10 MΩ

$\triangle$  Max lubatud sisendpinge: 600 V DC

## Vahelduvpinge (AC)

| Vahemik | Resolutsioon | Täpsus             | Ülekoormus-kaitse |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| 2 V     | 1 mV         | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V rms         |
| 20 V    | 10 mV        |                    |                   |
| 200 V   | 100 mV       |                    |                   |
| 600 V   | 1 V          | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                   |

Sisend: 10 MΩ

Sagedusala: 40 Hz – 400 Hz

$\triangle$  Max lubatud sisendpinge: 600 V ef

Reageerimine: keskmise, kalibreeritud siinuslaine efektiivväärtusele (rms)

## Vahelduvvool (AC)

| Vahemik | Resolutsioon | Täpsus                               | Ülekoormus-kaitse |
|---------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 2 A     | 0,001 A      | $\leq 0,4 \text{ A} \pm (6 \% + 20)$ | 600 A rms         |
| 20 A    | 0,01 A       | $\leq 4 \text{ A} \pm (4 \% + 10)$   |                   |
| 200 A   | 0,1 A        | $> 4 \text{ A} \pm (3 \% + 8)$       |                   |
| 600 A   | 1 A          | $\pm (2,5 \% + 5)$                   |                   |

Sagedusvahemik: 50–60 Hz. Ärge kasutage vooluandurit selle maksimaalsest nimisagedusest 60 Hz kõrgemal väärtusel.

$\triangle$  Max lubatud kontaktivaba vahelduvvoolu: 600 A

Reageerimine: keskmise, kalibreeritud siinuslaine

## Takistus

| Vahemik | Resolutsioon | Täpsus             | Ülekoormus-kaitse |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|
| 200 Ω   | 100 mΩ       | $\pm (1,2 \% + 5)$ | max 600 V         |
| 2 kΩ    | 1 Ω          |                    |                   |
| 20 kΩ   | 10 Ω         |                    |                   |
| 200 kΩ  | 100 Ω        |                    |                   |
| 2 MΩ    | 1 kΩ         | $\pm (1,2 \% + 5)$ |                   |
| 20 MΩ   | 10 kΩ        | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                   |

## Vooluringi pidevustesti koherents

| Vahemik             | Resolutsioon | Kirjeldus  | Ülekoormus-kaitse |
|---------------------|--------------|--|-------------------|
| $\cdot\cdot\cdot$ ) | 100 mΩ       | Kui takistus on väiksem kui ligikaudu 30 Ω, lülitub sumisti sisse. | max 600 V         |

Märkus! Kui takistus jäääb vahemikku 30–100 Ω, võib sumisti (aga ei pruugi) aktiveeruda. Kui takistus on suurem kui 100 Ω, sumisti ei aktiveeru.

## Dioditest

| Vahemik               | Resolut-sioon | Kirjeldus   | Ülekoor-muskaitse |
|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| $\blacktriangleright$ | 1 mV          | Ilmneb diodi kiire päripingelang Pingi avatud vooluringis: ligikaudu 1,48 | max 600 V         |

## Mõõteandmete näitamine

Vajutades nupule FUNC./HOLD, ilmuvad mõõteandmed eakraanile. Seda tähistab sümbool D.H.. Funktsionist väljumiseks vajutage veel kord nupule. Sümbool D.H. kaob eakraanilt. See kohaldub pinge, voolutugevuse ja takistuse mõõtmise korral.

## Alalispinge (DC) mõõtmine

1. Ühdendage must testjuu üldklemmiga COM ja punane testjuu klemmiga  $\text{VQ} \blacktriangleright \cdot\cdot\cdot$ ).

2. Seadke ringlüliti õigesse asendisse  $\text{V}\sim$ .

3. Ühdendage testjuu mõõdetava toiteallika või vooluringiga.

4. Mõõdetud väärtus ilmub eakraanile.

Eakraanile ilmub ka punase testjuhi ühdenduse polaarsus.

Märkus! Elektrilöögi või mõõdetavale seadmele kahju tekitamise vältimiseks ärge ühdendage klemme allikaga, mille pinge on üle 600 V~.

## Vahelduvpinge (AC) mõõtmine

1. Ühdendage must testjuu üldklemmiga COM ja punane testjuu klemmiga  $\text{VQ} \blacktriangleright \cdot\cdot\cdot$ ).

2. Seadke ringlüliti õigesse asendisse  $\text{V}\sim$ .

3. Ühdendage testjuu mõõdetava toiteallika või vooluringiga.

4. Mõõdetud väärtus ilmub eakraanile.

Märkus! Elektrilöögi või mõõdetavale seadmele kahju tekitamise vältimiseks ärge ühdendage klemme allikaga, mille pinge on üle 600 V~.

## Vahelduvvoolu (AC) mõõtmine

1. Vahelduvvoolu mõõtmiseks seadke ringlüliti asendisse 2/20 A~, 200/600 A~.

2. Lükake hooba ja sulgege mõõdetav elektrijuhi tangide vaheli.

Jäljige, et tangid oleksid nõuetekohaselt suletud.

Märkus!

a. Tangide vaheli võib iga kord sulgeda vaid ühe elektrijuhi.

b. Täpsete andmete saamiseks peab elektrijuhi asuma tangide keskkosas.

- c. Ärge katsuge ühtegi elektrijuhti käega ega laske neil oma nahaga kokku puutuda.
- 3. Möödetud värtus ilmub ekraanile.

**Märkus!**

- 1. Enne möötmise alustamist lahatage kõik testjuhid mööteseadme küljest lahti.
- 2. Mööteseadme vahelduvvoolu maksimaalne möötevärtus on 600 A. Suremate värtuste möötmisel tekib möötmisviga.

**Takistuse mööttmine**

- 1. Ühdendage must testjuht üldklemmiga COM ja punane testjuht klemmiga **VΩ►••)**.
- 2. Seadke ringlülit õigesse asendisse **••►**.
- 3. Ühdendage testjuht möödetava objektiga.
- 4. Möödetud värtus ilmub ekraanile.

**Märkus!**

- 1. Kui takistus on võrdne värtusega **1ΜΩ**, või sellest suurem, võib tulemuse stabiliseerumiseks kuluda mitu sekundit. Suure takistuse möötmisel on see tavapäane.
- 2. Kui sisendklemmid on avatud vooluringi olekus, kuvatakse ekraanil OL-möötmisvahemiku ületamise märgistus.
- 3. Enne möötmise alustamist lahatage möödetav vooluring selle toiteallikast ja laadige hoolikalt kõik kondensaatorid tühjaks.

**Dioditest**

- 1. Ühdendage must testjuht üldklemmiga COM ja punane testjuht klemmiga **VΩ►••)**. (Punane testjuht on positiivne +.)
- 2. Seadke ringlülit õigesse asendisse **►••**. Seejärel vajutage nupule FUNC./HOLD, kuni ekraanile ilmub sümbol **►••**.
- 3. Ühdendage punane testjuht möödetava dioodi anoodiga ja must testjuht katoodiga.
- 4. Ekraanil kuvatakse ligikaudne pärpingelang.

**Pidevustest**

- 1. Ühdendage must testjuht üldklemmiga COM ja punane testjuht klemmiga **VΩ►••)**.
- 2. Seadke ringlülit õigesse asendisse **►••**). Seejärel vajutage nupule FUNC./HOLD, kuni ekraanile ilmub sümbol **•••**).
- 3. Ühdendage testjuht möödetava vooluringiga.
- 4. Kui takistus on väiksem kui ligikaudu  $30\Omega$ , lülitub sishehitatud sumisti siisse.

**Märkus!** Enne testi alustamist lahatage möödetav vooluring toiteallikast ja laadige hoolikalt kõik kondensaatorid tühjaks.

**Automaatne toiteallika väljalülitamine**

Kui te mööteseadet 15 minuti jooksul ei kasuta või sellel ajal ringlüliti ei keera, lülitub möötesade automaatselt välja ja siisneb puhkerežiimile. Puhkerežimi on võimalik katkestada, vajutades nupule FUNC./HOLD või keerates ringnuppu. Kui te vajutate puhkerežiimist väljumiseks nuppu FUNC./HOLD ja ringlülitööle pingi, voolutugevus või takistuse möötmise asendis, ei aktiveerita automaatse väljalülitamise funktsiooni.

**HOOLDUS**

Puhastage korpus korrapäraselt niiske lapi ja õrnatoitelise pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. Klemmidel olev mustus või niiskus võib möötmistulemust möjutada. Klemmidel puhasdamisel toimige järgmiselt.

- 1. Lülitage möötesade välja ja lahatage kõik testjuhid.
- 2. Eemaldage raputades klemmidelt kogu mustus.
- 3. Immutage puhas rätik alkoholiga. Puhastage hoolikalt iga klemmi ümbrus. Pärast puhastamist võib multimeetrit kasutada ainult siis, kui see on täiesti kuiv.

**PATAREIDE VAHETAMINE**

Kui ekraanile ilmub tühja patarei sümbol **■■■**, on patareid tühjaks saanud ja need on vaja kohe asendada.

⚠ Enne patareide vahetamist tuleb möötepead möödetavast vooluringist või seadmost lahatada. Esmalt kravige lahti patareipesa kaant kinnitat krugi ja seejärel asendage tühjad patareid sama tüüpi uute patareidega. Patareide sisestamisel järgige öiget polaarsust. Pange patareipesa kaas tagasi ja kravige seda kinnitat krugi sisse.

**Hoiatust!**

Enne korpus avamist või patareipesa kaane eemaldamist lahatuge testjuhid möödetavast seadmost ja võtke tangid möödetava elektrijuhi küljest lahti.

**Märkus!**

- 1. Käesolevat kasutusjuhendit võib muuta ilma eelneva hoiatusetähta.

2. Meie ettevõte ei kanna vastutust mis tahes kahjude eest.

3. Juhendi sisu ei või kasutada volitusesa, mis lubaks mööteseadet kasutada mis tahes erijuuhul.

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kelle füüsилised, vaimseid ja tajuga seotud eripärad või kogemuste või teadmiste puudumine ei võimalda neil seadet ohultult kasutada, v.a kui nende inimeste ohutuse eest vastutaja neid seadme kasutamiseks juhendab. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

⚠ Ärge visake ära koos olmejäämetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saatte kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäle viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning möjutada nii inimeste tervist.

Emos spol.s.r.o. kinnitab, et toode koodiga MD-310C on kooskõlas direktiivi nõuetega ja muude säteteega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

**Tehnilist tuge saab tarnijalt aadressil:**

EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Tšehhi Vabariik.

## BG | Цифров мултицир тип клещи

Преди да започнете да използвате мултиметъра с клеми MD-310C, прочетете внимателно настоящото ръководство с инструкции.

Маркирани са важни избрани пасажи, които разглеждат безопасността при работа с устройството. Това е начин за избягане на електрически инциденти или повреди по това устройство.

Мултиметърът с клеми е проектиран в съответствие с IEC-61010 относно електронните измервателни оборудвания, попадащи в категорията (CAT III 600V), ниво на замърсяване 2. Категорията CAT III се използва за измерване на вериги, задвижвани от фиксиран изходен източник на енергия като реле, гнездо, разпределителни табла, захранвачи блокове, вериги с къси разклонения и осветителни системи в големи сгради.

**Електрически символи**

~ променлив ток (AC)

— прав ток (DC)

⚠ предупреждение – прочетете инструкцията преди употреба

⚠ риск от електрически удар

⊕ заземяване

CE Сертификат за съответствие (CE)

□ оборудването е защитено от двойна и подсилена изолация

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Обрнете специално внимание на следните инструкции:

- Преди да започнете да използвате мултиметъра, проверете внимателно устройството за повреда. В случай, че откриете видима щета, не извръшвайте измервания! Проверете повърхността за надрасквания и незапечатен страничен свързвания.
- Проверете изолацията върху измервателните пробоници и челюстите. Когато изолацията е повредена, може да се появи риск от електрически удар. Не използвайте повредените измервателни пробоници и челюстите!
- Не измервайте напрежение над 600 V или ток над 600 A!
- Клема "COM" трябва да се свърже към референтната измервателна земя.
- Ако не сте сигури за причината за повредата, свържете се със сервисния център.
- Не измервайте по-високо напрежение и токове от тези, указанi върху предния панел на мултиметъра и челюстите. Има риск от електрически удар и повреда на мултиметъра!
- Преди употреба проверете правилното функциониране на мултиметъра. Тествайте веригата, за която знаете електрическите параметри.
- Преди да свързвате мултиметъра към верига, на която искате да измерите тока, изключете захранването на веригата.
- Не използвайте и съхранявайте мултиметъра в място с висока температура, прах и влажност. Ние също така не препоръчваме използване на устройството при силни магнитни полета или риск от експлозия или пожар.

- Когато сменяте батерията или други части на мултиметъра, използвайте резервни части от същия тип и спецификация. Сменяйте частите само когато мултиметърът е изключен и разкачен!
- Не сменяйте и не променяйте вътрешните вериги на мултиметъра!
- Внимание при измерване на напрежения над 30 V AC rms, 42 V пик или 60 V DC. Съществува опасност от електрическо нараняване!
- При работа с измервателните щифтове се уверявайте, че ги държите за преградата за пръсти.
- За да избегнете електрически удар, не докосвайте голи проводници с ръцете или кожата.
- Преди отваряне на капака на мултиметъра, разкачете измервателната точка от тестовата верига.
- Не извършвайте измервания, ако капакът на мултиметъра е свален или хлабав.
- Веднага след като се появи иконата за изтощенна батерия, сменете батерията. В противен случай извършените измервания могат да са неточни.

## △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте мултиметъра MD-310C само по начина, посочен по-долу, в противен случай може да се повреди на устройството

- или на вашето здраве. Обърнете внимание на следните инструкции:
- Преди измерване на съпротивление, диоди или ток, разкачете веригите от електроизразянването и освободете високоволтовите кондензатори.
- Преди измерване се уверете, че превключвателят на веригата за диапазона на измерване е на правилна позиция. Не извършвайте в никакъв случай промени в диапазона на измерване (чрез въртене на кръглото копче на селектора за диапазон) по време на измерването! Това може да доведе до повреда на устройството.
- Ако измервате ток, изключете захранването на веригата преди да сързвате мултиметъра.

## Описание на уреда

Мултиметърът с клеми MD-310C е от гамата компактни устройства с 3,5 цифрен дисплей, проектирани за измерване на директно и променливо напрежение, променлив ток, съпротивление, тестване на диоди и извършване на звукови тестове за проводимост и вериги. Мултиметърът е снабден с автоматичен диапазон за измервателни стойности.

Той указва превишаване на измервателния диапазон. Той има автоматична функция за прекъсване. Мултиметърът предоставя защита от претоварване и информира за изтощена батерия.

Мултиметърът MD-310C е подходящ за употреба напр. в сервизи, лаборатории и домакинства.

## Технически параметри

Дисплей: LCD, 1999 (3,5 цифри) с автоматична индикация на полярността

Метод на измерване: двойно интегриране надолу от A/D преобразувател

Скорост на отчитане: 3x в секунда

Разтваряне на щипките: 25 mm

Макс. измерван проводник: Ø 25 mm

Работна температура: 0 °C до 40 °C < 75 %

Температура на съхранение: -20 °C до 50 °C,

относителна влажност < 85%

Захраниване: 2x 3 V CR2032

Източна батерия: индикация със символи на дисплея

Индикация за превишаване на диапазона: номер и изображение „OL“ на LCD

Категория на измерването: CAT III (600 V)

Размери и тегло: 190 mm x 76 mm x 36 mm; 160 g (вкл. батерии)

## АКСЕСОАРИ

Наръчник: 1 бр.

Тестови проводници: 1 чифт

Батерии: 2 бр. CR2032, 3 V

## Изглед отпред на мултиметъра

(вж. фиг. 1)

1 – Токови клещи (Датчик за ток)

Използва се за обвързване на проводника при измерване на ток.

2 – FUNC./HOLD бутон (задържане на данни на дисплея)

Използва се за влизане в режим на задържане на измерените данни или завършване на този режим (прилага се към измерване на напрежение, ток и съпротивление). Използва се за превключване между диоден тест или тест на непрекъснатост при въртящ се превключвател на позиция .

3 – 3,5 цифрен LCD дисплей с макс. измервателни данни 1999.

4 – "COM" клема

Съвръзваща клема за черен (отрицателен) тестови проводник.

5 – Клема  $\Omega$

Съвръзваща клема за червения (положителен) тестови проводник.

6 – Въртящ се превключвател

Използва се за избор на желаната функция и за включване и изключване на измервателното устройство.

Ако не използвате измервателното устройство, поставете въртящия се превключвател на позиция ИЗКЛ.

7 – Лост

Използва се за отваряне и затваряне на челюстите.

8 – Защита от хващане

Проектирана е за защита на пръстите от докосване на тестовия проводник. Не хващайте измервателното устройство след тази защита.

## Вграден зумер:

Когато натискате бутона FUNC./HOLD, зумерът се включва, ако функцията на този бутон е активна.

Преди автоматично изключване на измервателния уред, той издава 5 кратки сигнала, а след една минута издава един дълъг сигнал и автоматично се изключи.

Заделка: Когато се настрои диапазон на тока от 2/20 A, зумерът не е активен.

## Точност на измерване

Точността е посочена за период от една година след калибирането и при температури 18 °C до 28 °C с относителна влажност до 75 %.

Спецификациите на точността са в следната форма:

$\pm (\%) \text{ данни за устройството} + (\text{брой на най-ниските валидни цифри})$ .

## Постоянно напрежение (DC)

| Обхват | Дефиниция | Точност            | Зашита от претоварване |
|--------|-----------|--------------------|------------------------|
| 200 mV | 0,1 mV    | $\pm (0,5 \% + 5)$ | 600 V rms              |
| 2 V    | 1 mV      | $\pm (0,8 \% + 5)$ |                        |
| 20 V   | 10 mV     | $\pm (1 \% + 5)$   |                        |
| 200 V  | 100 mV    | $\pm (1,2 \% + 5)$ |                        |
| 600 V  | 1 V       | $\pm (1,5 \% + 5)$ |                        |

Входен импеданс: 10 MΩ

△ Макс. позволено входно напрежение: 600 V =

## Променлив напрежение (AC)

| Обхват | Дефиниция | Точност            | Зашита от претоварване |
|--------|-----------|--------------------|------------------------|
| 2 V    | 1 mV      | $\pm (1,2 \% + 5)$ | 600 V rms              |
| 20 V   | 10 mV     |                    |                        |
| 200 V  | 100 mV    |                    |                        |
| 600 V  | 1 V       |                    |                        |

Входно напрежение: 10 MΩ

Честотен диапазон: 40 Hz – 400 Hz

△ Макс. позволено входно напрежение: 600 V rms.

Реакция: средна, калибрирана до ефективната стойност на синусоидната вълна.

## Променлив ток (AC)

| Обхват | Дефиниция | Точност                      | Зашита от претоварване |
|--------|-----------|------------------------------|------------------------|
| 2 A    | 0,001 A   | $\leq 0,4 A \pm (6 \% + 20)$ | 600 A rms              |
|        |           | $> 0,4 A \pm (5 \% + 10)$    |                        |
| 20 A   | 0,01 A    | $\leq 4 A \pm (4 \% + 10)$   |                        |
|        |           | $> 4 A \pm (3 \% + 8)$       |                        |
| 200 A  | 0,1 A     | $\pm (2,5 \% + 5)$           |                        |
| 600 A  | 1 A       | $\pm (2,5 \% + 5)$           |                        |

Честотен диапазон: 50 Hz – 60 Hz. Не използвайте токовите клещи над посочената максимална честота 60 Hz.

△ Макс. позволен входен ток: 600 A

Реакция: средна, калибрирана до ефективната стойност на синусоидната вълна.

## Съпротивление

| Обхват         | Дефиниция      | Точност           | Зашита от претоварване |  |
|----------------|----------------|-------------------|------------------------|--|
| 200 $\Omega$   | 100 m $\Omega$ | $\pm (1,2\% + 5)$ | 600 V пиково           |  |
| 2 k $\Omega$   | 1 $\Omega$     | $\pm (1,0\% + 5)$ |                        |  |
| 20 k $\Omega$  | 10 $\Omega$    |                   |                        |  |
| 200 k $\Omega$ | 100 $\Omega$   | $\pm (1,2\% + 5)$ |                        |  |
| 2 M $\Omega$   | 1 k $\Omega$   |                   |                        |  |
| 20 M $\Omega$  | 10 k $\Omega$  | $\pm (1,5\% + 5)$ |                        |  |

## Хохерентност на теста за непрекъснатост на веригата

| Обхват | Дефиниция      | Описание  | Зашита от претоварване |
|--------|----------------|---|------------------------|
| •  )   | 100 m $\Omega$ | Когато съпротивлението е под 30 $\Omega$ , зумерът се включва | 600 V пиково           |

**Забележка:** Когато съпротивлението е между 30  $\Omega$  и 100  $\Omega$ , зумерът може да прозвучи, а може и да не прозвучи. Когато съпротивлението е над 100  $\Omega$ , зумерът няма да прозвучи.

## Тест на диоди

| Обхват | Дефиниция | Описание  | Зашита от претоварване |
|--------|-----------|---|------------------------|
| ►      | 1 mV      | Грубо намаляване на напрежението се появява в предна посока; Напрежение при отворена верига: Около 1,48 | 600 V пиково           |

## Режим на задържане на данните от измерването

Чрез натискане на бутона FUNC./HOLD данните от измерването се появяват на дисплея.

Символът D.H. се показва като индикатор.

Ако искате да завършите режима, натиснете бутона отново.

D.H. символът изчезва.

Прилага се към режими за измерване на напрежение, ток и съпротивление.

## Измерване на директно напрежение (DC)

- Свържете черния тестови проводник към клемата „COM“, а червения тестови проводник към клемата  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ .
- Поставете въртящия се превключвател на позиция  $V\cdot||$ .
- Свържете тестовия проводник към източника или веригата за измерване.
- Измерената стойност се показва на дисплея.

Също така се показва полярността на свързването на червения тестови проводник.

**Забележка:** За предотвратяване на електрически удар или повреда на измервателното устройство, не свързвайте клемите към напрежение над 600 V.

## Измерване на променливо напрежение (AC)

- Свържете черния тестови проводник към клемата „COM“, а червения тестови проводник към клемата  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ .
- Поставете въртящия се превключвател на позиция  $V\sim$ .
- Свържете тестовия проводник към източника или веригата за измерване.
- Измерената стойност се показва на дисплея.

**Забележка:** За предотвратяване на електрически удар или повреда на измервателното устройство, не свързвайте клемите към напрежение над 600 V.

## Измерване на променлив ток (AC)

- Поставете въртящия се превключвател на позиция 2/20 A~, 200/600 A~ за измерване на променлив ток.
- Избутайте лоста и захванете измервания проводник с щипките. Проверете щипките за перфектно затваряне.

**Забележка:**

- Само един проводник може да се захване с щипките на един път.
- За получаване на точни данни проводникът трябва да е в средата на щипките.
- Не докосвайте проводници с ръка или кожа.
- Измерената стойност се показва на дисплея.

## Забележка:

- Преди да започнете да измервате, разкажете всички тестови проводници от измервателното устройство.
- Макс. измервателен диапазон на измервателното устройство за променлив ток е 600 A. Измерването на по-високи стойности води до грешка при измерването.

## Измерване на съпротивление

- Свържете черния тестови проводник към клемата COM, а червения тестови проводник към клемата  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ .
- Поставете въртящия се превключвател на позиция  $\Omega$ .
- Свържете тестовия проводник към обекта за измерване.
- Измерената стойност се показва на дисплея.

## Забележка:

- Ако съпротивлението е равно или по-високо от 1M $\Omega$ , може да са нужни няколко секунди докато стойността се стабилизира. Това е обично за измерване на високо съпротивление.
- Ако входните клеми са в състояние на отворена верига, дисплеят показва индикатора за превишаване на OL диапазона.
- Преди стартиране на теста разкажете захранването от измерваната верига и внимателно разредете всички кондензатори.

## Тест на диоди

- Свържете черния тестови проводник към клемата „COM“, а червения тестови проводник към клемата  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ , (червеният тестов проводник е положителен +.)
- Поставете въртящия се превключвател на позиция  $\blacktriangleright\cdot||)$ . След това натиснете бутона FUNC./HOLD докато символът  $\blacktriangleright$  не се появи на дисплея.
- Свържете червения тестови проводник към анода на измерванния диод, а черният тестови проводник към катода.
- На дисплея извадете приблизителното намаляване на напрежението в предна посока.

## Тест за непрекъснатост

- Свържете черния тестови проводник към клемата „COM“, а червения тестови проводник към клемата  $V\Omega\blacktriangleright\cdot||)$ , (червеният тестов проводник е положителен +.)
- Поставете въртящия се превключвател на позиция  $\blacktriangleright\cdot||)$ . След това натиснете бутона FUNC./HOLD докато символът  $\cdot||)$  не се появи на дисплея.
- Свържете тестовия проводник към веригата за измерване.
- Ако съпротивлението е по-ниско от 30  $\Omega$ , вграденият зумер се включва.

**Забележка:** Преди стартиране на теста разкажете захранването от измерваната верига и внимателно разредете всички кондензатори.

## Автоматично захранване изключване

Ако не използвате измервателното устройство или не въртите превключвателята за 15 минути, измервателното устройство автоматично се изключва и преминава в режим на сън.

Режимът на сън може да се откаже чрез натискане на бутона FUNC./HOLD или въртене на превключвателя.

Ако натиснете бутона FUNC./HOLD за отказ на режим сън и въртящият се превключвател е в позиция на измерване на напрежение, ток или съпротивление, функцията на автоматичното изключване не е активна.

## ПОДРЪЖКА

Почистявайте редовно кутията с мокър парцал и фин агент. Не използвайте абразивни материали или разтворители. Мърсотията или мокротата върху клемите може да засегне измерването на данните. При почистване на клемите спазвайте следните стъпки:

- Изключете измервателното устройство и разкажете всички тестови проводници.
- Свадете цялата мърсотия от клемите чрез разтърсване.
- Потопете чиста кърпа в спирт. Почистете добре местата около захватта на клемите. След почистване уредът може да се използва само ако е абсолютно сух.

## СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Когато дисплеят указва източени батерии  $\oplus\ominus$ , батерите са източени и е нужно да ги смените незабавно.

Да преди смяната на батерите измервателните накрайници трябва да се разкажат от измерваната верига или оборудването. Първо отвийте винта на капака на батериите и след това сменете източните батерии с нови от същия тип. Спазвайте правилната полярност при вкарането им. Поставете капака и го завинете.

**Предупреждение:**

Преди отваряне на кутията или сваляне на капака на батерите, раззакчете тестовите проводници от измервателния апарат и свалете скобите от измервания проводник.

**Забележка:**

1. Запазва се правото на промени по този наръчник без предварително предупреждение.
2. Нашата компания не поема отговорност за загуби.
3. Съдържанието на настоящия наръчник не може да се използва като оправомощаване за използване на измервателния уред за специална цел.

Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца), чито физически, сензорни или умствени способности или липсата на опит и знания не им позволяват да го използват по безопасен начин, освен когато те са наблюдавани или инструктирани как да го използват от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че не си играят с уреда.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

Emos spol.s r.o. декларира, че MD-310C отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уеб сайта <http://www.emos.eu/download>.

**Възможно е да получите техническа подкрепа от доставчика:**  
EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Чехия

## GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ Digitalni kleščni multimeter \_\_\_\_\_

TIP: \_\_\_\_\_ MD-310C \_\_\_\_\_

DATUM IZROČITVE BLAGA: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija  
tel: +386 8 205 17 21  
e-mail: naglic@emos-si.si