






Frame color	Model	Product code	Dimension (mm)	Input voltage AC (V) 50 - 60 Hz	Power (W)	Color temperature (K)	Luminous flux (lm)	Sensor duration (s)	Lux (Lx)	Dimmable
White	White surfaced LED panel FRAMEL round 24W CCT IP54	191123	300x42	170 - 265	24	CCT SWITCH 3000 4000 6500	2400	-	-	NO
White	White surfaced LED panel FRAMEL round 36W CCT IP54	191124	400x42	170 - 265	36	CCT SWITCH 3000 4000 6500	3600	-	-	NO
White	White surfaced LED panel FRAMEL round 50W CCT IP54	191125	500x42	170 - 265	50	CCT SWITCH 3000 4000 6500	5000	-	-	NO
White	White surfaced LED panel FRAMEL round 65W CCT IP54	191126	600x47	170 - 265	65	CCT SWITCH 3000 4000 6500	6500	-	-	NO
White	White surfaced LED panel FRAMEL round 24W CCT MW IP54	191127	300x42	170 - 265	24	CCT SWITCH 3000 4000 6500	2400	30	10-15	NO
White	White surfaced LED panel FRAMEL round 36W CCT MW IP54	191128	400x42	170 - 265	36	CCT SWITCH 3000 4000 6500	3600	30	10-15	NO
Black	Black surfaced LED panel FRAMEL round 24W CCT IP54	191129	300x42	170 - 265	24	CCT SWITCH 3000 4000 6500	2400	-	-	NO
Black	Black surfaced LED panel FRAMEL round 36W CCT IP54	191130	400x42	170 - 265	36	CCT SWITCH 3000 4000 6500	3600	-	-	NO
Black	Black surfaced LED panel FRAMEL round 50W CCT IP54	191131	500x42	170 - 265	50	CCT SWITCH 3000 4000 6500	5000	-	-	NO
Black	Black surfaced LED panel FRAMEL round 65W CCT IP54	191132	600x47	170 - 265	65	CCT SWITCH 3000 4000 6500	6500	-	-	NO
Black	Black surfaced LED panel FRAMEL round 24W CCT MW IP54	191133	300x42	170 - 265	24	CCT SWITCH 3000 4000 6500	2400	30	10-15	NO
Black	Black surfaced LED panel FRAMEL round 36W CCT MW IP54	191134	400x42	170 - 265	36	CCT SWITCH 3000 4000 6500	3600	30	10-15	NO



EN: 1. Handle the light fixture only when it is disconnected from the power supply.

2. Screw the light fixture bracket to the ceiling or wall using screws and wall anchors.

3. Use the switch to select the desired color temperature.

4. Connect the light fixture to the L (brown) and N (blue) power wires.

5. Secure the light fixture in the bracket, turn it clockwise, and make sure it is firmly in place.

CZ: 1. Veškerou manipulaci se svítidlem provádět pouze při odpojení napájení ze sítě.

2. Přišroubujte držák svítidla na strop nebo stěnu pomocí vrutů a hmoždinek.

3. Přepínačem zvolte požadovanou teplotu chromatičnosti.

4. Připojte svítidlo k napájecím vodičům L (hnědá) a N (modrá).

5. Upevněte svítidlo do držáku a otočte po směru hodinových ručiček a ujistěte se, že svítidlo pevně drží na svém místě.

SK: 1. So svietidlom manipulujte výlučne po odpojení od napájania zo siete.

2. Pripevnite držiak svietidla na strop alebo stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek.

3. Prepínačom vyberte požadovanú teplotu farby svetla.

4. Pripojte svietidlo k napájacím vodičom L (hnedý) a N (modrý).

5. Upevnite svietidlo do držiaka, otočte ho v smere hodinových ručičiek a uistite sa, že svietidlo pevne drží na svojom mieste.

HU: 1. A lámpatesttel kapcsolatos minden műveletet kizárólag a hálózati áramellátás leválasztása után végezzen.

2. Csavarokkal és dübelekkel rögzítse a lámpatartót a mennyezetre vagy a falra.

3. A kapcsolóval válassza ki a kívánt színhőmérsékletet.

4. Csatlakoztassa a lámpatestet az L (barna) és N (kék) tápvezetékekhez.

5. Rögzítse a lámpatestet a tartóba, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, és győződjön meg arról, hogy a lámpatest szilárdan a helyén marad.

RO: 1. Manipulați corpul de iluminat numai după ce l-ați deconectat de la rețeaua electrică.

2. Fixați suportul corpului de iluminat pe tavan sau pe perete cu ajutorul șuruburilor și diblurilor.

3. Selectați temperatura de culoare dorită cu ajutorul comutatorului.

4. Conectați corpul de iluminat la firele de alimentare L (maro) și N (albastru).

5. Fixați corpul de iluminat în suport, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și asigurați-vă că acesta este bine fixat în poziție.

PL: 1. Wszelkie czynności związane z opravą oświetleniową należy wykonywać wyłącznie po odłączeniu zasilania sieciowego.

2. Przykręć uchwyt oprawy do sufitu lub ściany za pomocą wkrętów i kołków rozporowych.

3. Za pomocą przełącznika wybrać żądaną temperaturę barwową.

4. Podłączyć oprawę do przewodów zasilających L (brązowy) i N (niebieski).

5. Zamocować oprawę w uchwycie i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, upewniając się, że oprawa jest dobrze zamocowana.

EN: General instructions and important safety information

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

LED Solution s.r.o. is not responsible for damage caused by improper use or changes to the product structure.

Before any manipulation with the product, make sure that the power supply is turned off.

All work on electrical equipment must be performed only by a person with electrical qualifications.

The light source of this luminaire is non-replaceable; after the end of the luminaire's service life or damage to the cover, the entire luminaire must be replaced.

During installation, use only the parts included in the delivery.

After installation, make sure that the luminaire is securely attached to the ceiling or wall.

The best way to clean the luminaire is to use a damp cotton cloth. Do not use solvents, thinners or alcohol for cleaning.

If a fault is detected, disconnect the power supply from the socket or turn off the relevant circuit breaker, secure the housing and do not use the luminaire until the fault has been professionally repaired.

The operating temperature range is -15 to 40°C. CAUTION: Do not look directly into the light beam of the diode/LEDs..

CZ: Obecný návod a důležité bezpečnostní informace

Pozorně si prostudujte tento manuál před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost.

Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.

Veškeré činnosti prováděné na elektrických zařízeních musí vykonávat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti svítidla či poškození krytu je nutno vyměnit celé svítidlo.

Při montáži použijte pouze díly, které jsou součástí dodávky.

Po instalaci se ujistěte, že je svítidlo dobře upevněné ke stropu nebo stěně.

Pro čištění svítidla je nejvhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.

Při zjištění závady odpojte napájení ze zásuvky nebo vypněte příslušný jistič, těleso zabezpečte a do odborného odstranění závady svítidlo nepoužívejte.

Rozsah pracovních teplot je -15 až 40°C. POZOR: Nedívat se přímo do světelného paprsku diody/diod LED.

SK: Všeobecný návod a dôležité bezpečnostné informácie

Pozorne si preštudujte tento manuál pred použitím výrobku a uschovajte ho pre budúcu potrebu.

Za poškodenie vzniknuté nesprávnym použitím alebo zmenou v štruktúre výrobku spoločnosť LED Solution s.r.o. nenese žiadnu zodpovednosť.

Pred akoukoľvek manipuláciou s výrobkom sa uistite, že prívod elektrickej energie je vypnutý.

Všetky činnosti vykonávané na elektrických zariadeniach musí vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti svietidla či poškodení krytu je nutné vymeniť celé svietidlo.

Pri montáži použijte iba diely, ktoré sú súčasťou dodávky.

Po inštalácii sa uistite, že je svietidlo dobre upevnené k stropu alebo stene.

Na čistenie svietidla je najvhodnejšia navlhčená bavlna. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, riedidlami alkohol.

Pri zistení závady odpojte napájanie zo zásuvky alebo vypnite príslušný istič, teleso zabezpečte a do odborného odstránenia závady svietidlo nepoužívajte.

Rozsah pracovných teplôt je -15 až 40 °C. POZOR: Nepozerať sa priamo do svetelného lúča diódy/diód LED.

HU: Általános utasítások és fontos biztonsági információk

Kérjük, a termék használatá előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A LED Solution s.r.o. nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy a termék szerkezetének megváltoztatásából eredő károkért.

A termékkel való bármilyen beavatkozás előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva.

Az elektromos berendezéseken végzett minden munkát csak villamossági képesítéssel rendelkező személy végezhet.

A lámpatest fényforrása nem cserélhető; a lámpatest élettartamának lejártá vagy a burkolat sérülése után a teljes lámpatestet ki kell cserélni.

A telepítés során csak a szállítmányban található alkatrészeket használja.

A telepítés után győződjön meg arról, hogy a lámpatest biztonságosan rögzítve van a mennyezethez vagy a falhoz.

A lámpatest tisztításának legjobb módja egy nedves pamutkendő használatá. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, hígítókat vagy alkoholt.

Hiba észlelése esetén húzza ki a tápegységet a konnektorból, vagy kapcsolja ki a megfelelő megszakítót, rögzítse a házat, és ne használja a lámpatestet, amíg a hibát szakember nem javíttatja.

Az üzemi hőmérséklet-tartomány -15 és 40°C között van. FIGYELMEZTETÉS: Ne nézzen közvetlenül a dióda/LED-ek fénysugarába.

RO: Instrucțiuni generale și informații importante de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

LED Solution s.r.o. nu este responsabilă pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările structurii produsului.

Înainte de orice manipulare a produsului, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este oprită.

Toate lucrările la echipamentele electrice trebuie efectuate numai de către o persoană cu calificări electrice.

Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; după sfârșitul duratei de viață a corpului de iluminat sau deteriorarea carcasei, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

În timpul instalării, utilizați numai piesele incluse în livrare.

După instalare, asigurați-vă că corpul de iluminat este fixat corespunzător pe tavan sau pe perete.

Cel mai bun mod de a curăța corpul de iluminat este utilizarea unei cârpe umede din bumbac. Nu utilizați solvenți, diluanți sau alcool pentru curățare.

Dacă se detectează o defecțiune, deconectați alimentarea cu energie electrică de la priză sau opriți întrerupătorul de circuit relevant, fixați carcasa și nu utilizați corpul de iluminat până când defecțiunea nu a fost reparată profesional.

Intervalul de temperatură de funcționare este de la -15 la 40°C. ATENȚIE: Nu priviți direct în fasciculul luminos al diodelor/LED-urilor.

PL: Ogólne wskazówki i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu.

Firma LED Solution s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub zmian w konstrukcji produktu.

Przed jakąkolwiek manipulacją przy produkcie należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.

Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje elektryczne.

Źródło światła w tej oprawie oświetleniowej jest niewymienne; po upływie okresu użytkowania oprawy lub uszkodzeniu klosza należy wymienić całą oprawę.

Podczas montażu należy używać wyłącznie części dołączonych do zestawu.

Po montażu należy upewnić się, że oprawa oświetleniowa jest solidnie przymocowana do sufitu lub ściany.

Najlepiej czyścić oprawę wilgotną bawełnianą ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu.

W przypadku wykrycia usterki należy odłączyć zasilanie od gniazdka lub wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny, zabezpieczyć obudowę i nie używać oprawy, dopóki usterka nie zostanie profesjonalnie naprawiona.

Zakres temperatur pracy wynosi od -15 do 40°C. UWAGA: Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła diody/LED.



IP54



Výrobce/Producer

LED Solution s.r.o., Dr. Milady Horakove185/66, Liberec 460 07, Czech Republic

V. 1.0.0